

Foglio d'intervento N° IT-2026-0028

22 maggio 2026 — 10:30

DATI INTERVENTO

CLIENTE MACELLERIA TESTA PAOLO	TECNICO assistenza	CATEGORIA Manutenzione
INDIRIZZO INTERVENTO Via Rosa Luxemburg 12/14, 10093 Collegno (TO)		

DESCRIZIONE INTERVENTO

[TEST] Manutenzione completa bilancia e sega: Intervento di test con tutti i campi compilati. Sostituzione componenti usurati, taratura bilancia CS-1200, verifica funzionamento sega e pulizia generale.

APPARECCHIATURE E RICAMBI

Apparecchiature

1. Cs1200 29072845 (inserita manualmente)
2. AFF001 — CutPro SliceMaster 3000 (S/N: CP3000-2024-012)
3. BAL005 — TechScale Precision Scale Pro 300 (S/N: TS300-2024-001)

Ricambi utilizzati

1. Filtro aria universale FA-200 (inserito manualmente)
2. 4505014053 — Sensore carta digital - CS-1200W-2200
3. 4511016027T — Convertitore Peso JavaPos - CS-1200W-2200

NOTE AGGIUNTIVE

Note di test: cliente informato su prossima manutenzione programmata. Consigliata sostituzione filtro entro 6 mesi.

MODALITÀ PAGAMENTO Bonifico bancario	IMPORTO INTERVENTO € 385.50	SALDO Non pagato	GARANZIA In garanzia
---	--------------------------------	---------------------	-------------------------

FIRMA TECNICO

Firma tecnico (test)

assistenza

FIRMA CLIENTE

Firma cliente (test)

Mario Rossi - Responsabile