



Ordem de Serviço Nº 23330

Data de Abertura: 15/10/2024 08:32:38
Estado: Impresso / Em execução

1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D

2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção corretiva
Problema Reclamado:
Sistemas Elétricos

2.1 - Horas Trabalhadas

Horas Trabalhadas Discriminadas

Técnico	Data Inicial	Data Final	Observações
Dafne Fraga Santana	16/10/2024 15:38:00	16/10/2024 15:39:00	Autorizado pela fiscalização a: IMPRESSAO DE PROJETO EM A1 no valor de 12,00

Horas Trabalhadas Por Técnico

Técnico	Horas Trabalhadas
Dafne Fraga Santana	0h e 1min

Horas Totais Trabalhadas

Horas Trabalhadas:
0h e 1min

3 - Observações

- Realizar a manutenção da iluminação do ambiente do tanque de oxigênio novo do 8DJU que está insuficiente para as instalações do tanque de oxigênio.
- Preparar o aterramento para o tanque e ponto energia.

4- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Vitor Alberto Lemes Monteiro às 08:32:38 de 15/10/2024 através do Chamado 15271.

Valor do Serviço:	R\$ 0.00
Descontos:	R\$ 0.00
Acréscimos:	R\$ 0.00
Peças:	R\$ 0.00
Valor Total:	R\$ 0.00



Ordem de Serviço Nº 23330

Data de Abertura: 15/10/2024 08:32:38
Estado: Impresso / Em execução

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Leonardo Aparecido da Silva

____de____de____