1541 — 2025 / UMA LEITURA CONSTRUTIVA

A construção do tempo.

Colégio do Espírito Santo

Também Colégio de São Bernardo

COIMBRA · RUA DA SOFIA



Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 03

Quatro momentos. Muitas transformações.

1541

Fundação

1560

Universidade

1834

Extinção das ordens religiosas

2025

Registo fotográfico

NOVOS USOS · OBRAS SUCESSIVAS

Cada reforma precisa da sua própria data.

1541 / um colégio na Rua da Sofia.

1541

Cister


Patrocínio do
Cardeal D. Henrique

Diogo de Castilho
Miguel de Arruda



Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 01

A pedra suporta. A madeira distribui.



Secção de princípio, sem escala · fundações representadas como hipótese

01

Paredes mestras

Pedra + argamassa de cal

02

Pavimentos leves


Vigamento de madeira

03


Compartimentação

Tabiques interiores

O vazio organiza. A arcada suporta.




DOIS CLAUSTROS DESCRITOS



ARCOS → APOIOS

Diagramas de princípio · não representam a planta, as proporções ou a orientação real do colégio.

A madeira vence o vão.



01

Cobrir

Proteger o interior

02

Distribuir

Conduzir cargas aos apoios

03

Ligar

Articular peças e paredes

Asna esquemática · não é um levantamento da cobertura existente nem prova da configuração de 1541.

1560 / integração na Universidade.



Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 05


1560

O colégio integra a Universidade de Coimbra.

1834


O fim do uso colegial. Novas ocupações.

Extinção das ordens religiosas



VENDA A PARTICULARES

A galeria torna-se compartimento.



01 / ABERTURA

02 / ENCHIMENTO

03 / NOVO VÃO

Sequência interpretativa de uma transformação descrita · o enchimento não é automaticamente portante

A fachada revela os novos usos.




Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 02

01 Ritmo dos vãos


02 Montras e portas

03 Instalações visíveis

Novos acessos. Novos volumes.




ESCADA EM BETÃO



ANEXO + TERRAÇO

Diagramas das operações descritas · geometria, localização e cronologia não levantadas


Quando o último piso sobe.



GEOMETRIA **APOIOS** **LIGAÇÕES**

Secção interpretativa, sem escala · o emprego de tijolo no alteamento é uma hipótese do dossiê

A cobertura funciona em cadeia.



Telha cerâmica

Proteção

Ripas e caibros

Distribuição

Vigas / asnas

Resistência

Axonometria conceptual · a configuração original do colégio não está demonstrada

Uma fachada. Várias camadas.



ACESSOS



REVESTIMENTOS



USOS E INSTALAÇÕES

Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 04, 03, 07

O que sabemos. O que falta datar.



Threeohsix · 2025 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · foto 06

CONFIRMADO NA PLACA

Identidade · 1541 · 1560

REFORMAS POR DATAR

Enchimentos. Escadas.
Alteamento da cobertura.

A fotografia identifica o edifício. Não substitui o levantamento construtivo.

Imagens reais. Fontes à vista.







FOTOGRAFIAS	Threeohsix · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
CRONOLOGIA	Placa do Município de Coimbra + contexto de 1834
CONSTRUÇÃO	Dossiê fornecido + esquemas próprios, sem escala

Ligações, datas, créditos e limites de confirmação nas notas e no caderno de fontes.