A construção do tempo

Notas, fontes e importação no Canva

Apresentação de 16 diapositivos em português, no formato 16:9. Os textos, as linhas e os esquemas são objetos editáveis. As sete fotografias externas estão incorporadas no ficheiro, sem dependência de ligações para serem mostradas.

Importe Colegio_Espirito_Santo_Coimbra.pptx no Canva e abra-o como apresentação. Confirme as 16 páginas, a fonte Arial, a posição das setas, os recortes e a orientação das fotografias. Use o PDF visual como referência. A importação numa conta Canva não foi testada neste ambiente.

As notas constam do PowerPoint e deste caderno. O Canva pode não preservar todas as notas durante a importação; mantenha este PDF como apoio. Os links nas fotografias do PowerPoint abrem as respetivas páginas de origem.

O que foi verificado externamente

As sete fotografias vêm da série de Threeohsix no Wikimedia Commons, datada de julho e agosto de 2025. Os metadados identificam o Colégio de São Bernardo / Colégio do Espírito Santo, na Rua da Sofia, Coimbra. A comparação visual das fachadas e a placa do Município de Coimbra fotografada na imagem 06 confirmam o imóvel correto.

A placa municipal fornece 1541 como estabelecimento do colégio e 1560 como incorporação na Universidade, atribuindo o projeto a Diogo Castilho e Miguel Arruda. Refere a Ordem de Cister, o patrocínio do Cardeal D. Henrique e a venda a particulares após a extinção das ordens religiosas. 1834 é tratado como contexto histórico nacional; não se apresenta como data de cada reforma.

Nenhuma fotografia ou ilustração do PDF foi usada nesta versão. As fotografias não foram geradas por IA nem retocadas. Os originais foram incorporados; o PowerPoint aplica a orientação EXIF por rotação nativa e os recortes de enquadramento.

O que permanece em aberto

Não se confirmou o alvará de 1550 citado no dossiê, a data de cada enchimento, escada, anexo ou alteamento, a configuração das fundações ou os reforços da biblioteca. Os desenhos interiores provêm da leitura textual do dossiê e são diagramas de princípio, sem escala. As fotografias exteriores não demonstram materiais ocultos nem a estrutura interna.

A ficha SIPA 5213 foi identificada pela categoria Commons, mas a consulta direta terminou com erro de acesso/serviço; não foi usada como fonte efetivamente lida. As imagens são registos de 2025, não prova do estado em 2026.

DIAPOSITIVO 01

A construção do tempo



O edifício estudado é o Colégio de São Bernardo ou do Espírito Santo, na Rua da Sofia, Coimbra. A identidade é confirmada pela placa do Município de Coimbra e pela série fotográfica de Threeohsix no Wikimedia Commons. Não é o colégio homónimo de Évora. A fotografia mostra o exterior em julho de 2025.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg ;
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 03.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_03.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 02

Quatro momentos. Muitas transformações.



1541: estabelecimento do colégio para a Ordem de Cister; 1560: incorporação na Universidade de Coimbra. Ambos os marcos constam da placa municipal fotografada. 1834 é o contexto nacional da extinção das ordens religiosas; a placa confirma venda a particulares após essa extinção, sem dar a data exata da venda. O dossiê associa o encerramento a 1834. 2025 corresponde às datas das fotografias externas. O intervalo de reformas é aberto: não se atribuem automaticamente todas as obras a 1834. O alvará de 1550 referido no dossiê não foi confirmado e deixou de ser um marco principal.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg ; https://pt.wikipedia.org/wiki/Extin%C3%A7%C3%A3o_das_ordens_religiosas ; Dossiê fornecido, pp. 1–2 e 11.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 03

1541 / um colégio na Rua da Sofia.



A placa municipal atribui o projeto construtivo a Diogo Castilho e Miguel Arruda e informa que o colégio foi estabelecido em 1541 para a Ordem de Cister, com patrocínio do Cardeal D. Henrique. A imagem situa o imóvel na Rua da Sofia em 2025; não é uma reconstrução da rua no século XVI. Não se toma 1541 como data de conclusão de todos os corpos do edifício.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 01.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_01.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 04

A pedra suporta. A madeira distribui.




O esquema sintetiza a descrição do sistema no dossiê: alvenaria de pedra com argamassa de cal, vigas de madeira e tabiques leves. Não é uma secção levantada do colégio e não representa dimensões, número de pisos ou espessuras reais. As fundações aparecem a tracejado porque a sua configuração exige sondagens. A profundidade de 1,5–1,8 m sugerida no documento foi excluída por não estar sustentada em prova apresentada.

FONTES: Dossiê fornecido, informações (1).pdf, pp. 1, 3–5. Fonte textual para os sistemas e alterações descritos; a cronologia individual dessas obras não foi confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 05

O vazio organiza. A arcada suporta.




O dossiê descreve dois claustros e galerias abobadadas. O diagrama relaciona pátios e galerias sem reproduzir a planta real. A representação do arco explica compressão e transmissão de cargas aos apoios; não é um cálculo estrutural. Não foram obtidos fotografias externas dos interiores ou um levantamento que confirme a geometria e o estado de cada ala. Por isso, os interiores são apresentados apenas como esquemas interpretativos.

FONTES: Dossiê fornecido, pp. 1–2, 4–7 e 11.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 06

A madeira vence o vão.



A cobertura de madeira e o apoio nas paredes mestras são descritos no dossiê. O desenho é uma asna de princípio, escolhida para explicar a transmissão de cargas; não documenta a geometria ou a época de uma peça existente. A referência do PDF a um alvará de 1550, carpinteiros e madeira das matas do Botão permanece por confirmar: não foi localizada uma transcrição, cota arquivística ou fonte primária consultável. Não se afirma que a madeira atual seja do século XVI.

FONTES: Dossiê fornecido, pp. 7–11; referência de 1550 na p. 11, não confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 07

1560 / integração na Universidade.



A incorporação na Universidade de Coimbra em 1560 é indicada na placa municipal. Trata-se de um marco institucional: não há aqui prova de uma campanha construtiva datada desse ano. A fotografia de julho de 2025 mostra a fachada e o acesso; não demonstra como era a fachada em 1560.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 05.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_05.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 08

1834 — Novas ocupações




Em Portugal, a extinção das ordens religiosas masculinas em 1834 enquadra a transformação institucional destes edifícios. A placa municipal confirma que o colégio foi vendido a particulares após a extinção, sem indicar a data da venda. O dossiê associa o encerramento do colégio a 1834 e descreve usos habitacionais e comerciais. Não foi consultado o ato individual de encerramento ou venda. O esquema da compartimentação é conceptual.

FONTES: https://pt.wikipedia.org/wiki/Extin%C3%A7%C3%A3o_das_ordens_religiosas ; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg ; Dossiê fornecido, pp. 1–2 e 11.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 09

A galeria torna-se compartimento.



O dossiê descreve o fecho de arcadas para expandir espaços habitacionais, com soluções diferentes em cada ala. O desenho sintetiza três operações e não representa um arco real em três momentos documentados. O material exato, a data, a sequência das obras e a função resistente dos enchimentos precisam de confirmação. Encher um arco não demonstra, por si só, que o enchimento tenha assumido a função portante da estrutura primitiva.

FONTES: Dossiê fornecido, informações (1).pdf, pp. 1–2 e 4–5. Fonte textual para os sistemas e alterações descritos; a cronologia individual dessas obras não foi confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 10

A fachada revela os novos usos.



A fotografia externa mostra diferenças de caixilharias, portas e montras no rés-do-chão, revestimentos e instalações à vista. Estes elementos permitem uma leitura material do exterior, mas não datam a abertura original de cada vão nem os arcos de descarga ocultos. A associação entre aumento de vãos e comércio, num intervalo dos séculos XVIII–XX, vem do dossiê e não foi confirmada por plantas ou licenças de obra. Evitam-se setas que atribuiriam a uma zona uma data não demonstrada.

FONTES: Observação da fotografia de 2025; Dossiê fornecido, pp. 1 e 6–7.

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 02.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_02.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 11

Novos acessos. Novos volumes.




O PDF refere uma escada de betão na ala sul e um anexo térreo com terraço e escada exterior noutra ala. O objetivo é tornar legíveis duas mudanças: a autonomização dos acessos e a ocupação de espaço junto às galerias. Os desenhos não identificam plantas, alçados, dimensões ou a posição real desses elementos. A remoção de abóbadas e as ligações entre obra nova e antiga exigem investigação; não se conclui aqui sobre a segurança estrutural dessas intervenções.

FONTES: Dossiê fornecido, informações (1).pdf, pp. 1–2 e 5. Fonte textual para os sistemas e alterações descritos; a cronologia individual dessas obras não foi confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 12

Quando o último piso sobe.




O dossiê descreve o aumento da altura de paredes do último piso e alterações na inclinação e altura da cobertura. A figura demonstra as consequências geométricas possíveis, sem reproduzir cotas nem a geometria real do edifício. O emprego de alvenaria de tijolo no alteamento aparece no PDF como provável, não confirmado; o preenchimento terracota apenas identifica a intervenção suposta. Não se atribui a alteração a um ano específico.

FONTES: Dossiê fornecido, informações (1).pdf, pp. 2, 4 e 10. Fonte textual para os sistemas e alterações descritos; a cronologia individual dessas obras não foi confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 13

A cobertura funciona em cadeia.



As páginas 7–10 descrevem um sistema tradicional de telha cerâmica, ripas, caibros, madres e vigas ou asnas, com apoio nas paredes mestras. A distribuição pode variar e o PDF não contém um levantamento completo da cobertura do colégio. O esquema explode o sistema em camadas para facilitar a leitura, não representa a geometria de uma cobertura existente. O dossiê admite a coexistência de peças antigas, substituições e reforços; não se pressupõe uma data comum a todos os elementos.

FONTES: Dossiê fornecido, informações (1).pdf, pp. 7–11. Fonte textual para os sistemas e alterações descritos; a cronologia individual dessas obras não foi confirmada externamente.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 14

Uma fachada. Várias camadas.



As três fotografias pertencem à mesma série identificada como Colégio de São Bernardo / Espírito Santo, na Rua da Sofia. As fotos 03 e 04 são de 6 de julho de 2025; a foto 07 é de 2 de agosto de 2025. São vistas complementares, não um antes/depois de obras. Permitem observar permanências de alinhamentos e cantarias, variação dos revestimentos, acessos e instalações. A aparência exterior não prova a constituição interna das paredes ou a cronologia de cada alteração.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 04.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_04.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.
Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 03.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_03.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.
Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 07.jpg — Threeohsix; 2025-08-02; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_07.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 15

O que sabemos. O que falta datar.



A fotografia da placa municipal foi lida diretamente e cruzada com os nomes e a continuidade visual da série exterior. Ela confirma a identidade do imóvel, o estabelecimento em 1541, os autores atribuídos, o patrocínio, a incorporação em 1560 e a venda a particulares após a extinção das ordens. Não confirma 1550, a data de cada enchimento, a escada em betão, os anexos, o alteamento da cobertura, a forma das fundações ou os alegados reforços da biblioteca. Estes pontos permanecem provenientes do dossiê ou em aberto. As datas da fundação e da incorporação não são datas atribuídas a cada elemento físico.


FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg ; Dossiê fornecido, pp. 1–11.

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 06.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

DIAPOSITIVO 16

Imagens reais. Fontes à vista.



Todas as fotografias desta versão foram descarregadas do Wikimedia Commons e atribuídas a Threeohsix, sob CC BY-SA 4.0. Nenhuma fotografia ou ilustração foi extraída do PDF para os diapositivos revistos. O documento fornecido continua a ser a base textual dos sistemas construtivos e de várias reformas sem data segura. Os desenhos são objetos editáveis próprios. A verificação das imagens inclui descrição e data dos ficheiros, comparação das fachadas e leitura da placa municipal; não é uma perícia forense. Não foram usadas imagens geradas por IA. A fonte SIPA 5213 é indicada na categoria Commons, mas a ficha não pôde ser consultada: não é apresentada como fonte lida. A referência de 1550 continua não confirmada.

FONTES: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo ; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg ; https://pt.wikipedia.org/wiki/Extin%C3%A7%C3%A3o_das_ordens_religiosas ; informações (1).pdf.

FOTOGRAFIAS: Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 01.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_01.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.
Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 04.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_04.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.
Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 06.jpg — Threeohsix; 2025-07-06; CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Enquadramento ajustado; orientação EXIF respeitada por rotação no PowerPoint; ficheiro original incorporado sem retoque.

LEITURA: as fotografias externas foram identificadas por metadados, continuidade da fachada e placa municipal. Os esquemas são didáticos, sem escala; não são levantamentos nem reconstituições documentais. Fotografias de 2025 não datam as obras anteriores.

Inventário das fotografias

Autor de todas as fotografias: Threeohsix. Licença: Creative Commons Atribuição–PartilhaIgual 4.0. A licença das fotografias mantém-se. Atribuição, ligação à licença e indicação do recorte/rotação devem acompanhar a sua reutilização.

Identificação cruzada: Categoria Colégio de São Bernardo. A placa municipal da foto 06 permite ligar os dois nomes do edifício. Não foram incluídas fotografias do colégio homónimo de Évora ou da Capela do Espírito Santo em Eiras.

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 01.jpg

Vista de contexto da Rua da Sofia com a longa fachada do antigo Colégio de São Bernardo / Espírito Santo à direita.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 3, 16.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_01.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: 90d1bb61300c8860b52a8e9055464cd8e9ef43458df33f906f65678b7bd296c0

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 02.jpg

Fachada do antigo colégio vista obliquamente, com pisos superiores residenciais e estabelecimentos comerciais no piso térreo.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 10.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_02.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: b39e89234ddac8428cd3317795786346da21b24434cfb12ffff9f20cca8f86d7

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 03.jpg

Vista ampla da fachada, evidenciando ritmos de vãos, cantarias, revestimentos e usos comerciais atuais.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 1, 14.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_03.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: 28a0c3a625ab9ae3184cec568955b73900baa378e86c59502b75adcfc9e30097

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 04.jpg

Fachada desde o extremo oposto, com o portal de acesso e a variedade dos vãos.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 14, 16.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_04.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: e74a69d06b0da0c14cb380e454a6e4d7fabf2e9bb06d89f4808bad1cca026a6a

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 05.jpg

Portal de acesso e fachada do antigo colégio, com edifícios adjacentes e passeio da Rua da Sofia.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 7.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_05.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: c570550dd9c8ce3da4f5f185402871c61ed98494f32a8113ebc6afb1f5c6eb4c

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 06.jpg

Placa patrimonial oficial do Município de Coimbra que identifica o Colégio de S. Bernardo ou do Espírito Santo.

Data: 2025-07-06 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 15, 16.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_06.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: 78c58434c49ee711d34a7d2383970d2cdce0e63e4c9bac2d625703dce26d79ad

Colégio de São Bernardo, na Rua Sofia em Coimbra - Foto 07.jpg

Vista do portal e da fachada da Rua da Sofia em outra data e condição de luz.

Data: 2025-08-02 · Autor: Threeohsix · Licença: CC BY-SA 4.0 · Diapositivos: 14.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C3%A9gio_de_S%C3%A3o_Bernardo,_na_Rua_Sofia_em_Coimbra_-_Foto_07.jpg

Ficheiro original incorporado sem retoque. Rotação nativa do PowerPoint para respeitar EXIF; recorte de enquadramento.

SHA-256 do original: 627fc9b80a319bd72671bf87440a1acee4362a7042cf12096fe1ec507a9cf588

Fontes textuais e alcance

Placa do Município de Coimbra: leitura direta da foto 06. Fonte da identidade e dos marcos 1541/1560. Ver fotografia da placa.

Extinção das ordens religiosas: artigo de contexto consultado através da API Wikipédia. Ler artigo. Não substitui o ato específico de venda ou encerramento deste colégio.

informações (1).pdf: dossiê de 11 páginas fornecido pelo utilizador. Fonte textual das descrições construtivas e hipóteses de reformas. Não contém referência completa para todas as suas afirmações. As suas fotografias não integram a apresentação revista.