

## Annexe : 2 / Réaliser les relevés au niveau + 6.00 m

Localisation : Vannes situés au plancher au dessus des pompes CVI, côté condenseur

---

### Nom de la vanne: CVI 084 VV

Position constatée: Ouvert

Position attendue: Ouvert

Température constatée amont: 29.8

Température constatée aval: 28.9

Température attendue: 30

Commentaire: OK

Description: Isolement VVP sur dégazage condenseur

---

### Nom de la vanne: CVI 107 VV

Position constatée: Semi-Fermé

Position attendue: Semi-Fermé

Température constatée amont: 29.3

Température constatée aval: 29.6

Température attendue: 29

Commentaire: OK

Description: By-pass CVI 084 VV

---

### Nom de la vanne: CVI 085 VV

Position constatée: Fermé

Position attendue: Fermé

Température constatée amont: 28.7

Température constatée aval: 28.2

Température attendue: 28

Commentaire: OK

Description: Isolement SVA sur dégazage condenseur