Technicien: Jean Dupont Date: 13/03/2023

Niveau d'annexe: 1

Vanne ID: 1

Position constatée: O

Température attendue: 30

Température constatée en amont: 28.5

Commentaire: OK

Vanne ID: 2

Position constatée: F

Température attendue: 30

Température constatée en amont: 28.9

Commentaire: OK

Vanne ID: 3
Repère fonctionnel: Vanne de sécurité
Position constatée: SO

Repère fonctionnel: Vanne principale Température constatée en aval: 27.2

Repère fonctionnel: Vanne secondaire

Température constatée en aval: 29.3

Température constatée en aval: 28.8 Température attendue: 30

Température constatée en amont: 29.2

Commentaire: OK