

## Niveau d'annexe: 2

### Vanne ID: 4

Repère fonctionnel: Vanne principale

Température constatée en aval: 28.9

Position constatée: O

Température attendue: 30

Température constatée en amont: 29.8

Commentaire: OK

### Vanne ID: 5

Repère fonctionnel: Vanne secondaire

Température constatée en aval: 29.6

Position constatée: SF

Température attendue: 30

Température constatée en amont: 29.3

Commentaire: OK

### Vanne ID: 6

Repère fonctionnel: Vanne de sécurité

Température constatée en aval: 28.2

Position constatée: F

Température attendue: 30

Température constatée en amont: 28.7

Commentaire: OK