

Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

BATEU: M52F8A358DO/6

Data do Fato:21/04/2025Hora do Fato:14:00Feriado:SimData Comunicação:21/04/2025Hora Comunicação:14:10Protocolo BOU:1144197

Data no Local: 21/04/2025 **Hora Local:** 14:53

Município: Maringá Bairro: Conjunto Habitacional Karina

N⁰/Km:

Via 0: Cruzamento das Vias

Via 1: RUA JOÃO SACRAMIM FILHO
Via 2: RUA DOUTOR RUI CARNASSIALI

Zona: Urbana Coordenada X: -23.4179683 Coordenada Y: -51.8887283

Dados do Solicitante

Nome: Telefone: Logradouro: Nº:

Município: Complemento:

Tipo de Acidente Dados do Acidente

Abalroamento Transversal Feridos

Veículo(s) Danificado(s)

Proximidade(s) do Acidente

Outras Situações

Descrição / Histórico

Vias diferentes: O veículo FOX 1.6 GII, placa AVD6D36 - PR, transitava pela RUA JOÃO SACRAMIM FILHO sentido Avenida sete de setembro, quando no cruzamento com a RUA DOUTOR RUI CARNASSIALI envolveu-se em um abalroamento transversal com o veículo BIZ 125, placa BBS9682 - PR, que transitava pela segunda via citada sentido Centro, conforme croqui e declarações. Condutor da biz e passageiro não estavam no local, condutor encaminhado ao hospital, motocicleta entregue ao pai da condutora. Ambos os veículos tiveram danos de pequena monta, veículo Fox liberado para responsável.



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

CONDIÇÕES DA VIA 0

Tipo: Logradouro: Cruzamento das Vias

Conservação: Boa Pavimentação: Asfalto

Perfil da Pista:Em NívelSentido:Condições Climáticas:BomSemáforo:Separação da Pista:Não IdentificadoSuperfície:Seca

Visibilidade: Dia Nº de Faixas: Não Informado Acostamento: Eq. de Controle de Tráfego:

Condições Técnicas: Intersecção em Nível

CONDIÇÕES DA VIA 1

Tipo: Local Logradouro: RUA JOÃO SACRAMIM FILHO

Conservação: Boa Pavimentação: Asfalto

Perfil da Pista: Em Nível Sentido: Duplo

Condições Climáticas: Bom Semáforo: Não Identificado

Separação da Pista:Não IdentificadoSuperfície:SecaVisibilidade:DiaNº de Faixas:2

Acostamento: Não Identificado Eq. de Controle de Tráfego: Não Identificado

Condições Técnicas: Reta

SINALIZAÇÃO

Horizontal: Inexistente Vertical: Inexistente Auxiliar: Inexistente

Obras: Inexistente Policial: Inexistente

Sinais de Pneus na via: Não Identificado

CONDIÇÕES DA VIA 2

Tipo: Local Logradouro: RUA DOUTOR RUI CARNASSIALI

Conservação: Boa Pavimentação: Asfalto

Perfil da Pista: Em Nível Sentido: Duplo

Condições Climáticas: Bom Semáforo: Não Identificado

Separação da Pista:Não IdentificadoSuperfície:SecaVisibilidade:Dia№ de Faixas:2

Acostamento: Não Identificado Eq. de Controle de Tráfego: Não Identificado

Condições Técnicas: Reta

SINALIZAÇÃO

Horizontal: Inexistente Vertical: Visível Auxiliar: Inexistente

Obras: Inexistente Policial: Inexistente

Sinais de Pneus na via: Não Identificado



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Dados do Veículo Nº 1

Placa: AVD6D36 UF: PR Município: Maringá Acoplado com veículo №:

Marca Modelo: VW FOX 1.6 GII Categoria: Particular Espécie: Passageiro Cor: PRATA

Proprietário: FERNANDO AFONSO JUNG ARCO VERDE

ANTT: Nº ANTT:

Película: Sim № Ocupantes: 2 № Feridos: 0 № Óbitos: 0 Tacógrafo: Não

Veículo no Momento do Fato: Movimento Carga:

Altura: Peso: Acionou air bag? Não Avaria: Não

Tipo de Veículo: AUTOMOVEL

| Luzes Indicadoras de Mudança de Direção | | Pneus | | Faróis | | Lanterna Traseira | | Luzes de Freio | | Limpadores de Para-brisa | |
|---|---|----------------|---|--------|---|----------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|---|
| Dianteira Esq. | Е | Dianteira Esq. | Е | Esq. | Е | Esq. | Е | Esq. | Е | Esq. | Е |
| Dianteira Dir. | Ε | Dianteira Dir. | Ε | Dir. | Ε | Dir. | Е | Dir. | Е | Dir. | Е |
| Traseira Esq. | Ε | Traseira Esq. | Ε | | | • | | • | | | |

E

Legenda

E= EFICIENTE
D= DEFICIENTE
A= AVARIADO

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO


Motivo: Termo de Recolhimento Nº: Recolhido CRLV? Não

Destino: Responsável Removido por: Responsável

Traseira Dir.

REGIÃO DANIFICADA

Traseira Dir.



Avaria: Pequena Monta Pontos: 0

Histórico de Registros Anteriores no Sistema BATEU

NÃO EXISTEM REGISTROS ANTERIORES

CAPAO DA IMBUIA - CURITIBA - FONE: 41 32811600







UF:

CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

PESSOA ENVOLVIDA Nº 1

Resultado: Sem Ferimento

Tipo Doc.: RG

Nome: ERIC BARROS ARCO VERDE

Sexo: Masculino

Instrução: Ens. Superior Incompleto

Logradouro: AV CARLOS CORREA BORGES

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL INOCENTE

Município: Maringá

Tel.:

Cel.: (44) 99922-7662

Email:

Nacionalidade:
Município Trab. :

Profissão: Estudante

MOPP:

Encaminhado Por:

Município Enc.:

Nº Registro: 06693731776 **Data 1ª CNH:** 31/08/2016

Exame Etilométrico:

Valor Aferido:

Veículo Nº: 1 Tipo: Condutor

Nº Doc.: 85531123

Nome Mãe: BARBARA MAGALHAES BARROS ARCO

Idade: 28

Estado Civil:

Nº: 2085

CEP: 87060000

Tel. Com. :

Declarou no Local: Sim

Local Trab. :

Atividade:

Motivo Deslocamento: Particular

Local Enc.:

Informação Prestada por:

UF: PR Categoria: B

Validade da CNH: 17/03/2026

Etilômetro Nº:

Termo de Constatação:



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Dados do Veículo Nº 2

Placa: BBS9682 UF: PR Município: Maringá Acoplado com veículo №:

Renavam: 1136465380 Chassi: 9C2JC4830JR202105 Ano Fabr.: 2017

Marca Modelo: HONDA BIZ 125 Categoria: Particular Espécie: Passageiro Cor: BRANCA

Proprietário: AMANDA GABRIELLY DE ASSIS SANTOS

ANTT: Nº ANTT:

Película: Nº Ocupantes: 2 Nº Feridos: 1 Nº Óbitos: 0 Tacógrafo:

Veículo no Momento do Fato: Movimento Carga:

Altura: Peso: Acionou air bag? Não Informado Avaria: Não

Tipo de Veículo: MOTONETA

| Luzes Indicadoras de Mudança de Direção | | Pneus | | Faróis | | Lanterna Traseira | | Luzes de Freio | | Limpadores de Para-brisa | |
|---|---|----------------|---|--------|---|----------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|--|
| Dianteira Esq. | Α | Dianteira Esq. | | Esq. | Е | Esq. | Α | Esq. | Α | Esq. | |
| Dianteira Dir. | Е | Dianteira Dir. | | Dir. | | Dir. | | Dir. | Α | Dir. | |
| Traseira Esq. | Ε | Traseira Esq. | Ε | | | • | | | | | |

| Legenda | |
|---------------|--|
| E= EFICIENTE | |
| D= DEFICIENTE | |
| A= AVARIADO | |
| | |

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO


Motivo: Termo de Recolhimento Nº: Recolhido CRLV? Não

Destino: Responsável Removido por: Responsável

Traseira Dir.

REGIÃO DANIFICADA

Traseira Dir.



Avaria: Pequena Monta Pontos: 0

| Histórico de Registros Anteriores no Sistema BATEU | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| BATEU | EU Data/hora Município Classificação Monta Resu | | | | | | | |
| 521627/1 | 27/11/2018 08:00 | Não Identificado | Pequena Monta | Com Vítima | | | | |
| 521627/1 | 27/11/2018 08:00 | Não Identificado | Pequena Monta | Com Vítima | | | | |



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

PESSOA ENVOLVIDA Nº 5

Resultado: Ferimento Veículo Nº: 2 Tipo: Condutor

Tipo Doc.: RG **Nº Doc.: Nome:** ENVOLVIDO NÃO RECONHECIDO - 1 **Nome Mãe:**

Sexo: Feminino Idade:

Instrução: Estado Civil:

Logradouro:

Bairro: Nº: Município: CEP:

Tel.: Tel. Com.:

Cel. : Email:

Nacionalidade: Declarou no Local: Não

Município Trab. : Local Trab. : UF:

Profissão: Atividade:

MOPP: Motivo Deslocamento:

Encaminhado Por: Ambulancia Prefixo: Local Enc.:

Município Enc. : Maringá Informação Prestada por:

Nº Registro:

Data 1ª CNH:

Validade da CNH:

Exame Etilométrico: Não Etilômetro Nº:

Valor Aferido: Termo de Constatação:



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

PESSOA ENVOLVIDA Nº 2

Resultado: Sem Ferimento

Tipo Doc.: RG

Nome: AMANDA AIKO MORIMOTO OIKAWA

Sexo: Feminino

Instrução: Não Informado

Logradouro: AV OSIRES S GUIMARAES

Bairro: Município:

Tel.:

Cel. : Email:

Nacionalidade: Brasileira

Município Trab.:

Profissão: MOPP:

Encaminhado Por:

Município Enc. :

Nº Registro: Data 1ª CNH:

Exame Etilométrico:

Valor Aferido: mg/l

Veículo Nº: 1 Tipo: Passageiro

Nº Doc.: 13406922

Nome Mãe: HELENA MIEKO MORIMOTO OIKAWA

Idade: 25

Estado Civil:

Nº: 993 **CEP:**

Tel. Com.:

Declarou no Local: Não

Local Trab. : UF:

Atividade:

Motivo Deslocamento: Particular

Local Enc.:

Informação Prestada por:

UF: Categoria: Validade da CNH: Etilômetro №:

Termo de Constatação:







CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

PESSOA ENVOLVIDA Nº 3

Resultado: Sem Ferimento

Tipo Doc.: RG

Nome: MARCO AURELIO BARBOSA DOS SANTOS

Sexo: Masculino

Instrução: Não Informado

Logradouro: RUA PIONEIRA ICLEIA LINHAR

Bairro: JARDIM LICCE

Município:

Tel.:

Cel.: (44) 99921-7362

Email:

Nacionalidade: Brasileira
Município Trab. : Itapema

Profissão: Pintor

MOPP:

Encaminhado Por: Município Enc. : Nº Registro:

Data 1ª CNH:

Exame Etilométrico:

Valor Aferido: mg/l

Veículo Nº: Tipo: Responsável

Nº Doc.: 9686251

Nome Mãe: SILVIA HELENA DE FATIMA BARBOSA

Idade: 39 Estado Civil:

Nº: 170 **CEP:**

Tel. Com.:

Declarou no Local: Não

Local Trab. : UF: SC

Atividade:

Motivo Deslocamento: Ignorada

Local Enc.:

Informação Prestada por:

UF: Categoria: Validade da CNH: Etilômetro №:

Termo de Constatação:



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

PESSOA ENVOLVIDA Nº 4

Resultado: Sem Ferimento **Veículo №: Tipo:** Responsável

Tipo Doc.: RG **№ Doc.:** 1520467

Nome: FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE Nome Mãe: DOLORES JUNG ARCO-VERDE

Sexo: Masculino Idade: 66
Instrução: Estado Civil:

Logradouro: AVENIDA CARLOS CORREA BORGES

Bairro: CONJUNTO HABITACIONA Nº: 2085 Município: CEP:

Tel.: Tel. Com.:

Email:

Nacionalidade: Brasileira Declarou no Local: Não

Município Trab. : Local Trab. : UF:

Profissão: Atividade:

MOPP: Motivo Deslocamento:

Encaminhado Por: Local Enc.:

Município Enc. : Informação Prestada por:

Nº Registro:

Data 1ª CNH:

Exame Etilométrico:

UF: Categoria:

Validade da CNH:

Etilômetro Nº:

Valor Aferido: mg/l Termo de Constatação:

Responsável pelas Informações

| Função | Nome | RG | VIATURA N° |
|---------|--------------|----------|------------|
| SOLDADO | DANIEL OMURA | 81508887 | L1790 |



Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Croqui

Nome: Croqui;.jpg

Descrição: Croqui do BATEU protocolo M52F8A358DO





Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Documento

Nome: Relatorio de avarias B2;.jpg

Descrição: Relatorio de avarias do veiculo placa BBS9682 - PR





Número BATEU: M52F8A358DO/6




CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Documento

Nome: Scanned-image23-04-2025-084235-1.jpg

Descrição:



Documento emitido eletronicamente. Para comprovar a autenticidade deste documento entre no site, http://www.pmpr.pr.gov.br/BPtran , clique em "Imprimir Boletim".

CURRENCHIO EVERA SER PREENCHIDO EM LETRAS DE FORMA MAIUSCULAS CONFORMA A SIGNE FOR HILL K. L. M. N.O. P. Q. R. S. T. U. V.W.X.Y.



Número BATEU: M52F8A358DO/6




CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Documento

Nome: Relatorio de avarias B1;.jpg

Descrição: Relatorio de avarias do veiculo placa AVD6D36 - PR





Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Sinistro;.jpg

Descrição: Rua Rui Carnassiali







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Lateral esquerda;.jpg







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Traseira veiculo;.jpg







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Sinistro;.jpg Descrição: Posicao final







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Frente veiculo;.jpg





Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Traseira veiculo;.jpg

Descrição:







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Lateral esquerda;.jpg







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Lateral direita;.jpg





Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Frente veiculo;.jpg

Descrição:







Número BATEU: M52F8A358DO/6 CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

Foto

Nome: Lateral direita;.jpg





Número BATEU: M52F8A358DO/6



CEDIDO PARA: ERIC BARROS ARCO VERDE ELABORADO POR: QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR IMPRESSO POR: ERIC BARROS ARCO VERDE

ESTE BOLETIM CONTÉM INDICATIVO DE PESSOAS FERIDAS

Na área criminal

Para iniciar uma Ação Penal relativo às lesões corporais decorrente do acidente de trânsito, você deverá dirigir-se à Delegacia de Delitos de Trânsito, quando existir no seu município, ou a uma Delegacia Polícia Civil do seu bairro e realizar uma representação formal contra a outra parte envolvida, em até 6 meses da data do acidente de trânsito.

Da indenização das despesas médicas - Seguro DPVAT

O Seguro DPVAT indeniza feridos de acidentes de trânsito, estejam elas dentro ou fora do veículo.

Para receber os seus direitos, não é preciso nomear intermediários ou procuradores.

O prazo para pedir a indenização é de até 3 anos a partir da data em que o acidente aconteceu.

Cobertura/documentação:

Indenização por morte:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, Certidão de Óbito, laudo do Instituto Médico Legal e documentos que qualifiquem os beneficiários ou herdeiros.

Indenização por invalidez:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, laudo conclusivo do Instituto Médico Legal qualificando as extensões das lesões físicas e psíquicas da vítima.

Reembolso de despesas médicos-hospitalares:

Boletim de Acidente de Trânsito, RG, CPF, prontuário de atendimento hospitalar, recibos e notas

Mais informações: www.dpvatseguro.com.br 0800.41.5100

VEÍCULO COM MÉDIA OU GRANDE MONTA

Recurso para reenquadramento de monta

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior, desde que em hipótese autorizada nos anexos I a IV da Resolução 810/2020 do CONTRAN, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

- I Ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo:
- II O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;
- III A avaliação deve ser feita conforme os critérios e modelos de formulários constantes da Resolução 544/2015 do CONTRAN e seus anexos:
- IV O laudo deve estar acompanhado de fotos ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: frontal, traseira, lateral direita, lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral esquerda, a 45º mostrando traseira e lateral direita; a 45º mostrando traseira e lateral direita;
- V O laudo deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante legal;
- VI O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da lavratura do BATEU, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.