



Constat amiable d'accident automobile

Ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais un relevé des identités et des faits, servant à l'accélération du règlement

à signer obligatoirement par les DEUX conducteurs

1 . Date de l'accident 29/7/2026	Heure 18:47	2 - Lieu Intersection entre l'Avenue du 14 Janvier	3 . Blessés même légers non ☐ oui ☒
4 . Dégâts matériels autres qu'aux véhicules A et B non ☐ oui ☒		5 . Dégâts matériels autres qu'aux véhicules A et B non ☐ oui ☒	

VEHICULE A

6. Société d'Assurances
Véhicule assuré par GAT Assurances
Contrat d'Assurance N° 44556677
Agence ... Agence Sousse Khezema
Attestation valable
du 01/01/2026 au 31/12/2026

7. Identité du Conducteur
Nom Mezghani
Prénom Kais
Adresse Cit Sahloul 4, Sousse
Permis de conduire N° 456123
Délivré le 11/04/2015

8. Assuré (voir attest. d'assur.)
Nom Mezghani
Prénom Kais
Adresse Cit Sahloul 4, Sousse
Tél 23134876

9. Identité du Véhicule
Marque, Type Peugeot 208
N° d'immatriculation 6388.TUN.168
Sens suivi S'insrait sue l'Avenue du 14 Janvier
Venant de Rue ses Orangers
Allant à Zone Touristique

10. Indiquer par une flèche le point de choc initial



11. Dégât apparents

Capot plié, calandre brisée, radiateur percé

14. Observations


Je n'ai pas vu le véhicule B arriver sur l'axe principal en raison du manque de visibilité

12. Circonstances
Mettre une croix (x) dans chacune des cases utiles pour préciser le croquis

1	en stationnement	1
2	quittait un stationnement	2
3	prenait un stationnement	3
4	sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre	4
5	s'engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre	5
6	arrêt de circulation	6
7	frottement sans changement de file	7
8	heurtait à l'arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file	8
9	roulait dans le même sens et sur une file différente	9
10	changeait de file	10
11	doublait	11
12	virait à droite	12
13	virait à gauche	13
14	reculait	14
15	empiétait sur la partie de chaussée réservée à la circulation en sens inverse	15
16	venait de droite (dans un carrefour)	16
17	n'avait pas observé le signal de priorité	17

indiquer le nombre de cases marquées d'une croix

13 Croquis de l'accident



VEHICULE B

6. Société d'Assurances
Véhicule assuré par Assurances BIAT
Contrat d'Assurance N° 88990011
Agence ... Agence Sousse Medina
Attestation valable
du 01/05/2026 au 30/04/2027

7. Identité du Conducteur
Nom Ghedamsi
Prénom Amel
Adresse Avenue Léopold Senghor, Sousse
Permis de conduire N° 987321
Délivré le 05/09/2020

8. Assuré (voir attest. d'assur.)
Nom Ghedamsi
Prénom Amel
Adresse Avenue Léopold Senghor, Sousse
Tél 23556677

9. Identité du Véhicule
Marque, Type Kia Rio
N° d'immatriculation 102.TN.456
Sens suivi Roulait tout droit sur l'axe principal (prioritaire)
Venant de Centre-ville Sousse
Allant à Port El Kantaoui

10. Indiquer par une flèche le point de choc initial



11. Dégât apparents

Portière avant droite enfoncée, latérale droite brisée, aile avant froissée

14. Observations

Je circulais normalement sur l'avenue principale quand le véhicule A est sorti brusquement de la rue adjacente

A 15. Signature des conducteurs

NB : Exigez une photocopie de l'attestation internationale d'assurances (carte verte ou carte orange) si le tiers est assuré à l'étranger.

Photos jointes



Scène de l'accident



Dégâts - Véhicule A