



	FORMULARIO INSPECCIÓN	Fecha: 2019-04-24 RUT inspector: 19326995-9 Nombre Inspector: Maria Nora Tapia Lara Codigo interno: 1
---	-----------------------	--

Datos del Cliente				
Nombre Cliente:	Juan Perez	Rut Cliente:	20665489-3	
Email Contacto:	juan@mail.com	Telefono Contacto:	98765432	
1 categoria unica	Cumple	N/A	NO Cumple	Observaciones
1 campo A	X			
2 campo B	X			
3 campo C	X			
4 campo D	X			hola
5 campo E	X			
Observaciones generales de la inspeccion: observado				

Fotos de la inspección:

Fotografía	Observación
	Supafastnuevo.optimuscar.cl/anexos/nuevo/fotosauto/Insp-1-15560770611060373707.jpg
	nuevo.optimuscar.cl/anexos/nuevo/fotosauto/Insp-1-1556077100907228326.jpg