

# Lección aprendida

## CASI ACCIDENTE

**Área donde se presenta el casi accidente:** Instalación / Medellín / Obra Plaza Fabricato.

**Fecha ocurrencia:** 02 de abril de 2022.

**Actividad:** Instalación de guías

**Tiempo de experiencia Instalador:** 12 años.


**Lesión al trabajador:** Ninguna.

### Descripción:

Un empleado de la empresa ROCA, se encontraba realizando trabajos de pulido de piso en el Centro Comercial Plaza Fabricato en la primera parada del ascensor. El piso se encontraba resbaloso debido a la lechada que aplican para brillar el piso, lo que ocasiona que el trabajador se resbale, caiga al suelo y pierda el control de la pulidora de pisos, la cual cae al PIT del ascensor número 3, y causa daños en su interior.

## CAUSAS

1. En la charla diaria no se evidencia la identificación de caída de objetos al interior del pozo.
2. La máquina lijadora de pisos contaba con un switch de encendido directo, lo que ocasiona que esta no se apague cuando el operario suelta el mando.
3. El piso resbaloso ocasiona la caída del trabajador y que él pierda el control de la lijadora de pisos.



**Recuerda,  
¡primero la  
seguridad!**

# Lección aprendida

## MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Identificar en las charlas de seguridad los peligros y riesgos asociados a las actividades a realizar durante el día.
2. Programar las actividades diarias e informar a las diferentes obras el proceso en el que se encuentra la instalación, con el fin de alinear las actividades de las constructoras con las de MELCOL.
3. Está prohibido realizar trabajos por encima o por debajo de los demás técnicos, ya que existe una probabilidad muy grande de caída de objetos.
4. Toda labor que se realice en el interior de los pozos compartidos debe realizarse con los equipos en línea para evitar caída de objetos.



Antes de iniciar actividades al interior de los pozos de los ascensores, verifica las condiciones internas y externas del frente de trabajo para garantizar ambientes de trabajo seguros.



**Recuerda,  
¡primero la  
seguridad!**