


## Relatório de Manutenção



Nome: sidnei

Tipo de Entrada: Manutenção

Tipo de Produto: Tetis isca

Motivo: Manutenção

Tipo Customização: Caixa de papelão

Entregue por/Retirado por: junior

Recebimento: Correios/Transportadora

Manutenção Equipamentos: l~kj

Retorno Equipamentos:

Faturamento: Com\_Custo

Setor: None

Customização: ~lípuoyhi


Número Equipamento: çkpoig

Tratativa: Placa Danificada

Status: Pendente

ID: 34 - Descrição:( 123456) - Tipo Problema: Botão de acionamento Danificado

Tratativa: O botão de acionamento do equipamento está danificado, dificultando seu uso.



ID: 35 - Descrição:( 789101112) - Tipo Problema: Sem problemas Identificados

Tratativa:

<b>Sobre a Manutenção Realizada:

Gostaríamos de informar que concluímos com sucesso as manutenções necessárias no equipamento

TB VENDEDOR
ID VENDEDOR
NOME VENDEDOR