


## Relatório de Manutenção



**Nome:**

matheus

**Tipo de Entrada:**

Manutenção

**Tipo de Produto:**

isca Gs10

**Motivo:**

Manutenção

**Tipo Customização:**

Caixa de papelão

**Entregue por/Retirado por:**

Correios/Transportadora

**Recebimento:**

Correios/Transportadora

**Faturamento:**

Com\_Custo

**Setor:**

Manutenção

**Customização:**

Termo cinza + imã

**Número Equipamento:**

1098310368 1098310368

**Tratativa:**

Oxidação

**Status:**

Comercial

**ID:**

16 - Descrição: 1098310368 - Tipo Problema: Oxidação

**Tratativa:**

Sobre a Manutenção Realizada: Para resolver o problema do equipamento, foram realizadas as tratativas necessárias e alguns testes posteriores, porém, sem sucesso, sendo assim será necessária a troca do dispositivo. Atenciosamente, Laboratório Técnico.

<div>TB VENDEDOR</div> <div>ID VENDEDOR</div> <div>NOME VENDEDOR</div>
------------------------------------------------------------------------

**ID:**

17 - Descrição: 1098310368 - Tipo Problema: Oxidação

**Tratativa:**

Sobre a Manutenção Realizada: Para resolver o problema do equipamento, foram realizadas as tratativas necessárias e alguns testes posteriores, porém, sem sucesso, sendo assim será necessária a troca do dispositivo. Atenciosamente, Laboratório Técnico.

