


Relatório de Manutenção



Nome:
sidnei

Tipo de Entrada:
Manutenção

Tipo de Produto:
isca Gs10

Motivo:
None

Tipo Customização:
None

Entregue por/Retirado por:
Correios/Transportadora

Recebimento:
None

Faturamento:
None

Setor:
Entrada

Customização:
Termo preto

Número Equipamento:
1222

Tratativa:
None

Status:
Comercial

ID:
20 - ID EQUIPAMENTO: 1222 - Tipo Problema: Placa Danificada

Tratativa:
Sobre a Manutenção Realizada: Para resolver o problema do equipamento, foram realizadas as tratativas necessárias e alguns testes posteriores, porém, sem sucesso, sendo assim será necessária a troca do dispositivo. Atenciosamente, Laboratório Técnico

