



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde:	Athlon Germany GmbH		
Berichtsnummer:	0000000994198-DE35		
Vertragsnummer:	12005274	Amtl. Kennzeichen:	FR-TE 125

Fahrzeugdaten			
Ford Mondeo Turnier			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0FXXWPCFKL18517	Laufleistung abgelesen:	158723 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.07.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	01.02.2023
			Mönchengladbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	8566//BRJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	Polar-Silber Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	1	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	118834 / 19.09.2022		

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	215/60/R16/99H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	215/60/R16/99H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	215/60/R16/99H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	215/60/R16/99H 5 mm
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	235/50/R17/96W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	235/50/R17/96W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	235/50/R17/96W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	235/50/R17/96W 5 mm

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarplaza.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Hüsches Gruppe®
e Gutachter





Serienausstattung



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Geräuschkompensation • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling (Aluminium) • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistenz-System Park-Assistent (Active Park Assist) • Farbdisplay (10,1 Zoll)
<i>Farbdisplay für Bordcomputer</i> • Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz) • Fußmatten Teppich • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - Typ 8F40 (8-Stufen) • Intelligent Protection System (IPS)
<i>Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten</i> • Körper 5-türig • Kindersicherung elektrisch • Kühlergrill verchromt • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Leseleuchten im Fond • Mittellarmlehne hinten • Modellpflege • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturkit • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Seitenschweller Wagenfarbe • Sicht-Paket
<i>Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik</i> • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
<i>Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)</i> • Antischlupfregelung (ASR) + ABS • Außenspiegel elektr. anklappbar
<i>Bodenleuchte im Außenspiegel</i> • Außenspiegel Wagenfarbe • Coming-Home-Lichtfunktion
<i>Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung</i> • Einstiegschienen vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
<i>Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Scheibenwischer mit Regensensor</i> • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel • Fußraumleuchte vorn • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
<i>Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</i> • Pollenfilter • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • KeyFree-System
<i>Power KeyFree-Startfunktion, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)</i> • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze vorn • Lenkrad mit Schaltwippen • Leseleuchte vorn • LM-Felgen • Mittellarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT • Nebelscheinwerfer
<i>Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung</i> • Parkpilotsystem vorn und hinten
<i>Parkpilotsystem hinten</i> • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040) |
|--|--|

<ul style="list-style-type: none"> • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Sportsitze • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Zentralverriegelung mit Fernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Servolenkung elektrisch • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Türgriffe außen lackiert • Winter-Paket <i>Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn</i> • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
--	--

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Business-Paket 2 <i>Sound-System Premium, 12 Lautsprecher, Subwoofer, Radioempfang digital (DAB), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC), Audiobedienung am Lenkrad, 9 Lautsprecher, USB-Anschluss, Ford SYNC 3 mit Navigation, Fahrassistenten-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Parkpilotsystem vorn und hinten, Parkpilotsystem hinten, Rückfahrkamera</i> • Metallic-Lackierung • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Technologie-Paket <i>Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Tagfahrlicht LED, Heckklappenbetätigung elektrisch</i>

Der Sachverständige weist darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung
Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Übersicht durchgeführte Technikprüfung			
Klimaanlage:	 Nicht möglich	Lichtanlage:	 In Ordnung
Motorlauf:	 In Ordnung		

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis: *

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Windschutzscheibe	Beschädigt
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Siehe Gutachten
6.	Heckklappe	Verformt (leicht)
7.	A-säule Vorne - Rechts	Steinschlag



	Bauteil	Schaden
8.	Lenkrad	Gebrauchsspuren



	Bauteil	Schaden
9.	Sommerfelge 1	Kratzer
10.	Schlüssel	Fehlt

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Tankdeckel



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Bereifung



1. Windschutzscheibe

Beschädigt



1. Windschutzscheibe

Beschädigt



2. Motorhaube

Steinschlag



2. Motorhaube

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne

Kratzer



5. Stoßfänger Hinten

Siehe Gutachten



6. Heckklappe

Verformt (leicht)



7. A-säule Vorne - Rechts

Steinschlag



8. Lenkrad

Gebrauchsspuren



9. Sommerfelge 1

Kratzer