Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

N° SINIESTRO	51882377	Tramite:	500992162827	Fecha siniestro:		2021-10-11 00:00:00.0	POLIZA N°	512796742	
DATOS VEHICULO	PEUGEOT - 208	3 1.6 5P ALLURE - AL	JTO	Dominio: AE1	47TA	Año: 2020	Suma asegurada	Suma asegurada: \$1.716.000,0	
Chasis: 936CLNFP0LB526	667	Inspeccionado:2	021-10-22 12:44:00.0	Franquicia: \$2	24.000,00	Cobertura: D2 - R.C.L T 24.000	TODO RIESGO CON FRANQUICIA \$		
PROPIETARIO	Nombre: SEPIURCA BAMBU KEN Email: bambu.sepiurca@gmail.com				Teléfono:1550997220				
	Domicilio: CON	ESA 1816		Localidad:					
DAÑOS DE LA UNIDAD)			Acción	Chapa	Pintura	Dev.Chapa	Dev.Pintura	
PARTE DELANTERA									
CAPOT				CAMBIAR	1.00	3.00	0.00	0.00	
REJILLA CENTRAL DEL PARAGOLPE DELANTERO				CAMBIAR	0.00	0.00	-0.50	-0.50	
PARAGOLPE DELANTERO			REPARAR	1.00	2.00	0.00	0.00		
ABSORVEDOR				CAMBIAR	0.00	0.00	-0.50	0.00	
MASCARA FRENTE			CAMBIAR	1.00	0.00	1.00	0.00		
OBSERVACIONES									
Acordado con taller RESCI indicada entrega 15-11-20				.com MObra \$47400 Fr	anquicia \$2400	0 Neto \$23400 Repuestos	A CARGO DEL SHEIK	\$110328 Fecha	
ESTIMACIÓN DE OBRA	A DE MANO Y RI	EPUESTOS							
RUBRO	TALLER			CANTIDAD		UNIDAD	TOTAL	DESVIO	
CHAPA	RESCIA SRL			3.00	DIAS	\$5.800,00	\$17.400,00	\$0,	
PINTURA	RESCIA SRL			5.00	PAÑOS	\$6.000,00	\$30.000,00	\$-3.000	
			TOTAL MANO DE OBRA:			\$47.400,00			
				TOTAL REPUES	STOS:		\$110.328,01		
				TOTAL:			\$157.728,01	\$-3.000,	
Taller Franquicia: RESCIA SRL				FRANQUICIA:		\$24.000,00			
				NETO CIA:			\$133.728,01		







Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

DETALLE DE REPUESTOS						
Nombre del repuesto	Proveedor	Calidad	Observaciones Plazo entrega		Precio(SIN IVA)	
CAPOT	EL SHEIK	Legitimo	PARTE DELANTERA	15 días	\$38.621,49	
REJILLA CENTRAL DEL PARAGOLPE DELANTERO	EL SHEIK	Legitimo	PARTE DELANTERA	15 días	\$14.479,34	
ABSORVEDOR	EL SHEIK	Legitimo	PARTE DELANTERA	15 días	\$22.909,09	
MASCARA FRENTE	EL SHEIK	Legitimo	SUPERIOR DE CHAPA, FRENTIN	15 días	\$15.170,25	
Subtotal sin IVA:						
IVA:						
Flete:						
Total repuestos:						





Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

RESUMEN DE INSPECCIÓN									
INSPECCION	57151		ANALISTA	REUS FERNANDO ADRIAN		FECHA SOLICITADA	2021-10-22 12:44:00.0		
PERITO	GARCIA DIEGO ALBERTO		RESULTADO		ACUERDO: REPARAR Y COMPRAR REPUESTOS		FECHA REALIZADA		
OBSERVACIONES PERITO									
Acordado con taller RESCIA & ASOCIADOS TE 11-4199-6225 Email asociadosrescia@gmail.com MObra \$47400 Franquicia \$24000 Neto \$23400 Repuestos A CARGO DEL SHEIK \$110328 Fecha indicada entrega 15-11-2021 Comentarios Adicionales: VISTO POR SIGHTCALL									
MONTO REPAR	MONTO REPARACIÓN \$133.728,01 MONTO INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE -								
INCLUYE	INCLUYE								
COMENTARIOS									
TITULAR	TITULAR SEPIURCA BAMBU KEN		CUIT / CUIL			CBU			
CONFORME PROPIETARIO: - FECHA CONFORME REPARACIÓN:									
					FECHA CONFOR				
OBSERVACIONES PROPIETARIO									
ESTADO		REPARAR							
OBSERVACIONES TALLER									
OBSERVACIONES ANALISTA									
coordinar inspeccion									