

ORDEN DE REPARACIÓN

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha:	01-11-2021
N° Siniestro:	51882377
N° Póliza:	512796742

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre y Apellido:	SEPIURCA BAMBU KEN
Teléfono:	1550997220
Email:	bambu.sepiurca@gmail.com

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca/Modelo/Tipo:	PEUGEOT- 208 1.6 5P ALLURE- AUTO-
Patente:	AE147TA
Año:	2020
N° Chasis:	936CLNFP0LB526667

DATOS DEL TALLER

Razón Social:	RESCIA SRL
Calle:	LAS CASAS 3929
Localidad:	CABA
Teléfono:	(011)41996225
Email:	asociadosrescia@gmail.com

Total de reparación autorizado

Valor en pesos

Orden de trabajo	\$47.400,00
Franquicia a cargo del asegurado	\$24.000,00
A cargo de Mercantil Andina	\$23.400,00

Para completar por el asegurado:

Liquidación de plena conformidad, por lo cual nada más tendré que reclamar a la compañía en concepto de daño emergente, lucro cesante, privación de uso, desvalorización de rodado, y/o cualquier otro concepto al taller antes mencionado, y/o asegurado, y/o propietario, y/o conductor, y/o tenedor, y/o usuario del vehículo asegurado, desistiendo de la acción y del derecho por el evento

Firma y aclaración

Lugar y fecha

PERITO INTERVENIENTE

Nombre:	GARCIA DIEGO ALBERTO
---------	----------------------

PROVEEDOR DE REPUESTOS

Nombre:	EL SHEIK
Teléfono:	(011)46396551
Email:	administracion@shksrl.com.ar

Daños de la unidad	Acción	Tiempo de entrega
Capot	Cambiar	15 Días
Rejilla Central Del Paragolpe Delantero	Cambiar	15 Días
Absorvedor	Cambiar	15 Días
Mascara Frente	Cambiar	15 Días

Daños de la unidad	Acción	Tiempo de entrega
Paragolpe Delantero	Reparar	-

Importante

Para poder cargar la factura debes tener el tracking de la reparacion actualizado, sin excepcion. Al seleccionar la opción REPARADO, recibirás un correo electronico para

cargarla a traves del link que se encuentre en el cuerpo del mismo