



N° SINIESTRO	51930907	Tramite:	500992165415	Fecha siniestro:	2021-12-02 00:00:00.0	POLIZA N°	512796742
DATOS VEHICULO	PEUGEOT - 208 1.6 5P ALLURE - AUTO			Dominio:	AE147TA	Año:	2020
Chasis: 936CLNFP0LB526667		Inspeccionado:2022-10-17 15:21:18.0		Franquicia: \$36.000,00		Cobertura: D2 - R.C.L.- TODO RIESGO CON FRANQUICIA \$ 36.000.-	
PROPIETARIO	Nombre: SEPIURCA BAMBU KEN			Email: bambu.sepiurca@gmail.com		Teléfono:1150997220	
	Domicilio: CONESA 1816			Localidad:			
DAÑOS DE LA UNIDAD				Acción	Chapa	Pintura	Dev.Chapa
PARTE TRASERA							
PARAGOLPE TRASERO				REPARAR	2.00	2.00	1.10
PANEL DE COLA				REPARAR	1.00	1.00	0.00
PORTON TRASERO				REPARAR	1.00	1.00	-0.10
OBSERVACIONES							
Acordado con taller RESCIA LAS CASAS 3929 11-4199-6225 asociadosrescia@gmail.com MObra \$78000 Franquicia \$36000 Neto \$42000 Repuestos NO HAY							
ESTIMACIÓN DE OBRA DE MANO Y REPUESTOS							
RUBRO	TALLER	CANTIDAD		UNIDAD	TOTAL	DESVIO	
CHAPA	RESCIA SRL	4.00	DIAS	\$9.500,00	\$38.000,00	\$9.500,00	
PINTURA	RESCIA SRL	4.00	PAÑOS	\$10.000,00	\$40.000,00	\$-3.000,00	
TOTAL MANO DE OBRA:					\$78.000,00		
TOTAL REPUESTOS:					\$0,00		
TOTAL:					\$78.000,00	\$6.500,00	
FRANQUICIA:					\$36.000,00		
NETO CIA:					\$42.000,00		

Taller Franquicia: RESCIA SRL

DETALLE DE REPUESTOS					
Nombre del repuesto	Proveedor	Calidad	Observaciones	Plazo entrega	Precio(SIN IVA)
Subtotal sin IVA:					\$0,00
IVA:					\$0,00
Flete:					\$0,00
Total repuestos:					\$0,00

RESUMEN DE INSPECCIÓN

INSPECCION	167573	ANALISTA	POMBO MAYRA ALEJANDRA	FECHA SOLICITADA	2022-10-17 15:21:18.0
PERITO	GARCIA DIEGO ALBERTO	RESULTADO	ACUERDO: REPARAR Y COMPRAR REPUESTOS	FECHA REALIZADA	

OBSERVACIONES PERITO

Acordado con taller RESCIA LAS CASAS 3929 11-4199-6225 asociadosrescia@gmail.com MObra \$78000 Franquicia \$36000 Neto \$42000 Repuestos NO HAY

MONTO REPARACIÓN	\$42.000,00	MONTO INDEMNIZACIÓN		EN CONCEPTO DE	-
INCLUYE					

COMENTARIOS

TITULAR	SEPIURCA BAMBU KEN	CUIT / CUIL		CBU	
CONFORME PROPIETARIO:	-	FECHA CONFORME REPARACIÓN:			
		FECHA CONFORME INDEMNIZACIÓN:			

OBSERVACIONES PROPIETARIO

ESTADO	REPARAR
--------	---------

OBSERVACIONES TALLER

OBSERVACIONES ANALISTA

derivo inspección