

ORDEN DE REPARACIÓN

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha:	20-10-2022
N° Siniestro:	51930907
N° Póliza:	512796742

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre y Apellido:	SEPIURCA BAMBU KEN
Teléfono:	1150997220
Email:	bambu.sepiurca@gmail.com

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca/Modelo/Tipo:	PEUGEOT- 208 1.6 5P ALLURE- AUTO-
Patente:	AE147TA
Año:	2020
N° Chasis:	936CLNFP0LB526667

DATOS DEL TALLER

Razón Social:	RESCIA SRL
Calle:	LAS CASAS 3929
Localidad:	CABA
Teléfono:	1141996225
Email:	asociadosrescia@gmail.com

Total de reparación autorizado

Valor en pesos

Orden de trabajo	\$78.000,00
Franquicia a cargo del asegurado	\$36.000,00
A cargo de Mercantil Andina	\$42.000,00



Para completar por el asegurado:

Liquidación de plena conformidad, por lo cual nada más tendré que reclamar a la compañía en concepto de daño emergente, lucro cesante, privación de uso, desvalorización de rodado, y/o cualquier otro concepto al taller antes mencionado, y/o asegurado, y/o propietario, y/o conductor, y/o tenedor, y/o usuario del vehículo asegurado, desistiendo de la acción y del derecho por el evento

Firma y aclaración

Lugar y fecha

PERITO INTERVENIENTE

Nombre:

GARCIA DIEGO ALBERTO

Daños de la unidad

Acción

Tiempo de entrega

Paragolpe Trasero

Reparar

-

Panel De Cola

Reparar

-

Porton Trasero

Reparar

-

Importante

Para poder cargar la factura debes tener el tracking de la reparacion actualizado, sin excepcion. Al seleccionar la opción REPARADO, recibirás un correo electronico para cargarla a traves del link que se encuentre en el cuerpo del mismo