



N° SINIESTRO	51979617	Tramite:	500992054833	Fecha siniestro:	2022-03-27 00:00:00.0	POLIZA N°	513054939		
DATOS VEHICULO	CHERY - TIGGO 3 1.6 4X2 CONFORT L/16 - AUTO			Dominio:	AA295IU	Año:	2016	Suma asegurada:	\$1.270.800,0
Chasis: LWDB11B7GD077703		Inspeccionado:2022-03-29 09:21:35.0		Franquicia: \$12.000,00		Cobertura: D2 - R.C.L.- TODO RIESGO CON FRANQUICIA \$ 12.000.-			
PROPIETARIO	Nombre: EICHHORN JULIETA			Email: julieichhorn@gmail.com			Teléfono:1130266186		
	Domicilio: LIBERTAD 454			Localidad:					
DAÑOS DE LA UNIDAD				Acción	Chapa	Pintura	Dev.Chapa	Dev.Pintura	
OBSERVACIONES									
Taller: AQ Telefono : 11-3876-2972 Correo: tallerhq@aqtaller.com.ar SIN CONTACTO/NEGATIVA PROPIETARIO									
ESTIMACIÓN DE OBRA DE MANO Y REPUESTOS									
RUBRO	TALLER	CANTIDAD		UNIDAD	TOTAL	DESVIO			
CHAPA	A.Q. S.A.	0.00		DIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
TOTAL MANO DE OBRA:					\$0,00				
TOTAL REPUESTOS:					\$0,00				
TOTAL:					\$0,00	\$0,00			
FRANQUICIA:					\$12.000,00				
NETO CIA:					\$0,00				

[Av. Moreno 687, Tres Arroyos, Bs. As. Tel.: (02983) 45-41000 | www.mercantilandina.com.ar]
[Av. Belgrano 672, CABA Tel.: (011) 339.5600]
[Necochea 183, Mendoza Tel.: (0261) 429.8388]
[Av. Belgrano 672, CABA Tel.: (011) 339.5600]



DETALLE DE REPUESTOS					
Nombre del repuesto	Proveedor	Calidad	Observaciones	Plazo entrega	Precio(SIN IVA)
Subtotal sin IVA:					\$0,00
IVA:					\$0,00
Flete:					\$0,00
Total repuestos:					\$0,00



RESUMEN DE INSPECCIÓN

INSPECCION	104423	ANALISTA	LEOCATA JUAN CRUZ	FECHA SOLICITADA	2022-03-29 09:21:35.0
PERITO	GARCIA DIEGO ALBERTO	RESULTADO	-	FECHA REALIZADA	

OBSERVACIONES PERITO

Taller: AQ Telefono : 11-3876-2972 Correo: tallerag@aqtaller.com.ar SIN CONTACTO/NEGATIVA PROPIETARIO

MONTO REPARACIÓN	\$0,00	MONTO INDEMNIZACIÓN		EN CONCEPTO DE	-
------------------	--------	---------------------	--	----------------	---

INCLUYE

COMENTARIOS

TITULAR	EICHHORN JULIETA	CUIT / CUIL		CBU	
---------	------------------	-------------	--	-----	--

CONFORME PROPIETARIO:	-	FECHA CONFORME REPARACIÓN:	
-----------------------	---	----------------------------	--

		FECHA CONFORME INDEMNIZACIÓN:	
--	--	-------------------------------	--

OBSERVACIONES PROPIETARIO

ESTADO

OBSERVACIONES TALLER

OBSERVACIONES ANALISTA

Coordinar con el aseg directamente

