Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

N° SINIESTRO	52023516	Tramite:	500992204481		Fecha siniest	ro:	2022-06-21 00:00:00.0	POLIZA N°	513611342
DATOS VEHICULO	FORD - RANGER	3.2 TDI DC 4X4 L/19	XLS - PICKUP		Dominio: AE201	XH	Año: 2020	Suma asegurada	: \$7.370.000,0
hasis: 8AFAR23W7LJ164665 Inspeccionado:2022-06-21 16:02:19.0				Franquicia: \$10	0.000,00	TODO RIESGO FRANQUICIA \$ 100.000			
PROPIETARIO	Nombre: INCAHUEN SA			Email: jo	orgelottero@yaho	oo.com.ar	Teléfono:1154104038		
	Domicilio: MARTI	N FIERRO 186		Localida	ad:				
DAÑOS DE LA UNIDAD				Ac	cción	Chapa	Pintura	Dev.Chapa	Dev.Pintura
CALCO RANGER GRANDE	DE PORTON			CA	MBIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTE TRASERA									
PORTON CAJA				CA	MBIAR	1.00	2.00	0.00	-1.00
JUEGO DE BISAGRAS BAUL				CA	MBIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
COBERTURA DE PORTON				CA	MBIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
ADO IZQUIERDO									
LATERAL DE CAJA				RE	PARAR	1.00	2.00	-1.00	-2.00
OBSERVACIONES									
TALLER ISERN, AV. Marco \$70051,75 ENTREGA APRO	ni 1668, TANDIL TEL OX 15-07-2022 VISTO	2494 27-8102 EMAI D POR FOTOS, SE C	L Martin_isern@yahoo.	.com.ar M0	O \$50400 FRAN	QUICIA \$1000	000 TOTAL -\$49600 REPU	ESTOS A CARGO DE F	FAMFORD
ESTIMACIÓN DE OBRA	A DE MANO Y REF	PUESTOS							
RUBRO	TALLER			C	ANTIDAD		UNIDAD	TOTAL	DESVIO
CHAPA	ISERN JORGE	MARTIN ISERN JOF	RGE MART	2.	.00	DIAS	\$8.200,00	\$16.400,00	\$-8.200,0
PINTURA	ISERN JORGE	MARTIN ISERN JOF	RGE MART	4.	.00	PAÑOS	\$8.500,00	\$34.000,00	\$-25.500,0
Taller Franquicia: ISERN JORGE MARTIN ISERN JORGE MART			ТС	OTAL MANO DE	OBRA:	\$50.400,00			
			ТС	OTAL REPUEST	OS:	\$70.051,75			
			ТС	OTAL:		\$120.451,75	\$-33.700,00		
			FF	RANQUICIA:		\$100.000,00			
				NI	ETO CIA:			\$20.451,75	







Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

DETALLE DE REPUESTOS					
Nombre del repuesto	Proveedor	Calidad	Observaciones	Plazo entrega	Precio(SIN IVA)
PORTON CAJA	FAMFORD	Legitimo	PARTE TRASERA	7 días	\$37.357,00
JUEGO DE BISAGRAS BAUL	FAMFORD	Legitimo	PARTE TRASERA	10 días	\$4.180,00
COBERTURA DE PORTON	FAMFORD	Legitimo	PARTE TRASERA	7 días	\$11.240,00
CALCO RANGER GRANDE DE PORTON	FAMFORD	Legitimo		7 días	\$5.117,00
Subtotal sin IVA:					\$57.894,00
IVA:					\$12.157,74
Flete:					
Total repuestos:					\$70.051,7





Automotores

Informe de inspección por daños

C.U.I.T.:30-50003691-1 | ING. BRUTOS N°: 913500195-8 | CAJA PREV. N°:0000000065 | I.V.A.: Responsable Inscripto Agente Ret

RESUMEN DE INSPECCIÓN									
INSPECCION	132043	32043		LUBOCHINER FIORELLA			FECHA SOLICITADA	2022-06-21 16:02:19.0	
PERITO	GARCIA DIEGO ALBERTO		RESULTADO		ACUERDO: REPARAR Y COMPRAR REPUESTOS			FECHA REALIZADA	
OBSERVACIONES PERITO									
TALLER ISERN, AV. Marconi 1668, TANDIL TEL 2494 27-8102 EMAIL Martin_isern@yahoo.com.ar MO \$50400 FRANQUICIA \$100000 TOTAL -\$49600 REPUESTOS A CARGO DE FAMFORD \$70051,75 ENTREGA APROX 15-07-2022 VISTO POR FOTOS, SE CAYO SIGHTCALL									
MONTO REPAR	MONTO REPARACIÓN \$20.451,75 MONTO INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE -								
INCLUYE									
COMENTARIOS	3								
TITULAR	INCAHUEN SA		CUIT / CUIL				CBU		
CONFORME PROPIETARIO: -				FECHA CONFORME REPARACIÓN:					
				FECHA CONFORME INDEMNIZACIÓN:					
OBSERVACIONES PROPIETARIO									
ESTADO		REPARAR							
OBSERVACIONES TALLER									
OBSERVACIONES ANALISTA									
Teléfono: 1147766908 Celular: 1154104038 Email: jorgelottero@yahoo.com.ar									