

Sistema de Peritación ORION CESVICOM



Orden de Trabajo

N° Informe: 35870324

Tipo de Informe: NUEVO

13/07/2022

N° Siniestro:

243630

Titular:

MARESCA JORGE

1010612

Taller

Fecha Interfaz:

Fecha Siniestro:

21/06/2022

N° Póliza:

ASEGURADO

Fecha Informe:

D.N.I.(18121788)

Lugar Peritación:

Peritado en:

Provincia: Buenos Aires

Localidad: Gran Buenos Aires

Teléfono:

RIETZSCH LEANDRO HERNAN

GENERICO GRAN BUENOS AIRES,

Legajo:

29018697

CUIT:

Cotizaciones:

30111111111

0

E-mail:

Usuario:

Irinspecciones@gmail.com

5356-0414

Celular:

1525480202

Taller:
Domicilio:

Vehículo:

Marca:

CHEVROLET

Modelo:

ASTRA

Tipo:

II GLS 2.0 5 PTAS

Equipamiento:

ABS

Airbag Acompañante

Airbag Conductor

Aire Acondicionado

Cierre Centralizado

Direcc. Asistida

Espejos Elect.

Faros Antiniebla Levanta Crist. Del. Elect.

Levanta Crist. Tras. Elect.

Llantas Aleacion

Molduras Laterales

Paragolpes Pintados

Pretensores

Spoiler

Patente:

Datos del Vehículo:

Color: Gris Oscuro

Tipo Pintura: N° Motor: BICAPA SOLVENTE

111111111

Año de Fabricación: N° Carrocería: 2007

9BGTT48B08B133756

Kilometraje:

1

Descripción de Daños:

2 - Reparación

Guardabarros Trasero Izq."Lateral -Refuerzos"

GQU-826

T Paragolpes Tras. (Sin Impresion)

Puerta Trasera Izq.

4 - Varios

Estiraje en Bancada: Pequeños Materiales

T. de Puesta en Bancada y Medición

7 - Pintura

Guardabarros Trasero Izq."Lateral -Refuerzos" Moldura Lateral Puerta Tras.Izq.[Negro] Paragolpes Tras. (Sin Impresion) Puerta Trasera Izq.

Total (Sin IVA)	\$ 47438
IVA	\$ 9962
Depreciación	\$ 0
Deducción Franquicia	\$ 12800
Porcentaje Deducc.:	
Total Peritado	\$ 44600

Peritado por:	RIETZSCH LEANDRO HERNAN	

Nuestos clientes cuentan con la garantía de la red "Mi Taller", de Meridional Seguros

Si la unidad reparada posee defectos al momento de su retiro, o parte de los trabajos autorizados por la compañia no fueron realizados por el taller, por favor firmá esta orden en disconformidad e informá de inmediato la situación a la siguiente dirección de e-mail: garantiamitaller@meridionalseguros.com.ar. Recorda detallarnos las irregularidades que encontraste y un representante se comunicará con vos para indicarte los pasos a seguir. Muchas gracias.

Presentación de Factura

Si no posee acceso a Claims Services, enviar factura a nombre de Meridional Seguros S.A escaneada junto con la orden de trabajo firmada a la siguiente dirección de correo electrónico: facturastalleres@meridionalseguros.com.ar

Para uso exclusivo de los talleres de Meridional Seguros. Una vez terminada la reparación, por favor, envíanos los siguientes documentos:

- 1. Factura a nombre de La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A., CUIT 30-50005116-3, en duplicado, ajustada indefectiblemente a las normas de la AFIP. Debido a nuestro carácter de "Reponsable Inscripto" en el IVA, los proveedores que también lo sean deberán discriminar este concepto impositivo en la factura(*).
- 2. En caso de que necesites una inspección de los trabajos terminados, por favor, solicítala a nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de www.meridionalseguros.com.ar, garantiamitaller@meridionalseguros.com.ar o enviándonos un mensaje privado en www.facebook.com/meridionalseguros.
- 3. El formulario adjunto, firmado por el asegurado / tercero y/o el Perito Inspector, validando la conformidad de los trabajos realizados.
- 4. La presente orden de reparación quedará automáticamente autorizada 48 hs hábiles después de la fecha de emisión de la misma. Durante ese período estará sujeta a revisión de Meridional Seguros.

Lugar, Fecha y Hora	Firma Perito	Cod. / Aclaración de Firma
onforme		
onforme		
onforme		