

 AYJET	GÖNÜLLÜ RAPORLAMA FORMU VOLUNTARY REPORTING FORM
*Tarih ve Saat / Date and Time	: 11/04/2025 14:30
*Olay Yeri/ Scene of Incident	: Pat Saha
Uçak Tipi ve Tescil İşareti / Aircraft Type and Registration Mark	:
*Olay daha önce raporlanmış mı? Is the Incident reported before?	: HAYIR
Olayın meydana geldiği uçuşun evresi? Phase of the flight when the Incident happened?	<input type="checkbox"/> APRON-PARK <input type="checkbox"/> TWN <input type="checkbox"/> RWY <input type="checkbox"/> SID/STAR/Approach <input type="checkbox"/> Çalışma Sahası/Exercises Area <input type="checkbox"/> Seyrüsefer/Navigation <input checked="" type="checkbox"/> Diğer/Other
*Olay Detayı/ Details of the Incident: Pat Saha içerisinde , mevkii olarak kule önünde yetişkin bir tilki tespit edilmiştir. (14.30 UTC) Pist, taksi yolu ya da apronu ihlal etmemiş fakat toprak altına girdiği için bulunamamıştır.	
Olayın Muhtemel Sebebi / Probable Cause of the Incident: Yaşam alanı.	
Olayın Tekrarının Engellenmesi için Öneriler / Recommendations for the Prevention of Recurrence of the Incident: Gözlem yapılmaktadır. Eğer tekrar pat saha içerisinde görülür ve yuvasının olduğu tespit edilirse, toprak üzerindeki belirgin büyük delikler mazgallarla kapatılacaktır.	
Olay Bildirimi Yapan Kişinin Bilgileri/ Details of the Person Notifying the Incident (Doldurulması zorunlu değildir/ Not mandatory)	
Adı Soyadı/Name-Surname	: Vildan GENÇ
İşletme/Company	: Ayjet Hezarfen Havaalanı- Havaalanı Emniyet Yöneticisi
Adres/Address	: Hezarfen Havaalanı Bahşayış Mahallesi Aksaray Cad. No:7
Telefon/Phone	: 05342089941
E-Posta	: vildan@ayjet.aero

(*) İŞARETLİ ALANLAR MUTLAKA DOLDURULMALIDIR/ (*) MARKED FIELDS MUST BE FIELD