

## RE.QPS - 16. Centro Médico - Pavimento 15º Pav - Segurança do Trabalho

Com vista a prevenção de acidentes, manutenção do bem-estar e segurança dos colaboradores da obra, tendo como guia de regra e prática a NR-18.

Em 24/03/2025, realizamos uma vistoria no 15º pavimento do Centro Médico, durante a concretagem, com o objetivo de verificar a conformidade da execução com as normas de segurança. Identificamos pontos de melhoria, que foram registrados para acompanhamento. No entanto, devido à falta de acesso seguro ao pavimento, não foi possível concluir a avaliação completa das condições do local. Vide abaixo:

Item	Local	Documento/ Observação	Excerto Texto/Imagem
1	Centro Médico 15º Pav	Ausência de guarda corpo e colaborador sem uso de ancoragem.	
2	Centro Médico 15º Pav	Ausência de condições de acesso adequadas ao pavimento.  <i>NR 18 - 18.8.1 É obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,4 m (quarenta centímetros) como meio de circulação de trabalhadores.</i>	

3	Centro Médico 15º Pav	<p>Ausência de proteção de vergalhões.</p> <p><i>NR 18 - 18.7.3.6 As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores devem ser protegidas.</i></p>	
4	Centro Médico 15º Pav	<p>Ausência de protetor auricular adequado ao tempo e nível de exposição. (NR 15).</p>	

No momento da vistoria não foi identificado a presença de alguém do corpo técnico de SST.

### Recomendações:

- Realizar uma análise detalhada dos pontos de melhoria identificados nas fotos e implementar as ações corretivas necessárias com urgência.
- Reforçar a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos de queda e a importância do uso correto dos EPIs e das proteções coletivas durante a execução de cada etapa da produção.
- Realizar inspeções periódicas para garantir a manutenção das condições de segurança no canteiro de obras pelo corpo técnico de segurança do trabalho.

Acreditamos que, com a implementação das medidas corretivas e preventivas adequadas, será possível garantir um melhor ambiente de trabalho, seguro e saudável para todos os colaboradores.

Colocamo-nos à disposição.

CTP – Qualidade e Produção PG37