

RELATORIO DE FISCALIZACAO - CONTRATO 300000219/2022

Fiscal: FAGNER PINHO PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS

Data da Fiscalizacao: 24/03/2025

Mes de Referencia: 03/2025

Unidade: CENTRO DE RESERVAÇÃO IPIRANGA

Município: GOIÂNIA

Ocorrencias:

Unidade não conta com vigilância orgânica diurna, mas apresenta boas condições estruturais e monitoramento eletrônico, sendo observado 03 (três) câmeras de monitoramento em locais estratégicos da unidade.

Conformidades:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica | -> Vigilante presente no horário |
| <input type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica | -> Apresentação pessoal adequada |
| <input type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica | -> Condições do posto |
| <input type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica | -> Equipamentos de segurança |
| <input type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica | -> Comunicação com a central |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | <input type="checkbox"/> Não conforme | <input type="checkbox"/> Não se aplica | -> Outros |

Monitoramento Eletronico:

Tipo de Kit: KIT-1

Status: Em pleno funcionamento

Observacoes: Observada 03 (três) câmeras instaladas.

Recomendacoes:

Verificar o pleno funcionamento das câmeras observadas, além da conferência da quantidade demonstrada em Boletim de Medição.

Fotos da Fiscalização:



Foto 24/03/2025 12:45:17



Foto 24/03/2025 12:45:17



Foto 24/03/2025 12:45:17



Foto 24/03/2025 12:45:17