

云筑天瞳工地安全巡检与AI隐患识别报告

项目名称：C村公共服务中心改造项目

项目地点：示范乡镇C村

工程类型：房建工程

负责人/单位：项目负责人

生成时间：2026-06-10 12:18:20

生成人：admin（超级管理员）

重要声明：本报告用于工地安全辅助管理。AI识别结果不能替代安全员、监理或专业工程师的最终判断。涉及重大隐患、结构安全、坍塌风险、严重裂缝等情况，必须由专业人员现场复核。

AI巡检记录：

巡检#13：c村 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-10 12:17:23

巡检#12：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-10 00:16:23

巡检#11：某村公共服务中心施工安全巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 23:30:35

巡检#10：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 23:25:46

巡检#9：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:52:39

巡检#8：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:42:51

巡检#7：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:35:11

巡检#6：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:34:46

巡检#5：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:31:57

巡检#4：现场巡检 | 引擎：real-yolo | 等级：中 | 时间：2026-06-09 22:31:33

隐患记录：

#162 helmet | 等级：低 | 置信度：30% | 状态：待确认

建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

复查：xxx

#161 vest | 等级：低 | 置信度：66% | 状态：待确认

建议：反光衣识别正常。

#160 person | 等级：中 | 置信度：75% | 状态：待整改

建议：关注人员是否进入危险区域。

#159 person | 等级：中 | 置信度：76% | 状态：待整改

建议：关注人员是否进入危险区域。

#158 person | 等级：中 | 置信度：79% | 状态：待整改

建议：关注人员是否进入危险区域。

#157 helmet | 等级：低 | 置信度：93% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#156 helmet | 等级：低 | 置信度：93% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#155 vest | 等级：低 | 置信度：47% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#154 person | 等级：中 | 置信度：58% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#153 helmet | 等级：低 | 置信度：77% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#152 vest | 等级：低 | 置信度：40% | 状态：待复查
建议：反光衣识别正常。
复查：已通知

#151 vest | 等级：低 | 置信度：57% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#150 person | 等级：中 | 置信度：60% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#149 person | 等级：中 | 置信度：68% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#148 vest | 等级：低 | 置信度：74% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#147 vest | 等级：低 | 置信度：76% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#146 helmet | 等级：低 | 置信度：80% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#145 person | 等级：中 | 置信度：87% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#144 helmet | 等级：低 | 置信度：88% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#143 helmet | 等级：低 | 置信度：99% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#142 vest | 等级：低 | 置信度：40% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#141 vest | 等级：低 | 置信度：57% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#140 person | 等级：中 | 置信度：60% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#139 person | 等级：中 | 置信度：68% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#138 vest | 等级：低 | 置信度：74% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#137 vest | 等级：低 | 置信度：76% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#136 helmet | 等级：低 | 置信度：80% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#135 person | 等级：中 | 置信度：87% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#134 helmet | 等级：低 | 置信度：88% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#133 helmet | 等级：低 | 置信度：99% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#132 helmet | 等级：低 | 置信度：30% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#131 vest | 等级：低 | 置信度：66% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#130 person | 等级：中 | 置信度：75% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#129 person | 等级：中 | 置信度：76% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#128 person | 等级：中 | 置信度：79% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#127 helmet | 等级：低 | 置信度：93% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#126 helmet | 等级：低 | 置信度：93% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#125 vest | 等级：低 | 置信度：40% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#124 vest | 等级：低 | 置信度：57% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#123 person | 等级：中 | 置信度：60% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#122 person | 等级：中 | 置信度：68% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#121 vest | 等级：低 | 置信度：74% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#120 vest | 等级：低 | 置信度：76% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#119 helmet | 等级：低 | 置信度：80% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#118 person | 等级：中 | 置信度：87% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#117 helmet | 等级：低 | 置信度：88% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#116 helmet | 等级：低 | 置信度：99% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#115 person | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#114 vest | 等级：低 | 置信度：44% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#113 helmet | 等级：低 | 置信度：60% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#112 vest | 等级：低 | 置信度：63% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#111 person | 等级：中 | 置信度：67% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#110 helmet | 等级：低 | 置信度：74% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#109 person | 等级：中 | 置信度：78% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#108 helmet | 等级：低 | 置信度：94% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#107 vest | 等级：低 | 置信度：47% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#106 person | 等级：中 | 置信度：58% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#105 helmet | 等级：低 | 置信度：77% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#104 gloves | 等级：中 | 置信度：27% | 状态：待整改
建议：请安全员结合现场情况进行复核并形成整改记录。

#103 施工人员 | 等级：中 | 置信度：44% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#102 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：56% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#101 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：69% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#100 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：98% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#99 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：25% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#98 boots | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：请安全员结合现场情况进行复核并形成整改记录。

#97 施工人员 | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#96 施工人员 | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#95 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：28% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#94 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：29% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#93 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#92 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#91 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#90 施工人员 | 等级：中 | 置信度：31% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#89 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：31% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#88 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：32% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#87 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：32% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#86 施工人员 | 等级：中 | 置信度：32% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#85 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：36% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#84 boots | 等级：中 | 置信度：38% | 状态：待整改
建议：请安全员结合现场情况进行复核并形成整改记录。

#83 施工人员 | 等级：中 | 置信度：39% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#82 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：40% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#81 施工人员 | 等级：中 | 置信度：40% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#80 施工人员 | 等级：中 | 置信度：41% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#79 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：41% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#78 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：42% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#77 施工人员 | 等级：中 | 置信度：45% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#76 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：46% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#75 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：46% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#74 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：57% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#73 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：59% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#72 施工人员 | 等级：中 | 置信度：59% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#71 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：65% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#70 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：67% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#69 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：67% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#68 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：68% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#67 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：72% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#66 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：75% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#65 施工人员 | 等级：中 | 置信度：75% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#64 施工人员 | 等级：中 | 置信度：77% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#63 施工人员 | 等级：中 | 置信度：84% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#62 施工人员 | 等级：中 | 置信度：88% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#61 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：88% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#60 施工人员 | 等级：中 | 置信度：89% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#59 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：91% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#58 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：91% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#57 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：96% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#56 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：96% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#55 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：25% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#54 boots | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：请安全员结合现场情况进行复核并形成整改记录。

#53 施工人员 | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#52 施工人员 | 等级：中 | 置信度：26% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#51 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：28% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#50 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：29% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#49 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#48 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#47 施工人员 | 等级：中 | 置信度：29% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#46 施工人员 | 等级：中 | 置信度：31% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#45 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：31% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#44 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：32% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#43 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：32% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#42 施工人员 | 等级：中 | 置信度：32% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#41 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：36% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#40 boots | 等级：中 | 置信度：38% | 状态：待整改
建议：请安全员结合现场情况进行复核并形成整改记录。

#39 施工人员 | 等级：中 | 置信度：39% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#38 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：40% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#37 施工人员 | 等级：中 | 置信度：40% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#36 施工人员 | 等级：中 | 置信度：41% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#35 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：41% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#34 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：42% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#33 施工人员 | 等级：中 | 置信度：45% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#32 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：46% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#31 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：46% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#30 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：57% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#29 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：59% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#28 施工人员 | 等级：中 | 置信度：59% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#27 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：65% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#26 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：67% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#25 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：67% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#24 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：68% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#23 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：72% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#22 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：75% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

#21 施工人员 | 等级：中 | 置信度：75% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#20 施工人员 | 等级：中 | 置信度：77% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#19 施工人员 | 等级：中 | 置信度：84% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#18 施工人员 | 等级：中 | 置信度：88% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#17 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：88% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。

#16 施工人员 | 等级：中 | 置信度：89% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。

#15 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：91% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。

- #14 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：91% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。
- #13 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：96% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。
- #12 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：96% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。
- #11 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：49% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。
- #10 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：50% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。
- #9 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：60% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。
- #8 已戴安全帽 | 等级：低 | 置信度：60% | 状态：待确认
建议：个人防护用品基本符合要求，继续保持。
- #7 已穿反光衣 | 等级：低 | 置信度：76% | 状态：待确认
建议：反光衣识别正常。
- #6 施工人员 | 等级：中 | 置信度：80% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。
- #5 施工人员 | 等级：中 | 置信度：90% | 状态：待整改
建议：关注人员是否进入危险区域。
- #4 材料/通道风险 | 等级：中 | 置信度：80% | 状态：待整改
建议：材料分类堆放，清理通道，防止坠落和绊倒。
- #3 个人防护用品核查 | 等级：中 | 置信度：65% | 状态：待整改
建议：请人工复核安全帽、反光衣、安全带佩戴情况。
- #2 临边/高处风险 | 等级：高 | 置信度：95% | 状态：待整改
建议：设置防护栏杆、盖板、安全网和警示标识。
- #1 临边防护缺失 | 等级：高 | 置信度：92% | 状态：待整改
建议：立即设置防护栏杆、安全网和警示标识，并安排专人复查。