


PEINTURES


- Étude de faisabilité, diagnostic, analyse stratigraphique, recommandations de traitement
- Réalisation d'essais de nettoyage et de restauration
- Consolidation et restauration de décors anciens à la chaux
- Réalisation de patines, eaux fortes et décors peints à la chaux
- Consolidation et restauration de décors peints ornementaux anciens à l'huile ou la détrempe






MOULURES

- ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE
- PARIS
- Restauration des décors peints, des gypseries et des bronzines de la Salle Cortot et des salons Dutilleux, Autun et Petit
- 2015 – 2016



DORURES

- MERIGUET



MOSAÏQUE

- MOSAÏQUE
- Crédits photos nef du Musée des Arts Décoratifs:

FENETRES



Les gestes ancestraux sont associés aux outils anciens mais aussi à nos nombreuses machines numériques afin de réaliser les assemblages et les usinages et avoir la précision nécessaire au bon fonctionnement de nos ouvrages. Notre longue expérience en restauration ou en création nous confère une connaissance des techniques des différentes époques. Toutes nos fenêtres de style sont assemblées suivant les méthodes de l'époque.

Escaliers

Notre longue expérience nous permet d'aborder tous types de réalisations : restauration, restitution à neuf, création... Notre ancienneté nous confère une connaissance des styles et techniques des différentes époques. Nous assurons à la demande tous les travaux de sculpture, de dorure et de finition.

ATELIER PERRAULT



ATN: **BOIS**



Client privé



PIERRE Restauration de l'entrée majestueuse de l'Etat Major, et des 5 autres escaliers, à Compiègne.



Metal



BETON



SOL (image qui défile et texte a coté) et avc mot tiret

ATN(reno complet) Carrelage/MUR : **PIERRE**



Atn(reno complet) : **MARBRE**



Metiers du bois : Château de Versailles

PLANCHER

