

FICHE DE RÉCEPTION

Dossier de réparation informatique

NUMÉRO DOSSIER	REP-2026-000007
DATE DE RÉCEPTION	24/08/2026 13:57
STATUT	En diagnostic

INFORMATIONS CLIENT

Nom complet	Fatima Zahra
Téléphone	0612345678

INFORMATIONS DU MATÉRIEL

Type de matériel	Ordinateur de bureau
Système	Windows 10
Version Office	Office 2019
Marque	dell
Modèle	
Numéro de série	

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Origine	Démarrage
Intervention	Installation
Problème constaté	L'ordinateur est très lent au démarrage et affiche des erreurs système.
Pièces défectueuses	Disque dur à vérifier
Accessoires déposés	
Remarques	Effectuer un diagnostic complet du système.

PRIORITÉ :

URGENTE

Merci de conserver cette fiche pour le suivi de votre réparation.

