

FECHA: 20/02/2026

EMPRESA: Pluspetrol S.A.

OTROS: Acued. Troncal Este - SE-4

HORA: 12:00

CONCESION: JCP

COMUNICADO N°: 09/26

YACIMIENTO: JCP

CÓDIGO: DC_DR_0012_26

CONTINGENCIA:

Interna: **X**

Externa:

TIPO	MAGNITUD		
	BAJA	MEDIA	ALTA
1. Derrame de agua de producción:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Derrame de hidrocarburos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Incendio y / o explosiones:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Escape de gases:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Descontrol de pozos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Con material radioactivo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Otros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UBICACIÓN ESPECÍFICA: Acued. Troncal Este - SE-4

COORDENADAS: X: 5853462 Y: 2565574 (Gauss-Krüger Faja 2 - Campo Inchauspe 69')

Long.: -68,2587620 **Lat.:** -37,4661490 (GS 84 Grados)

DESCRIPCIÓN: En recorrida habitual del recorridor, el mismo detecta fuga de agua en acueducto de 8" Troncal Este. Sin afectación a cauces permanentes y no permanentes. **Vol. derramado:** 0,12 m³ (100 % agua de producción). **Volumen recuperado:** 0 m³. **Sup. Afectada:** 20 m². **Suelo contaminado:** A DETERMINAR.



Imagen N°1. Vista de la zona afectada.

Tiempo estimado para superar la contingencia: **48 hs.**

NECESIDAD DE MEDIOS AJENOS PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA

SI: ☐

NO: ☒

Para ampliar información comunicarse al Tel/Fax: 0261-4258663

Fax DPA (Mza): 0261- 4235428 4231754 Fax DPA (Malargüe) 0260 4470172