

**PLANILLA DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES EN LA
ACTIVIDAD PETROLERA CON IMPACTO EN EL AMBIENTE**

FECHA: 10/02/2026
EMPRESA: Pluspetrol S.A.
OTROS: Satélite COHS-S2

HORA: 19:00
CONCESION: JCP

COMUNICADO N°: 06/26
YACIMIENTO: JCP
CÓDIGO: DC_DR_0008_26

CONTINGENCIA:		Interna: <input checked="" type="checkbox"/>	Externa: <input type="checkbox"/>
TIPO	BAJA	MAGNITUD MEDIA	ALTA
1. Derrame de agua de producción:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Derrame de hidrocarburos:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Incendio y / o explosiones:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Escape de gases:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Descontrol de pozos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Con material radioactivo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Otros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UBICACIÓN ESPECÍFICA: Satélite COHS-S2

COORDENADAS: X: 5858159 Y: 2552673 (Gauss-Krüger Faja 2 - Campo Inchauspe 69')
Long.: -68.4049142 **Lat.:** -37.4246588 (GS 84 Grados)

DESCRIPCIÓN: En recorrida habitual operador observa pitting en válvula reguladora de presión en línea de control. Sin afectación a cauces permanentes y no permanentes. **Vol. derramado:** 0,015 m³ (97 % agua de producción). **Volumen recuperado:** 0 m³. **Sup. Afectada:** 0,5 m². **Suelo contaminado:** A DETERMINAR.



Imagen N°1. Vista de la zona afectada.

Tiempo estimado para superar la contingencia: **48 hs.**

NECESIDAD DE MEDIOS AJENOS PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA
SI: ☐ **NO:** ☒

Para ampliar información comunicarse al Tel/Fax: 0261-4258663

Fax DPA (Mza): 0261- 4235428 4231754 Fax DPA (Malargüe) 0260 4470172