

EETT 203.003 - CARRO DE TRANSPORTE

Hospital San Luis de Buin - Paine - Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	200012
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	ELEMENTOS MENORES
NOMBRE	CARRO DE TRANSPORTE
CANTIDAD	9

#	Especificacion Tecnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Carro de transporte utilitario para Central de Alimentación	OBLIGATORIO
1.2	Estructura de acero inoxidable	OBLIGATORIO
1.3	Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección	OBLIGATORIO
1.4	Con asas o barras ergonómicas para su manejo	OBLIGATORIO
1.5	4 ruedas de diámetro 5" o superior, 2 de ellas con freno	OBLIGATORIO
1.6	2 bandejas o más de acero inoxidable con borde mariner (al menos 10 mm)	OBLIGATORIO
1.7	Dimensiones: 90 x 50 x 50 cm aprox.	OBLIGATORIO
CERTIFICACIONES		
2.1	Cumple norma CE o FDA (Adjuntar certificado)	DESEABLE
2.2	Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente (Adjuntar certificado)	DESEABLE