

EETT 203.005 - CARRO DE TRANSPORTE CAJAS PLÁSTICAS

Hospital San Luis de Buin - Paine - Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	200014
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	ELEMENTOS MENORES
NOMBRE	CARRO DE TRANSPORTE CAJAS PLÁSTICAS
CANTIDAD	2

#	Especificacion Tecnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Carro de transporte de cajas plásticas	OBLIGATORIO
1.2	Carro en estructura de acero inoxidable	OBLIGATORIO
1.3	Superficie lisa, de fácil limpieza y desinfección	OBLIGATORIO
1.4	Con asas o barras ergonómicas para su manejo	OBLIGATORIO
1.5	4 ruedas de diámetro 5" o superior, 2 de ellas con freno	OBLIGATORIO
1.6	4 bandejas o niveles	OBLIGATORIO
1.7	Que permita el transporte de 6 cajas (o indicar cuántas)	OBLIGATORIO
1.8	Incluye 6 cajas (o las necesarias para optimizar uso del carro)	OBLIGATORIO
1.9	Dimensiones de las cajas: 60 x 40 x 25 cm	OBLIGATORIO
1.10	Dimensiones del carro: 1.2 x 90 x 60 cm aprox.	OBLIGATORIO
CERTIFICACIONES		
2.1	Cumple norma CE o FDA (Adjuntar certificado)	DESEABLE
2.2	Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente (Adjuntar certificado)	DESEABLE