INVENTARIO DE ENTREGA DE INMUEBLE

Dirección: carrera 6a # 20-18 granjas

Propietario: juancho roy

Fecha de recepción: 2026-03-16

Sección: Sala

Video adjunto en inventario

Observación: la sala tiene humedad

Sección: Cocina

Observación: cocina dañada

Sección: Comedor

Sección: Habitación

Observación: cortina dañada

Sección: Baño

Sección: Exterior

Firmas del Inventario

Firmado por: juancho pascal