

# CITROEN C3

Referencia del vehículo:

3459CPJ

Carrocería:

Compacto

Cilindrada:

1360 cm<sup>3</sup>

Potencia del motor: 54 kW / 73 CV

Matriculado en: **E**spaña

Tipo de caja de cambio:

Manual

Tipo de combustible:

Gasolina

Tracción:

Delantera

Historial creado el: 16/6/2025 a las 11:59:49



Scan QR code for current version

Antigüedad del vehículo

21 años

6 meses

Etiqueta Medioambiental



# Cómo utilizar este informe

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.



# Comprobación rápida

#### Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.

Sin incidencias registradas

#### Robado

No registrado como robado

Sin incidencias registradas

#### Estado administrativo

Constan anotaciones que impiden la circulación del vehículo, tales como ITV no vigente, caducada, desfavorable o sin datos, y/o vigencia del seguro obligatorio o está bajo un seguro de flotas. Contacte con el vendedor o propietario del vehículo para aclarar el estado de la ITV y/o seguro.

Con incidencias

# Verificación de identidad

No registrado como desguazado

Sin incidencias registradas

#### **Importado**

No registrado como importado

Sin incidencias registradas

#### Taxi

No usado como taxi

Sin incidencias registradas

### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

Sin incidencias registradas

#### Resumen de daños



# No se han notificado daños a CARFAX

Por favor, tener en cuenta que no todos los daños o accidentes son reportados a CARFAX

# Verificación del kilometraje Última lectura del Kilometraje medio Kilometraje promedio cuentakilómetros 7.798 km/año 9.708 km/año 207.883 km Reportado el: 29/5/2025 Fecha Kilometraje 207.920 km 29/5/2025 km 220.000 200.000 150.000 100.000 50.000

Sin incidencias registradas: Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Propietarios BETA	
Propietario 1 en España	
Año de compra:	2003
Duración del uso:	13 años 3 meses
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado
Propietario 2 en España	
Año de compra:	2017
Duración del uso:	1 año 2 meses
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado
Propietario 3 en España	
Año de compra:	2018
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

FechaKmSuceso5/12/2003Vehículo matriculado en S Joan Despi, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en S Joan Despi, Barcelona, España23/12/2013123.919 kmInspección en CATALUÑA, España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable	Información histórica			
Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en S Joan Despi, Barcelona, España  123.919 km Inspección en CATALUÑA, España Tipo de inspección: periódica	Fecha	Km	Suceso	
Tipo de inspección: periódica	5/12/2003		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado	
	23/12/2013	123.919 km	Tipo de inspección: periódica	
19/12/2015 146.235 km Inspección en CATALUÑA, España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable	19/12/2015	146.235 km	Tipo de inspección: periódica	

Fecha	Km	Suceso
3/1/2017	147.445 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos graves
3/1/2017	147.448 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
16/3/2017		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Corbera De Llob, Barcelona, España
12/1/2018	161.919 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
31/5/2018		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Vallirana, Barcelona, España
15/2/2019	172.093 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
4/3/2020	179.342 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
3/3/2021	182.512 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos leves
11/3/2021	182.661 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
6/4/2022	188.155 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
9/5/2023	195.690 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
3/6/2024	203.086 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos leves

Fecha	Km	Suceso	
3/6/2024	203.132 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable	
29/5/2025	207.883 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable Defectos leves	
29/5/2025	207.920 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable	
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica			

Detalles técnicos	
Consumo y medio ambiente	
Tipo de combustible	Gasolina
Normativa europea sobre emisiones	Euro 3
Peso	
Tara	1.005 kg
Carga máxima	465 kg
Peso bruto máximo	1.470 kg
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e2*98/14*0257*03
Número de puertas	5
Número de asientos	5

# **Glosario CARFAX**

# Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

#### **Etiqueta Medioambiental**

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registo de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

#### Kilometraje Medio

El Kilometraje Medio NO muestra la lectura actual del cuentakilómetros, muestra una estimación basada en las medias de kilometraje recorridos por vehículos de la misma marca, modelo, combustible y antigüedad en un uso exclusivamente privado. La lectura del kilometraje real de este vehículo le indicará si este coche ha sido utilizado por encima o por debajo de la media, y será un factor que le ayude a determinar mejor el valor del mismo.

#### Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.