

# Reporte de Inspección

## Información de la estructura

|                     |   |                  |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|
| <b>Número:</b>      | 2730                                      | <b>Tipo:</b>     | COT04010       |
| <b>Fecha:</b>       | 4-07-2020                                 | <b>Piloto:</b>   | Sergio Obregón |
| <b>Coordenadas:</b> | N 27° 47' 21.6167"<br>O 109° 52' 56.1178" | <b>Compañía:</b> | CFE            |

### Detección:

- Asilador caído.

### Evidencia:



Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Térmica





# Reporte de Inspección



Imagen Detectada





# Reporte de Inspección

## Ubicación:



# Reporte de Inspección

