

Reporte de Inspección

Información de la Torre

Número:	2730	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	N 27° 47' 21.6167" O 109° 52' 56.1178"	Compañía:	CFE

Detección:

- Poste roto.



Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Térmica





Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección

Ubicación:



Reporte de Inspección

