

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)

RFI #: 4c38ff47

Fecha: 03/05/2025

Información del Problema:

Especialidad: Estructuras

Incompatibilidad con: Arquitectura

Piso: 5

Sector: P-595

Descripción del Problema:

Se ha identificado el siguiente problema en la construcción: Problema con el desagüe y poner muebles

Espacio para Respuesta:
