

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Setor:	DFDFDFDFDFDFDFDF	Unidade:	DDDDDDDH
Técnico:	FILIPPE DA SILVA	Data:	2026-02-22
Serial Number:	DFDFDFDFDFDFDFDFccc	Modelo:	GFHNFG
Patrimônio (SELB):	GFHFG	IP:	GHFG
MAC Rede:	GFHFG	MAC Bluetooth:	GFHFG

CHECKLIST DE INSPEÇÃO

ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO

- ☐ Quebrado fisicamente (Tricas/Carcaça)
- ☒ Sujeira excessiva (Poeira/Resíduos)
- ☐ Componentes soltos ou faltantes
- ☐ Peel Off Quebrado/Desgastado

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

- ☐ Papel não traciona
- ☒ Papel emperra com frequência
- ☐ Papel saindo torto (Desalinhado)
- ☐ Duplicidade de Etiqueta
- ☐ Etiqueta Enrola no Platen (Rolo)

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

- ☐ Impressão falhando (Linhas Brancas)
- ☒ Cabeçote sujo ou carbonizado
- ☐ Superaquecimento do Cabeçote
- ☐ Resistência Interna Alta

SENSOR DE ETIQUETA OU TAMPA

- ☐ Sensor Etiqueta não

PLACA ELETRÔNICA E CONEXÕES

- ☒ Equipamento Não Liga

CONEXÃO COM SISTEMA

- ☐ Porta USB/Serial Danificada

QUALIDADE DA IMPRESSÃO

- ☐ Impressão Clara ou Distorcida
- ☐ Impressão Escura em Excesso
- ☐ Falhas Intermitentes (Pontos)
- ☐ Sombra na Impressão (Ghosting)

RUÍDOS OU AQUECIMENTOS

- ☐ Ruídos Incomuns Operacionais
- ☐ Aquecimento Excessivo na Carcaça
- ☐ Vibração Fora do Normal
- ☐ Cheiro de Queimado/Odor Químico

MECANISMOS DE TRAÇÃO

- ☐ Correia de Transmissão Frouxa
- ☐ Engrenagens Quebradas/Gastas
- ☐ Rolo de Pressão (Platen) Danificado
- ☐ Mola de Pressão sem Tensão

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS | OBSERVAÇÕES

123

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ANTES

SITUAÇÃO DEPOIS