
THE NODE OF PDCA · ตัวอย่าง Export สำหรับ DESIGN

ซองรั่วหลังซีล

PDCA-SYN-01 · วันที่อ้างอิง 9 พ.ย. 2026 เวลา 00:00 น. โรงงาน

แผนผังความสัมพันธ์

8 Nodes · 7 เส้นมีทิศทาง · ใช้รหัส Node เพื่ออ่านรายละเอียดในหน้าถัดไป



ตรวจย้อนจากผลถึงปัญหาโดยอ่านทวนทิศลูกศรจาก N-05 ผ่าน N-04, N-03 และ N-02 จนถึง N-01

ซองรั่วหลังซีล

Node ID	ชื่อและประเภท	เนื้อหาและหลักฐาน	การติดตาม Action
N-01	**ซองรั่วหลังซีล** Problem	พบซองรั่วระหว่างตรวจรอยซีลช่วงเริ่มกะ	—
N-02	**รอยรั่วกระจุกช่วงเริ่มกะ** Fact	พบซองรั่ว 6 ใบในชุดแรก และ 2 ใบในชุดถัดไป เอกสารตัวอย่าง · seal-check อ้างอิงภาพ IMG-01 · ภาพซองตัวอย่างสมมติ	—
N-03	**หัวซีลยังอุ่นไม่พอ** Assumption / Hypothesis	อุณหภูมิหัวซีลช่วงเริ่มกะอาจยังไม่คงที่	—
N-04	**ทดลองอุ่นหัวซีล** Action	เก็บตัวอย่างหลังอุณหภูมิคงที่ 3 นาที	In Progress **Overdue** PIC · ทีมผลิตตัวอย่าง Due · 2026-11-08
N-05	**ผลหลังอุ่นหัวซีล** Status & Result	พบซองรั่ว 1 ใบจาก 100 ใบในรอบทดลอง	—
N-06	**เสนอเพิ่มขั้นตรวจหัวซีล** Measures to be implemented	ตรวจอุณหภูมิก่อนปล่อยซองชุดแรกเมื่อผลทดสอบซ้ำยืนยัน	—
N-07	**ตรวจซ้ำข้ามกะ** Action	เก็บข้อมูลจากกะถัดไปโดยใช้วิธีตรวจเดียวกัน	Not Started PIC · — Due · —
N-08	**คู่มือตรวจรอยซีล** Link to document	เอกสารอ้างอิงตัวอย่างสำหรับวิธีตรวจ เอกสารตัวอย่าง · seal-check	—