



DIŞ SERVİS FORMU					
Talep Tarihi		444 1 228			
2020-06-17 9:00					
İş Emri	Müşteri Numarası	Müşteri Adı			
7611408	S1000903	ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İMALATSAN. VE TİC. A.Ş.			
Ürün Modeli	Ünite Seri No	Çalışma Saati	Motor Modeli	Motor Seri No	
C15	C5L03244	385			
YOLDA GEÇEN ZAMAN - GİDİŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
17/06/2020	09:00	09:46	Korfez Sekerpinar	42	
İŞ BAŞINDA GEÇEN ZAMAN					
Tarih	Başlangıç		Bitiş		
17/06/2020	09:46		10:10		
YOLDA GEÇEN ZAMAN - DÖNÜŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
17/06/2020	10:10		Sekerpinar Eyup	71	
ARIZA AÇIKLAMASI VE YAPILAN İŞLER					
<p>Yapılan serviste</p> <p>Unitelerin bağlı olduğu senkron pano üzerindeki woodward ekranlara yıllık bakım uyarisi alarmi olduğundan dolayı servis verildi.</p> <p>Paneldeki alarmlar resetlendi.</p> <p>Sorun giderildi.</p>					
TAVSİYE EDİLEN ONARIMLAR					
KULLANILAN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
İADE EDİLEN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
GEREKLI PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
<p>İşbu Servis Formunun;</p> <p>a)Rapor bölümünün doğruluğunu, gerekli bilgileri Borusan servis teknisyeninden aldığımı kabul ederim.</p> <p>b)Çalışma saatleri ve araç kilometre bilgilerinin doğruluğunu kabul ederim.</p> <p>c)Bu formda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak gönderilecek fatura tutarını ödemeyi kabul ederim.</p> <p>Çalışma sahanızda, iş makinanıza yapılan servis ve bakım sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği 4.maddesi Atık Sahibi tanımına istinaden tarafınıza teslim edilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesine göre bertaraf ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.</p>					
Tarih		2020-06-17 09:59			
Servis Teknisyeni Adı/Soyadı ve İmzası		Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı ve İmzası			
UĞUR AYDIN		Sedat Özgen			