



DIŞ SERVİS FORMU					
Talep Tarihi		444 1 228			
2020-06-16 11:30					
İş Emri	Müşteri Numarası	Müşteri Adı			
7611088	4108012	ASKERİ ULUĞBEY			
Ürün Modeli	Ünite Seri No	Çalışma Saati	Motor Modeli	Motor Seri No	
320DL	GDP01106	5748			
YOLDA GEÇEN ZAMAN - GİDİŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
16/06/2020	11:40	12:02	SERVİS 3.SANAYİ SİTESİ	5	
İŞ BAŞINDA GEÇEN ZAMAN					
Tarih	Başlangıç		Bitiş		
16/06/2020	12:02		12:36		
YOLDA GEÇEN ZAMAN - DÖNÜŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
16/06/2020	12:30	12:30	.		
ARIZA AÇIKLAMASI VE YAPILAN İŞLER					
Makinaya PL cihazı takıldı Aktif ettirildi					
TAVSİYE EDİLEN ONARIMLAR					
.					
KULLANILAN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
İADE EDİLEN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
GEREKLI PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
<p>İşbu Servis Formunun;</p> <p>a)Rapor bölümünün doğruluğunu, gerekli bilgileri Borusan servis teknisyeninden aldığımı kabul ederim.</p> <p>b)Çalışma saatleri ve araç kilometre bilgilerinin doğruluğunu kabul ederim.</p> <p>c)Bu formda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak gönderilecek fatura tutarını ödemeyi kabul ederim.</p> <p>Çalışma sahanızda, iş makinalarınıza yapılan servis ve bakım sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği 4.maddesi Atık Sahibi tanımına istinaden tarafınıza teslim edilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesine göre bertaraf ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.</p>					
Tarih		2020-06-16 12:43			
Servis Teknisyeni Adı/Soyadı ve İmzası		Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı ve İmzası			
ALI YILDIZ		Askeri ULUĞBEY			