



DIŞ SERVİS FORMU				
Talep Tarihi		444 1 228		
2020-06-16 17:00				
İş Emri	Müşteri Numarası	Müşteri Adı		
7611298	S370320	ETİ BAKIR A.Ş		
Ürün Modeli	Ünite Seri No	Çalışma Saati	Motor Modeli	Motor Seri No
345D	KFH00229	23818		
YOLDA GEÇEN ZAMAN - GİDİŞ				
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM
16/06/2020			Danar Damar	
İŞ BAŞINDA GEÇEN ZAMAN				
Tarih	Başlangıç		Bitiş	
16/06/2020	17:00		18:00	
YOLDA GEÇEN ZAMAN - DÖNÜŞ				
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM
16/06/2020				
ARIZA AÇIKLAMASI VE YAPILAN İŞLER				
Pl montajı				
TAVSİYE EDİLEN ONARIMLAR				
Makinanın pl montajı yapıldı aktivasyonu gerçekleştirildi				
KULLANILAN PARÇALAR				
Adet	Parça No		Parça Adı	
İADE EDİLEN PARÇALAR				
Adet	Parça No		Parça Adı	
GEREKLI PARÇALAR				
Adet	Parça No		Parça Adı	
<p>İşbu Servis Formunun;</p> <p>a)Rapor bölümünün doğruluğunu, gerekli bilgileri Borusan servis teknisyeninden aldığımı kabul ederim.</p> <p>b)Çalışma saatleri ve araç kilometre bilgilerinin doğruluğunu kabul ederim.</p> <p>c)Bu formda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak gönderilecek fatura tutarını ödemeyi kabul ederim.</p> <p>Çalışma sahanızda, iş makinanıza yapılan servis ve bakım sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği 4.maddesi Atık Sahibi tanımına istinaden tarafınıza teslim edilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesine göre bertaraf ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.</p>				
Tarih		2020-06-17 08:11		
Servis Teknisyeni Adı/Soyadı ve İmzası		Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı ve İmzası		
METEHAN UZUN				