


DIŞ SERVİS FORMU					
Talep Tarihi		444 1 228			
2020-06-16 18:00					
İş Emri	Müşteri Numarası	Müşteri Adı			
7611335	S370320	ETİ BAKIR A.Ş			
Ürün Modeli	Ünite Seri No	Çalışma Saati	Motor Modeli	Motor Seri No	
345D	MLK00181	29180			
YOLDA GEÇEN ZAMAN - GİDİŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
16/06/2020			Damar Damar	0	
İŞ BAŞINDA GEÇEN ZAMAN					
Tarih		Başlangıç		Bitiş	
16/06/2020		18:00		19:00	
YOLDA GEÇEN ZAMAN - DÖNÜŞ					
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM	
16/06/2020				0	
ARIZA AÇIKLAMASI VE YAPILAN İŞLER					
PI montajı					
TAVSİYE EDİLEN ONARIMLAR					
PI montajı yapıldı aktivasyon gerçekleştirildi					
KULLANILAN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
İADE EDİLEN PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
GEREKLI PARÇALAR					
Adet	Parça No		Parça Adı		
<p>İşbu Servis Formunun;</p> <p>a)Rapor bölümünün doğruluğunu, gerekli bilgileri Borusan servis teknisyeninden aldığımı kabul ederim.</p> <p>b)Çalışma saatleri ve araç kilometre bilgilerinin doğruluğunu kabul ederim.</p> <p>c)Bu formda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak gönderilecek fatura tutarını ödemeyi kabul ederim.</p> <p>Çalışma sahanızda, iş makinanıza yapılan servis ve bakım sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği 4.maddesi Atık Sahibi tanımına istinaden tarafınıza teslim edilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesine göre bertaraf ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.</p>					
Tarih		2020-06-17 08:14			
Servis Teknisyeni Adı/Soyadı ve İmzası		Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı ve İmzası			
METEHAN UZUN					