

## Reporte de Mantenimiento

### Información del Cliente

#### Nombre Completo

Juan

Inicio > Reporte de Mantenimiento

#### Dirección

Calle 45 #23-10

#### Ciudad

Bogotá

#### Teléfono de Contacto

3004567890

#### Encargado del Servicio

Carlos Pérez

#### Correo Electrónico

juan.torres@example.com

### Información del Generador

#### Marca

Cummins2

#### Modelo

C320D5e

#### Capacidad (KVA)

422

#### Número de Serie

GEN1234567

### Técnico Responsable

#### Nombre Completo

Gwendy Toro Tatiana

#### Teléfono de Contacto

3165426742

#### Correo Electrónico

gwendyToro@gmail.com



## ' Verificación de Mantenimiento

Item Verificado	Estado	Observaciones
Revisión del nivel de aceite	' Verificado	Nivel correcto 2
Inspección de batería	' Verificado	Sin corrosión en terminales
Prueba de carga	' No verificado	Pendiente de realizar

## Ø=ÜÝ Observaciones Finales

Mantenimiento realizado sin novedad. Revisión general completa.

Este documento es válido como reporte oficial de mantenimiento

Firma del Técnico

Firma del Cliente