

# REPORTE DE MANTENIMIENTO

## PLANTAS ELÉCTRICAS

Fecha: 27/11/2025

### Información del Cliente

**Nombre:** Victor  
**Dirección:** Cra 24 #102-31  
**Ciudad:** Buga  
**Teléfono:** 3145435567  
**Encargado:** Julieta  
**Correo:** victorgonzales@gmail.com

### Información del Generador

**Marca:** Cummins 2  
**Modelo:** C250D5e  
**KVA:** 452  
**Serie:** GEN1234562

### Técnico Responsable

**Nombre:** Luis Marquez  
**Teléfono:** 3156728910  
**Correo:** esteban@gmail.com

### Verificación de Mantenimiento

Item	Estado	Observación
Revisión del nivel de aceite 2	' No verificado	Nivel correcto 2
Inspección de batería 2	' Verificado	Sin corrosión en terminales 2

### Observaciones Finales

punto de carga en si el punto de  
esto es a favor

