

# REPORTE DE MANTENIMIENTO

## PLANTAS ELÉCTRICAS

Fecha: 9/11/2025

### Información del Cliente

**Nombre:** Juan  
**Dirección:** Calle 45 #23-10  
**Ciudad:** Bogotá  
**Teléfono:** 3004567890  
**Encargado:** Carlos Pérez  
**Correo:** juan.torres@example.com

### Información del Generador

**Marca:** Cummins2  
**Modelo:** C320D5e  
**KVA:** 422  
**Serie:** GEN1234567

### Técnico Responsable

**Nombre:** Gwendy Toro Tatiana  
**Teléfono:** 3165426742  
**Correo:** gwendyToro@gmail.com

### Verificación de Mantenimiento

Item	Estado	Observación
Revisión del nivel de aceite	Verificado	Nivel correcto 2
Inspección de batería	Verificado	Sin corrosión en terminales
Prueba de carga	No verificado	Pendiente de realizar

## Observaciones Finales

---

Mantenimiento realizado sin novedad. Revisión general completa.

*Este reporte ha sido generado automáticamente por A-C Soluciones*