

## Información del Cliente

### Reporte de Mantenimiento

Inicio > Reporte de Mantenimiento

<b>Nombre Completo</b>	: Juan
<b>Dirección</b>	: Calle 45 #23-10
<b>Ciudad</b>	: Bogotá
<b>Teléfono de Contacto</b>	: 3004567890
<b>Correo Electrónico</b>	: juan.torres@example.com

## Información del Generador

<b>Marca</b>	: Cummins2
<b>Modelo</b>	: C320D5e
<b>Capacidad (KVA)</b>	: 422
<b>Número de Serie</b>	: GEN1234567

## Técnico Responsable

<b>Nombre Completo</b>	: Gwendy Toro Tatiana
<b>Teléfono de Contacto</b>	: 3165426742
<b>Correo Electrónico</b>	: gwendyToro@gmail.com



## Verificación de Mantenimiento

Item Verificado	Estado	Observaciones
Revisión del nivel de aceite	OK	Nivel correcto 2
Inspección de batería	OK	Sin corrosión en terminales
Prueba de carga	No realizado	Pendiente de realizar

## Observaciones Finales

Mantenimiento realizado sin novedad. Revisión general completa.

Este documento es válido solo si cuenta con la firma del técnico.

---

Firma del Técnico

---

Firma del Cliente