

Ficha de Mantenimiento

Cliente: Robert
Teléfono: 3214679013
Fecha: 17/5/2024, 7:00:00 p. m.

Técnico Responsable: Daniela Bolaños
Teléfono Técnico: 3182924860
Correo Técnico: daniela@gmail.com

Introducción:
Este es el inicio del servicio
Detalles del servicio:
Se revisó el sistema eléctrico
Observaciones:
Sin novedades

Estado antes:
Equipo sucio y desajustado
Descripción del trabajo:
Limpieza y ajuste de piezas
Materiales utilizados:
Trapo, destornillador
Estado final:
Equipo limpio y funcionando
Tiempo de trabajo: 2 horas
Recomendaciones:
Revisar mensualmente