

3. Resultado Ensayos

INFORME ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO

Proyecto	Caracterización de Infiltraciones río Cuncumén, Flow - MLP OT-10
Inf. Ensaye	Nº 2.172.933-B
Orden de Trabajo	-
Fecha Inicio	16-02-2026
Fecha Término	17-02-2026

IDENTIFICACIÓN

Muestra	Nº
Cota	[m]

TC-2	TC-3		
-	-		

Partículas sobre 3"	[%]
---------------------	-----

0,0	0,0		
-----	-----	--	--

GRANULOMETRÍA

Tamaño de Partícula, mm	Designación Malla o Criba
63,50	2 1/2"
50,80	2"
38,10	1 1/2"
25,40	1"
19,00	3/4"
9,52	3/8"
4,76	Nº 4
2,00	Nº 10
0,84	Nº 20
0,42	Nº 40
0,25	Nº 60
0,11	Nº 140
0,07	Nº 200

% en peso que pasa			
	100,0		
	98,9		
100,0	97,6		
98,3	95,4		
94,7	84,8		
91,0	70,9		
86,3	55,0		
82,0	38,2		
79,0	22,9		
75,9	14,9		
63,7	10,0		
52,5	8,6		

Límite Líquido [%]
Límite Plástico [%]
Índice de Plasticidad [%]

-	-		
-	-		
-	-		

Clasificación USCS

-	-		
---	---	--	--

Referencias

1. SLG-PP-06 Granulometría ASTM D422-63 (2007).

Observaciones

- a. Granulometría realizada por método seco.

Nota:

La reproducción parcial del presente informe debe ser hecha con la autorización de la Sección Ensayos Geomecánicos de IDIEM.

Los resultados son aplicables sólo a las muestras ensayadas.

Plaza Ercilla 883, Santiago

Informe Ensayo Nº 2.172.933-B CARACTERIZACIÓN DE INFILTRACIONES RÍO CUNCUMÉN, FLOW - MLP OT-10