



1.แจ้งตรวจสอบงาน (RFI)

1.กดล้างฟอร์มได้ มี confirm box (มีแจ้งเตือน แต่ไม่สวย)

*Before



*After




2.เมื่อกรอกรายละเอียดเข้าไปแล้ว แล้วกดพิมพ์ / ถูกดันหลุดขอบกระดาษไปทางขวา

*Before




*After




3.เมื่อกดลอง บันทึก PDF

*Before



*After




4. REF. NO

*Before



*After




2. แบบตรวจสอบการติดตั้งระบบปรับอากาศ

01


ล้างฟอร์ม

มีหน้าต่างยืนยันก่อนดำเนินการ

*Before



*After



2. หัวคอลัมน์ทับกัน ช่องตึกไม่ชัด

ปรับขนาดและรูปแบบการแสดงผลให้ชัดเจนมากขึ้น

Before

ส่วนที่ 2 : งานอื่นๆ (Other)

ผลการตรวจสอบ : ตรวจสอบเสร็จสิ้น ข้อมูลไม่พบข้อผิดพลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรดดูรายละเอียด Excel / หาก Excel มีข้อผิดพลาด

ลำดับ	รายการ / การตรวจสอบ	ใช่	ไม่	ยังไม่พบข้อผิดพลาด
2.1	การเก็บงาน/ความเรียบร้อย			
	ติดตั้งระบบงานรายการ			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรียบร้อย			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	อุปกรณ์ทำงานได้สมบูรณ์			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเสร็จ			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.1				
2.2	การอบรม/แนะนำผู้ใช้งาน			
	อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้น			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.2				
2.3	ผู้ถือการใช้งานเอกสาร			
	ส่งมอบคู่มือ / เอกสาร / ใบรับประกัน			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.3				
+ ดูรายละเอียด				

After

ส่วนที่ 2 : งานอื่นๆ (Other)

ผลการตรวจสอบ : ตรวจสอบเสร็จสิ้น ข้อมูลไม่พบข้อผิดพลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรดดูรายละเอียด Excel / หาก Excel มีข้อผิดพลาด

ลำดับ	รายการ / การตรวจสอบ	ใช่	ไม่	ยังไม่พบข้อผิดพลาด
2.1	การเก็บงาน/ความเรียบร้อย			
	ติดตั้งระบบงานรายการ			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรียบร้อย			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	อุปกรณ์ทำงานได้สมบูรณ์			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเสร็จ			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.1				
2.2	การอบรม/แนะนำผู้ใช้งาน			
	อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้น			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.2				
2.3	ผู้ถือการใช้งานเอกสาร			
	ส่งมอบคู่มือ / เอกสาร / ใบรับประกัน			ยังไม่พบข้อผิดพลาด
+ ดูรายละเอียดใน 2.3				
+ ดูรายละเอียด				

3. ตรวจสอบความชัดเจนของ ✓ / X

ประเมินว่าสัญลักษณ์เด่นชัด มองเห็นง่าย และอ่านได้ชัดเจนหรือไม่

ส่วนที่ 1: การติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air conditioner installation)

ผลการตรวจสอบ (ผ่าน ✓ / ไม่ผ่าน ✗) - คลิกเพื่อดูรายละเอียด - / - ✗

ข้อมูลเบื้องต้น: 10 รายการใน 10 รายการ - รายการ 10 รายการ

ส่วน	รายการ / การตรวจสอบ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.1	การขนส่ง อุปกรณ์/ชิ้นส่วน										
✓	เครื่องภายใน (FCU/Indoor Unit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	เครื่องภายนอก (CDU/Outdoor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	รีโมทคอนโทรล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	หน้ากาก (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ท่อระบายน้ำ (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+ เติมน้ำยาใน 1.1											
1.2	การติดตั้งเครื่องภายใน (FCU/Indoor Unit)										
✗	จุดติดตั้งไม่สะดวก/ใช้เวลานานเกินไป, รอยต่อ/รอยรั่วซึม	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	มีพื้นที่เพียงพอในการบำรุงรักษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ติดตั้ง, ใช้งาน, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง (ระบุตัวเลข)	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง (ระบุตัวเลข)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

+ เติมน้ำยาใน 1.2

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- ✓ มองเห็นชัดเจน
- ✗ แยกความแตกต่างได้ง่าย
- จัดวางเป็นระเบียบและสมดุล

4. สลับสถานะ 3 ขั้นตอน

ตรวจสอบลำดับการเปลี่ยนสถานะให้ชัดเจน

- คลิกครั้งที่ 1: ✓
- คลิกครั้งที่ 2: X
- คลิกครั้งที่ 3: ว่าง

5. ทดสอบการพิมพ์ / PDF

[illegible]

รูปแบบก่อนปรับ

ลำดับ	รายการ	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		วิธีแก้ไข/คำแนะนำ
			เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	
2.1	การเก็บงาน/ความเรียบร้อย	ติดตั้งครบถ้วนตามรายการ	✓		
		ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	✓		
		อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ	✓		
		ความปลอดภัยเมื่อใช้งานแล้วเสร็จ	✓		
2.2	การอบรม/แนะนำผู้ใช้งาน	อธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้น		✓	ให้ช่างอธิบายนกกับช่างและเก็บของไปรษณีย์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบรถสุดท้าย
2.3	คู่มือการใช้งานและเอกสาร	ส่งมอบคู่มือ / เอกสาร / ใบรับประกัน	✓		

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ระบบเดินท่อน้ำยาและเดรนน้ำทิ้งทดสอบปล่อยน้ำแล้วไหลสะดวก ไม่พบจุดรั่วซึม

เหลือเพียงเก็บสิ่งนี้ตามหมวด 2.2

ผู้ตรวจสอบ/ยืนยันการส่งมอบ : วิศกร.ธนกร (ตัวแทนผู้ว่าจ้าง) วันที่ : 13/09/2569
 ผู้ดำเนินการ/ส่งมอบงาน : ช่างอำนาจ (หัวหน้าทีมติดตั้ง) วันที่ : 13/09/2569

รูปแบบหลังปรับ

ตรวจสอบการแสดงผล

- พิมพ์ได้ถูกต้อง
- PDF แสดงผลครบถ้วน

ตรวจสอบความสม่ำเสมอ

- ระยะห่างเหมาะสม
- ข้อความอ่านง่าย

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

สี

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

แบบตรวจสอบการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner Installation Checklist)

ผู้จัดทำ: วันที่:
 ผู้รับ: วันที่:
 ตำแหน่ง: วันที่:

ลำดับ	รายการ	ตรวจสอบ	PCU 1	PCU 2	PCU 3	PCU 4	PCU 5	PCU 6	PCU 7	PCU 8	PCU 9	PCU 10
1.1	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.4	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.6	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.7	ตรวจสอบระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


PP-015-001 Rev.01

หน้า 1 / 2



[illegible]

3.งานติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)


1.กดล้างฟอร์มได้ มี confirm box (มีแจ้งเตือน แต่ไม่สวย)



2.เมื่อกรอกรายละเอียดเข้าไปแล้ว แล้วกดพิมพ์



3. เมื่อกดลอง บันทึก แล้วพิมพ์ / PDF



4. Plan Date / Actual Date

*Before

Plan Date	: 14/09/2569 Time : 04:46
Actual Date	: 15/09/2569 Time : 05:45

*After

Plan Date	: 14/09/2569 Time : 04:46
Actual Date	: 15/09/2569 Time : 05:45

5. ช่อง Page วาง → ปรับให้แสดงเลขหน้าตามจำนวนหน้าจริง เช่น 1 / 1

*Before

Page	:
------	---

*After

Page	: 1 / 1
------	---------

1. เมื่อทดลอง บันทึก แล้วพิมพ์ / PDF *Before

	- Rigid Insulation	I					
	- Insulation Joint	I					
	- Level & Alignment	I					
	- Hanger & Support	I					
	- Pipe Identification	I					
B	หลังติดตั้ง (Final Inspection)						
	ทดสอบอัดก๊าซไนโตรเจน (Pressure Test) 450 PSI คงที่เป็นเวลา 24 ชม.	W	✓			สมศักดิ์	15/09/2569

Symbol Activity : I = Inspect, W = Witness Required, W/O = Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCR = Non Conforming Report

Contractor



.....
 (นายสมศักดิ์ มั่นคง)
 ตำแหน่ง : ☐ PM ☐ PE ☐ SE ☒ FM
 บริษัท โฮมแอร์พลัส จำกัด
 Date : 15/09/2569
 Note :
 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบแรงดันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอฟื้นทเป PVC
 เพิ่มเติมในจุด A.1.3

Construction Consultant

.....
 (นายธนากร ตรวจการ)
 ตำแหน่ง : ☐ PM ☐ PE ☒ SE ☐ FM
 บริษัท บจก. เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 Date : 15/09/2569
 Note : เห็นชอบตามผลตรวจ ให้ช่างเก็บงานจุด A.1.3 ให้เสร็จก่อนปิดฝ้า

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) คู่อับ (Duplicate) ☐ HAP (Site Office) สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ

FP-015-005 Rev.00
HOME AIR PLUS CO.,LTD.

Made with **GAMMA**

5.งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

ทดสอบการพิมพ์ / PDF

ตรวจสอบการแสดงผล

- พิมพ์ได้ถูกต้อง
- PDF แสดงผลครบถ้วน

ตรวจสอบความสม่ำเสมอ

- ระยะเวลาเหมาะสม
- ข้อความอ่านง่าย

HAP

บริษัท โฮนแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

553-5 หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT :	งานติดตั้งน้ำทิ้ง		No.	RFI-AC-2026-008
SYSTEM :	ระบบบำบัดอากาศภายในอาคารแบบดูดซับ (IMVAC)		Date:	15/09/2569
LOCATION :	อาคาร A ชั้น 3 โรงอบผลิตภัณฑ์		Plan Date:	15/09/2569
GRID LINE :	Grid A3 _D5_		Actual Date:	Time : 12:00 16:09/2569 Time : 13:00
เอกสารแนบ	☑ แนบบท. 2 และ ☑ แนบบท. 3 และ		Page:	1 / 1

Item	Construction Activity	HAP Activity	Action Status			HAP	
			yes	No	Follow up	Signed	Date
A	Drain Pipe Work & Accessories						
1	System..... งานติดตั้ง Support และ Rod สำหรับระบายน้ำ	I					15/09/2569
	- ระยะห่างหัวท่อติดกับผนัง 1.50 ม. ตามมาตรฐานกำหนด	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2569
	- โส้บนวนจากหัวเดินเข้าขนาด 3/4 นิ้ว ลงมาเชื่อมต่อด้วยสนับทึบ	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2569
	- การพันเทปไฟฟซ์ปิดบริเวณก้นของหมวกและกันแสง UV	I		✓		สมศักดิ์	15/09/2569
	- Insulation Joint	I					
	- Level & Alignment Slope 1:100	I					
	- Hanger & Support	I					
	- Pipe Identification	I					
B	หัตถ์ยึดซีล (Final Inspection)						
	ทดสอบฉันทัดกำลังในเครื่อง (Pressure Test) 450 PSI สลับเป็นเวลา 24 ชม.	W	✓			สมศักดิ์	15/09/2569

Symbol Activity: I = inspect, W = Witness Required, W/O – Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCT = Non-Conforming Report

Contractor
Construction Consultant

(นายสมศักดิ์ นิ่มชนะ)

จำนวน: ☐ PM ☒ PE ☒ SE ☐ FM
 บริษัท บ้านแอ๊ดดี้ จำกัด
 Date : 15/09/2569

 ส่วนประกอบชุดเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างเตรียมการ PVC เป็นเป็นรูปถ่าย A.I.3

(นายณัทกร ศรราชกุล)
 จำนวน: ☐ PM ☒ PE ☒ SE ☐ FM
 บริษัท บจก. เอ็มอีอาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 Date : _____
 Note : เห็นชอบตามผลการตรวจ ใช้ค่าเก็บเงิน طبق A.I.3 ได้เรียบร้อยแล้วนี้

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) คู่มือใบ (Duplicate) ☐ HAP (Site Office) สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการบัญชี

FP 015 006 Rev.D0
HOME AIR PLUS CO.,LTD.

[illegible]

พิมพ์

1 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

▼

หน้า

ทั้งหมด

▼

สี

สี

▼

การตั้งค่าเพิ่มเติม

▼

พิมพ์

ยกเลิก

6.งานติดตั้งท่อลม

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST
PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	งานติดตั้งท่อลม		No.	RFI-DUCT-2026-015
SYSTEM	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)		Date	15/09/2569
LOCATION	อาคาร Main Hall ชั้น 2 โถงลิฟต์ขึ้น		Plan Date	15/09/2569 Time : 13:00
GRID LINE	Grid G2 - KB		Actual Date	15/09/2569 Time : 14:00
เอกสารแนบ	☒ แบบ 3 แผ่น, ☒ แบบขยาย 2 แผ่น		Page : 1 / 2	

[illegible]

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

224

924

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ຍກເລິກ



PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้ง	No.	: RFI-DCT-2026-015
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	: อาคาร Main Hall ชั้น 2 โถงลิฟต์	Plan Date	: 15/09/2569 Time: 13:00
GRID LINE	: Grid G2 - K8	Actual Date	: 15/09/2569 Time: 14:00
เอกสารแนบ	: 7 แผ่น 3 แผ่น, 7 แผ่นขยาย 2 แผ่น	Page	: 2 / 2

[illegible]

Symbol Activity : I = Inspect, W = Witness Required, W/O = Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCR = Non Conforming Report

Contractor



(นายชนกร ตรวจการ)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☒ PE ☐ SE ☐ FM

บริษัท บจก. เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Date : 15/09/2569

Note:
อนุกรมผลรวมจันตัน ให้แก่โครงการ B.4 ให้เรียบร้อยก่อนยึดปิดผ้า
เทคาน

สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) ☐ สำเนา (Duplicate) ☐ HAP (Site Office) ☐ สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ ☐

FP-015-007 Rev.00

หน้า 2/2

HOME AIR PLUS CO., LTD.

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง



Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

224

475

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ຍກເລິກ

Made with **Gamma**

100%

7.งานติดตั้ง Electrical & Communication

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้ง Electrical & Communication	No.	: RFI-EE-2026-021
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	: ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB และห้องชาฟต์ไฟฟ้า (EE Shaft) ชั้น 1	Plan Date	: 15/09/2569 Time : 09:00
GRID LINE	: Grid E1 - F3	Actual Date	: 16/09/2569 Time : 12:00
เอกสารแนบ	☒ แปลน 2 แผ่น, ☒ แบบขยาย 1 แผ่น	Page	: 1 / 2

Item	Construction Activity	HAP Activity	Action Status			HAP	
			yes	No	Follow up	Signed	Date
A	Electrical & Communication						
A.1	ตรวจสอบสเปกสายไฟ THW, XLPE และสายสัญญาณ LAN Cat6 ตรงตามตาราง Approved Materials						
B	Electrical Power						
B.1	ติดตั้งแนวราง Cable Tray / Wireway ขวณยักระดับได้รณบย แฉงแแรง	I	✓			สมทกท	15/09/256
B.2	งานเตนทอรรยอสาย EMT/IMC และซอต่อ Fitting ซนลือกน่นหนา ม่บซซงกนสายบด	I	✓			สมทกท	15/09/256
B.3	งานตดตงทอออนกนน้ำ (Flexible Metallic Conduit) ซอต่อง Junction Box	I			✓	สมทกท	15/09/256
B.4	การอดบอซอ่งว่งกนไฟลาม (Fire Barrier Seal) บรเวณรอยเจาะซอมน	I		✓		สมทกท	15/09/256
B.5	การต่อสายกราวด์เชื่อมต่อโครงสร้งราง (Ground Continuity / Bonding Jumpers)	I	✓			สมทกท	15/09/256
C	Control & Remote						
C.1	การรยอตงสายเมนซอต่อ MDB และตุ LP ม่มการทงอกน Bending Radius	I	✓			สมทกท	15/09/256
C.2	ตดตง Wire Marker และบอย Tag บรชอองจรด้นทาง-ปลายทางซดเจน	I	✓			สมทกท	15/09/256
C.3	ซอหัวสายไฟด้วยหางปลา (Cable Lug) และยอด้วยตมยอแรงอดตามมาตรฐาน	I	✓			สมทกท	15/09/256
C.4	การแยกรงเตนสายกอถง (Power) ออจากสายสัญญาณสอสร (Data/Comm) อดสัญญาณบวณ	I	✓			สมทกท	15/09/256
C.5	จ้ดระเบยบมดสายด้วยเคเบิ้ลทอ (Cable Ties) เปนระเบยบรยบรยอยภายในทอทุกสาย	I	✓			สมทกท	15/09/256

[illegible]

Symbol Activity : I = Inspect, W = Witness Required, W/O = Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCR = Non Conforming Report

Contractor

Construction Consultant



(นายสมศักดิ์ มั่นคง)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☐ PE ☒ SE ☐ FM

บริษัท โฮมเอร์พลัส จำกัด

Date : 15/09/2569

Note :

งานเดินสายหลักและตู้คอนโทรลเสร็จสิ้น รอเปลี่ยนคอนเน็กเตอร์พอยอน
จุด B.3 ในวันพรุ่งนี้

.....

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) คู่ฉบับ (Duplicate) ☐ HAP (Site Office)

FP-015-008 Rev.00

(นายชนกร ตรีจกร)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☒ PE ☐ SE ☐ FM

บริษัท บจก. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Date : 15/09/2569

Note :

ผลการวัดค่าความต้านทานอุณหภูมิ ให้เก็บรายละเอียดตามจุด B.3

www.elsevier.com/locate/jmb

e) สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ

FP-015-008 Rev.00

หน้า 2/2

HOME AIR PLUS CO.,LTD.

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้ง Electrical & Communication	No.	: RH-EE-2026-021
SYSTEM	: ระบบรับสัญญาณและระบบอากาศ (MVC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	: ห้องควบคุมไฟฟ้า MOB และระบบไฟฟ้าภายในตู้ (EE Shift) ชั้น 1	Plan Date	: 15/09/2569 Time : 09:00
GRID LINE	: Grid E1 - F3	Actual Date	: 16/09/2569 Time : 12:00
เอกสารแนบ	☒ แปลง 2, ☒ แปลง 1, ☐ แปลง 1, ☐ แปลง 2	Page	: 1 / 2

[illegible]

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

220

10

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	งานติดตั้ง Electrical & Communication	No.	RFI-EE-2026-021
SYSTEM	ระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (IMVAC)	Date	15/09/2569
LOCATION	ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB และห้องจ่ายไฟฟ้า (EE Shaft) ชั้น 1	Plan Date	15/09/2569 Time : 09:00
GRID LINE	Grid E1 - F3	Actual Date	16/09/2569 Time : 12:00
เอกสารแนบ	☒ แบบรูป 2, ☒ แบบรูป 3, ☒ แบบรูป 4, ☒ แบบรูป 5, ☒ แบบรูป 6, ☒ แบบรูป 7, ☒ แบบรูป 8, ☒ แบบรูป 9, ☒ แบบรูป 10, ☒ แบบรูป 11, ☒ แบบรูป 12, ☒ แบบรูป 13, ☒ แบบรูป 14, ☒ แบบรูป 15, ☒ แบบรูป 16, ☒ แบบรูป 17, ☒ แบบรูป 18, ☒ แบบรูป 19, ☒ แบบรูป 20, ☒ แบบรูป 21, ☒ แบบรูป 22, ☒ แบบรูป 23, ☒ แบบรูป 24, ☒ แบบรูป 25, ☒ แบบรูป 26, ☒ แบบรูป 27, ☒ แบบรูป 28, ☒ แบบรูป 29, ☒ แบบรูป 30, ☒ แบบรูป 31, ☒ แบบรูป 32, ☒ แบบรูป 33, ☒ แบบรูป 34, ☒ แบบรูป 35, ☒ แบบรูป 36, ☒ แบบรูป 37, ☒ แบบรูป 38, ☒ แบบรูป 39, ☒ แบบรูป 40, ☒ แบบรูป 41, ☒ แบบรูป 42, ☒ แบบรูป 43, ☒ แบบรูป 44, ☒ แบบรูป 45, ☒ แบบรูป 46, ☒ แบบรูป 47, ☒ แบบรูป 48, ☒ แบบรูป 49, ☒ แบบรูป 50, ☒ แบบรูป 51, ☒ แบบรูป 52, ☒ แบบรูป 53, ☒ แบบรูป 54, ☒ แบบรูป 55, ☒ แบบรูป 56, ☒ แบบรูป 57, ☒ แบบรูป 58, ☒ แบบรูป 59, ☒ แบบรูป 60, ☒ แบบรูป 61, ☒ แบบรูป 62, ☒ แบบรูป 63, ☒ แบบรูป 64, ☒ แบบรูป 65, ☒ แบบรูป 66, ☒ แบบรูป 67, ☒ แบบรูป 68, ☒ แบบรูป 69, ☒ แบบรูป 70, ☒ แบบรูป 71, ☒ แบบรูป 72, ☒ แบบรูป 73, ☒ แบบรูป 74, ☒ แบบรูป 75, ☒ แบบรูป 76, ☒ แบบรูป 77, ☒ แบบรูป 78, ☒ แบบรูป 79, ☒ แบบรูป 80, ☒ แบบรูป 81, ☒ แบบรูป 82, ☒ แบบรูป 83, ☒ แบบรูป 84, ☒ แบบรูป 85, ☒ แบบรูป 86, ☒ แบบรูป 87, ☒ แบบรูป 88, ☒ แบบรูป 89, ☒ แบบรูป 90, ☒ แบบรูป 91, ☒ แบบรูป 92, ☒ แบบรูป 93, ☒ แบบรูป 94, ☒ แบบรูป 95, ☒ แบบรูป 96, ☒ แบบรูป 97, ☒ แบบรูป 98, ☒ แบบรูป 99, ☒ แบบรูป 100, ☒ แบบรูป 101, ☒ แบบรูป 102, ☒ แบบรูป 103, ☒ แบบรูป 104, ☒ แบบรูป 105, ☒ แบบรูป 106, ☒ แบบรูป 107, ☒ แบบรูป 108, ☒ แบบรูป 109, ☒ แบบรูป 110, ☒ แบบรูป 111, ☒ แบบรูป 112, ☒ แบบรูป 113, ☒ แบบรูป 114, ☒ แบบรูป 115, ☒ แบบรูป 116, ☒ แบบรูป 117, ☒ แบบรูป 118, ☒ แบบรูป 119, ☒ แบบรูป 120, ☒ แบบรูป 121, ☒ แบบรูป 122, ☒ แบบรูป 123, ☒ แบบรูป 124, ☒ แบบรูป 125, ☒ แบบรูป 126, ☒ แบบรูป 127, ☒ แบบรูป 128, ☒ แบบรูป 129, ☒ แบบรูป 130, ☒ แบบรูป 131, ☒ แบบรูป 132, ☒ แบบรูป 133, ☒ แบบรูป 134, ☒ แบบรูป 135, ☒ แบบรูป 136, ☒ แบบรูป 137, ☒ แบบรูป 138, ☒ แบบรูป 139, ☒ แบบรูป 140, ☒ แบบรูป 141, ☒ แบบรูป 142, ☒ แบบรูป 143, ☒ แบบรูป 144, ☒ แบบรูป 145, ☒ แบบรูป 146, ☒ แบบรูป 147, ☒ แบบรูป 148, ☒ แบบรูป 149, ☒ แบบรูป 150, ☒ แบบรูป 151, ☒ แบบรูป 152, ☒ แบบรูป 153, ☒ แบบรูป 154, ☒ แบบรูป 155, ☒ แบบรูป 156, ☒ แบบรูป 157, ☒ แบบรูป 158, ☒ แบบรูป 159, ☒ แบบรูป 160, ☒ แบบรูป 161, ☒ แบบรูป 162, ☒ แบบรูป 163, ☒ แบบรูป 164, ☒ แบบรูป 165, ☒ แบบรูป 166, ☒ แบบรูป 167, ☒ แบบรูป 168, ☒ แบบรูป 169, ☒ แบบรูป 170, ☒ แบบรูป 171, ☒ แบบรูป 172, ☒ แบบรูป 173, ☒ แบบรูป 174, ☒ แบบรูป 175, ☒ แบบรูป 176, ☒ แบบรูป 177, ☒ แบบรูป 178, ☒ แบบรูป 179, ☒ แบบรูป 180, ☒ แบบรูป 181, ☒ แบบรูป 182, ☒ แบบรูป 183, ☒ แบบรูป 184, ☒ แบบรูป 185, ☒ แบบรูป 186, ☒ แบบรูป 187, ☒ แบบรูป 188, ☒ แบบรูป 189, ☒ แบบรูป 190, ☒ แบบรูป 191, ☒ แบบรูป 192, ☒ แบบรูป 193, ☒ แบบรูป 194, ☒ แบบรูป 195, ☒ แบบรูป 196, ☒ แบบรูป 197, ☒ แบบรูป 198, ☒ แบบรูป 199, ☒ แบบรูป 200, ☒ แบบรูป 201, ☒ แบบรูป 202, ☒ แบบรูป 203, ☒ แบบรูป 204, ☒ แบบรูป 205, ☒ แบบรูป 206, ☒ แบบรูป 207, ☒ แบบรูป 208, ☒ แบบรูป 209, ☒ แบบรูป 210, ☒ แบบรูป 211, ☒ แบบรูป 212, ☒ แบบรูป 213, ☒ แบบรูป 214, ☒ แบบรูป 215, ☒ แบบรูป 216, ☒ แบบรูป 217, ☒ แบบรูป 218, ☒ แบบรูป 219, ☒ แบบรูป 220, ☒ แบบรูป 221, ☒ แบบรูป 222, ☒ แบบรูป 223, ☒ แบบรูป 224, ☒ แบบรูป 225, ☒ แบบรูป 226, ☒ แบบรูป 227, ☒ แบบรูป 228, ☒ แบบรูป 229, ☒ แบบรูป 230, ☒ แบบรูป 231, ☒ แบบรูป 232, ☒ แบบรูป 233, ☒ แบบรูป 234, ☒ แบบรูป 235, ☒ แบบรูป 236, ☒ แบบรูป 237, ☒ แบบรูป 238, ☒ แบบรูป 239, ☒ แบบรูป 240, ☒ แบบรูป 241, ☒ แบบรูป 242, ☒ แบบรูป 243, ☒ แบบรูป 244, ☒ แบบรูป 245, ☒ แบบรูป 246, ☒ แบบรูป 247, ☒ แบบรูป 248, ☒ แบบรูป 249, ☒ แบบรูป 250, ☒ แบบรูป 251, ☒ แบบรูป 252, ☒ แบบรูป 253, ☒ แบบรูป 254, ☒ แบบรูป 255, ☒ แบบรูป 256, ☒ แบบรูป 257, ☒ แบบรูป 258, ☒ แบบรูป 259, ☒ แบบรูป 260, ☒ แบบรูป 261, ☒ แบบรูป 262, ☒ แบบรูป 263, ☒ แบบรูป 264, ☒ แบบรูป 265, ☒ แบบรูป 266, ☒ แบบรูป 267, ☒ แบบรูป 268, ☒ แบบรูป 269, ☒ แบบรูป 270, ☒ แบบรูป 271, ☒ แบบรูป 272, ☒ แบบรูป 273, ☒ แบบรูป 274, ☒ แบบรูป 275, ☒ แบบรูป 276, ☒ แบบรูป 277, ☒ แบบรูป 278, ☒ แบบรูป 279, ☒ แบบรูป 280, ☒ แบบรูป 281, ☒ แบบรูป 282, ☒ แบบรูป 283, ☒ แบบรูป 284, ☒ แบบรูป 285, ☒ แบบรูป 286, ☒ แบบรูป 287, ☒ แบบรูป 288, ☒ แบบรูป 289, ☒ แบบรูป 290, ☒ แบบรูป 291, ☒ แบบรูป 292, ☒ แบบรูป 293, ☒ แบบรูป 294, ☒ แบบรูป 295, ☒ แบบรูป 296, ☒ แบบรูป 297, ☒ แบบรูป 298, ☒ แบบรูป 299, ☒ แบบรูป 300, ☒ แบบรูป 301, ☒ แบบรูป 302, ☒ แบบรูป 303, ☒ แบบรูป 304, ☒ แบบรูป 305, ☒ แบบรูป 306, ☒ แบบรูป 307, ☒ แบบรูป 308, ☒ แบบรูป 309, ☒ แบบรูป 310, ☒ แบบรูป 311, ☒ แบบรูป 312, ☒ แบบรูป 313, ☒ แบบรูป 314, ☒ แบบรูป 315, ☒ แบบรูป 316, ☒ แบบรูป 317, ☒ แบบรูป 318, ☒ แบบรูป 319, ☒ แบบรูป 320, ☒ แบบรูป 321, ☒ แบบรูป 322, ☒ แบบรูป 323, ☒ แบบรูป 324, ☒ แบบรูป 325, ☒ แบบรูป 326, ☒ แบบรูป 327, ☒ แบบรูป 328, ☒ แบบรูป 329, ☒ แบบรูป 330, ☒ แบบรูป 331, ☒ แบบรูป 332, ☒ แบบรูป 333, ☒ แบบรูป 334, ☒ แบบรูป 335, ☒ แบบรูป 336, ☒ แบบรูป 337, ☒ แบบรูป 338, ☒ แบบรูป 339, ☒ แบบรูป 340, ☒ แบบรูป 341, ☒ แบบรูป 342, ☒ แบบรูป 343, ☒ แบบรูป 344, ☒ แบบรูป 345, ☒ แบบรูป 346, ☒ แบบรูป 347, ☒ แบบรูป 348, ☒ แบบรูป 349, ☒ แบบรูป 350, ☒ แบบรูป 351, ☒ แบบรูป 352, ☒ แบบรูป 353, ☒ แบบรูป 354, ☒ แบบรูป 355, ☒ แบบรูป 356, ☒ แบบรูป 357, ☒ แบบรูป 358, ☒ แบบรูป 359, ☒ แบบรูป 360, ☒ แบบรูป 361, ☒ แบบรูป 362, ☒ แบบรูป 363, ☒ แบบรูป 364, ☒ แบบรูป 365, ☒ แบบรูป 366, ☒ แบบรูป 367, ☒ แบบรูป 368, ☒ แบบรูป 369, ☒ แบบรูป 370, ☒ แบบรูป 371, ☒ แบบรูป 372, ☒ แบบรูป 373, ☒ แบบรูป 374, ☒ แบบรูป 375, ☒ แบบรูป 376, ☒ แบบรูป 377, ☒ แบบรูป 378, ☒ แบบรูป 379, ☒ แบบรูป 380, ☒ แบบรูป 381, ☒ แบบรูป 382, ☒ แบบรูป 383, ☒ แบบรูป 384, ☒ แบบรูป 385, ☒ แบบรูป 386, ☒ แบบรูป 387, ☒ แบบรูป 388, ☒ แบบรูป 389, ☒ แบบรูป 390, ☒ แบบรูป 391, ☒ แบบรูป 392, ☒ แบบรูป 393, ☒ แบบรูป 394, ☒ แบบรูป 395, ☒ แบบรูป 396, ☒ แบบรูป 397, ☒ แบบรูป 398, ☒ แบบรูป 399, ☒ แบบรูป 400, ☒ แบบรูป 401, ☒ แบบรูป 402, ☒ แบบรูป 403, ☒ แบบรูป 404, ☒ แบบรูป 405, ☒ แบบรูป 406, ☒ แบบรูป 407, ☒ แบบรูป 408, ☒ แบบรูป 409, ☒ แบบรูป 410, ☒ แบบรูป 411, ☒ แบบรูป 412, ☒ แบบรูป 413, ☒ แบบรูป 414, ☒ แบบรูป 415, ☒ แบบรูป 416, ☒ แบบรูป 417, ☒ แบบรูป 418, ☒ แบบรูป 419, ☒ แบบรูป 420, ☒ แบบรูป 421, ☒ แบบรูป 422, ☒ แบบรูป 423, ☒ แบบรูป 424, ☒ แบบรูป 425, ☒ แบบรูป 426, ☒ แบบรูป 427, ☒ แบบรูป 428, ☒ แบบรูป 429, ☒ แบบรูป 430, ☒ แบบรูป 431, ☒ แบบรูป 432, ☒ แบบรูป 433, ☒ แบบรูป 434, ☒ แบบรูป 435, ☒ แบบรูป 436, ☒ แบบรูป 437, ☒ แบบรูป 438, ☒ แบบรูป 439, ☒ แบบรูป 440, ☒ แบบรูป 441, ☒ แบบรูป 442, ☒ แบบรูป 443, ☒ แบบรูป 444, ☒ แบบรูป 445, ☒ แบบรูป 446, ☒ แบบรูป 447, ☒ แบบรูป 448, ☒ แบบรูป 449, ☒ แบบรูป 450, ☒ แบบรูป 451, ☒ แบบรูป 452, ☒ แบบรูป 453, ☒ แบบรูป 454, ☒ แบบรูป 455, ☒ แบบรูป 456, ☒ แบบรูป 457, ☒ แบบรูป 458, ☒ แบบรูป 459, ☒ แบบรูป 460, ☒ แบบรูป 461, ☒ แบบรูป 462, ☒ แบบรูป 463, ☒ แบบรูป 464, ☒ แบบรูป 465, ☒ แบบรูป 466, ☒ แบบรูป 467, ☒ แบบรูป 468, ☒ แบบรูป 469, ☒ แบบรูป 470, ☒ แบบรูป 471, ☒ แบบรูป 472, ☒ แบบรูป 473, ☒ แบบรูป 474, ☒ แบบรูป 475, ☒ แบบรูป 476, ☒ แบบรูป 477, ☒ แบบรูป 478, ☒ แบบรูป 479, ☒ แบบรูป 480, ☒ แบบรูป 481, ☒ แบบรูป 482, ☒ แบบรูป 483, ☒ แบบรูป 484, ☒ แบบรูป 485, ☒ แบบรูป 486, ☒ แบบรูป 487, ☒ แบบรูป 488, ☒ แบบรูป 489, ☒ แบบรูป 490, ☒ แบบรูป 491, ☒ แบบรูป 492, ☒ แบบรูป 493, ☒ แบบรูป 494, ☒ แบบรูป 495, ☒ แบบรูป 496, ☒ แบบรูป 497, ☒ แบบรูป 498, ☒ แบบรูป 499, ☒ แบบรูป 500, ☒ แบบรูป 501, ☒ แบบรูป 502, ☒ แบบรูป 503, ☒ แบบรูป 504, ☒ แบบรูป 505, ☒ แบบรูป 506, ☒ แบบรูป 507, ☒ แบบรูป 508, ☒ แบบรูป 509, ☒ แบบรูป 510, ☒ แบบรูป 511, ☒ แบบรูป 512, ☒ แบบรูป 513, ☒ แบบรูป 514, ☒ แบบรูป 515, ☒ แบบรูป 516, ☒ แบบรูป 517, ☒ แบบรูป 518, ☒ แบบรูป 519, ☒ แบบรูป 520, ☒ แบบรูป 521, ☒ แบบรูป 522, ☒ แบบรูป 523, ☒ แบบรูป 524, ☒ แบบรูป 525, ☒ แบบรูป 526, ☒ แบบรูป 527, ☒ แบบรูป 528, ☒ แบบรูป 529, ☒ แบบรูป 530, ☒ แบบรูป 531, ☒ แบบรูป 532, ☒ แบบรูป 533, ☒ แบบรูป 534, ☒ แบบรูป 535, ☒ แบบรูป 536, ☒ แบบรูป 537, ☒ แบบรูป 538, ☒ แบบรูป 539, ☒ แบบรูป 540, ☒ แบบรูป 541, ☒ แบบรูป 542, ☒ แบบรูป 543, ☒ แบบรูป 544, ☒ แบบรูป 545, ☒ แบบรูป 546, ☒ แบบรูป 547, ☒ แบบรูป 548, ☒ แบบรูป 549, ☒ แบบรูป 550, ☒ แบบรูป 551, ☒ แบบรูป 552, ☒ แบบรูป 553, ☒ แบบรูป 554, ☒ แบบรูป 555, ☒ แบบรูป 556, ☒ แบบรูป 557, ☒ แบบรูป 558, ☒ แบบรูป 559, ☒ แบบรูป 560, ☒ แบบรูป 561, ☒ แบบรูป 562, ☒ แบบรูป 563, ☒ แบบรูป 564, ☒ แบบรูป 565, ☒ แบบรูป 566, ☒ แบบรูป 567, ☒ แบบรูป 568, ☒ แบบรูป 569, ☒ แบบรูป 570, ☒ แบบรูป 571, ☒ แบบรูป 572, ☒ แบบรูป 573, ☒ แบบรูป 574, ☒ แบบรูป 575, ☒ แบบรูป 576, ☒ แบบรูป 577, ☒ แบบรูป 578, ☒ แบบรูป 579, ☒ แบบรูป 580, ☒ แบบรูป 581, ☒ แบบรูป 582, ☒ แบบรูป 583, ☒ แบบรูป 584, ☒ แบบรูป 585, ☒ แบบรูป 586, ☒ แบบรูป 587, ☒ แบบรูป 588, ☒ แบบรูป 589, ☒ แบบรูป 590, ☒ แบบรูป 591, ☒ แบบรูป 592, ☒ แบบรูป 593, ☒ แบบรูป 594, ☒ แบบรูป 595, ☒ แบบรูป 596, ☒ แบบรูป 597, ☒ แบบรูป 598, ☒ แบบรูป 599, ☒ แบบรูป 600, ☒ แบบรูป 601, ☒ แบบรูป 602, ☒ แบบรูป 603, ☒ แบบรูป 604, ☒ แบบรูป 605, ☒ แบบรูป 606, ☒ แบบรูป 607, ☒ แบบรูป 608, ☒ แบบรูป 609, ☒ แบบรูป 610, ☒ แบบรูป 611, ☒ แบบรูป 612, ☒ แบบรูป 613, ☒ แบบรูป 614, ☒ แบบรูป 615, ☒ แบบรูป 616, ☒ แบบรูป 617, ☒ แบบรูป 618, ☒ แบบรูป 619, ☒ แบบรูป 620, ☒ แบบรูป 621, ☒ แบบรูป 622, ☒ แบบรูป 623, ☒ แบบรูป 624, ☒ แบบรูป 625, ☒ แบบรูป 626, ☒ แบบรูป 627, ☒ แบบรูป 628, ☒ แบบรูป 629, ☒ แบบรูป 630, ☒ แบบรูป 631, ☒ แบบรูป 632, ☒ แบบรูป 633, ☒ แบบรูป 634, ☒ แบบรูป 635, ☒ แบบรูป 636, ☒ แบบรูป 637, ☒ แบบรูป 638, ☒ แบบรูป 639, ☒ แบบรูป 640, ☒ แบบรูป 641, ☒ แบบรูป 642, ☒ แบบรูป 643, ☒ แบบรูป 644, ☒ แบบรูป 645, ☒ แบบรูป 646, ☒ แบบรูป 647, ☒ แบบรูป 648, ☒ แบบรูป 649, ☒ แบบรูป 650, ☒ แบบรูป 651, ☒ แบบรูป 652, ☒ แบบรูป 653, ☒ แบบรูป 654, ☒ แบบรูป 655, ☒ แบบรูป 656, ☒ แบบรูป 657, ☒ แบบรูป 658, ☒ แบบรูป 659, ☒ แบบรูป 660, ☒ แบบรูป 661, ☒ แบบรูป 662, ☒ แบบรูป 663, ☒ แบบรูป 664, ☒ แบบรูป 665, ☒ แบบรูป 666, ☒ แบบรูป 667, ☒ แบบรูป 668, ☒ แบบรูป 669, ☒ แบบรูป 670, ☒ แบบรูป 671, ☒ แบบรูป 672, ☒ แบบรูป 673, ☒ แบบรูป 674, ☒ แบบรูป 675, ☒ แบบรูป 676, ☒ แบบรูป 677, ☒ แบบรูป 678, ☒ แบบรูป 679, ☒ แบบรูป 680, ☒ แบบรูป 681, ☒ แบบรูป 682, ☒ แบบรูป 683, ☒ แบบรูป 684, ☒ แบบรูป 685, ☒ แบบรูป 686, ☒ แบบรูป 687, ☒ แบบรูป 688, ☒ แบบรูป 689, ☒ แบบรูป 690, ☒ แบบรูป 691, ☒ แบบรูป 692, ☒ แบบรูป 693, ☒ แบบรูป 694, ☒ แบบรูป 695, ☒ แบบรูป 696, ☒ แบบรูป 697, ☒ แบบรูป 698, ☒ แบบรูป 699, ☒ แบบรูป 700, ☒ แบบรูป 701, ☒ แบบรูป 702, ☒ แบบรูป 703, ☒ แบบรูป 704, ☒ แบบรูป 705, ☒ แบบรูป 706, ☒ แบบรูป 707, ☒ แบบรูป 708, ☒ แบบรูป 709, ☒ แบบรูป 710, ☒ แบบรูป 711, ☒ แบบรูป 712, ☒ แบบรูป 713, ☒ แบบรูป 714, ☒ แบบรูป 715, ☒ แบบรูป 716, ☒ แบบรูป 717, ☒ แบบรูป 718, ☒ แบบรูป 719, ☒ แบบรูป 720, ☒ แบบรูป 721, ☒ แบบรูป 722, ☒ แบบรูป 723, ☒ แบบรูป 724, ☒ แบบรูป 725, ☒ แบบรูป 726, ☒ แบบรูป 727, ☒ แบบรูป 728, ☒ แบบรูป 729, ☒ แบบรูป 730, ☒ แบบรูป 731, ☒ แบบรูป 732, ☒ แบบรูป 733, ☒ แบบรูป 734, ☒ แบบรูป 735, ☒ แบบรูป 736, ☒ แบบรูป 737, ☒ แบบรูป 738, ☒ แบบรูป 739, ☒ แบบรูป 740, ☒ แบบรูป 741, ☒ แบบรูป 742, ☒ แบบรูป 743, ☒ แบบรูป 744, ☒ แบบรูป 745, ☒ แบบรูป 746, ☒ แบบรูป 747, ☒ แบบรูป 748, ☒ แบบรูป 749, ☒ แบบรูป 750, ☒ แบบรูป 751, ☒ แบบรูป 752, ☒ แบบรูป 753, ☒ แบบรูป 754, ☒ แบบรูป 755, ☒ แบบรูป 756, ☒ แบบรูป 757, ☒ แบบรูป 758, ☒ แบบรูป 759, ☒ แบบรูป 760, ☒ แบบรูป 761, ☒ แบบรูป 762, ☒ แบบรูป 763, ☒ แบบรูป 764, ☒ แบบรูป 765, ☒ แบบรูป 766, ☒ แบบรูป 767, ☒ แบบรูป 768, ☒ แบบรูป 769, ☒ แบบรูป 770, ☒ แบบรูป 771, ☒ แบบรูป 772, ☒ แบบรูป 773, ☒ แบบรูป 774, ☒ แบบรูป 775, ☒ แบบรูป 776, ☒ แบบรูป 777, ☒ แบบรูป 778, ☒ แบบรูป 779, ☒ แบบรูป 780, ☒ แบบรูป 781, ☒ แบบรูป 782, ☒ แบบรูป 783, ☒ แบบรูป 784, ☒ แบบรูป 785, ☒ แบบรูป 786, ☒ แบบรูป 787, ☒ แบบรูป 788, ☒ แบบรูป 789, ☒ แบบรูป 790, ☒ แบบรูป 791, ☒ แบบรูป 792, ☒ แบบรูป 793, ☒ แบบรูป 794, ☒ แบบรูป 795, ☒ แบบรูป 796, ☒ แบบรูป 797, ☒ แบบรูป 798, ☒ แบบรูป 799, ☒ แบบรูป 800, ☒ แบบรูป 801, ☒ แบบรูป 802, ☒ แบบรูป 803, ☒ แบบรูป 804, ☒ แบบรูป 805, ☒ แบบรูป 806, ☒ แบบรูป 807, ☒ แบบรูป 808, ☒ แบบรูป 809, ☒ แบบรูป 810, ☒ แบบรูป 811, ☒ แบบรูป 812, ☒ แบบรูป 813, ☒ แบบรูป 814, ☒ แบบรูป 815, ☒ แบบรูป 816, ☒ แบบรูป 817, ☒ แบบรูป 818, ☒ แบบรูป 819,		

[illegible]

Symbol Activity : I = Inspect, W = Witness Required, W/O = Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCR = Non Conforming Report

Contractor

Construction Consultant



(นายสมศักดิ์ มั่นคง)

(นายชนากร ตระวการ)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☐ PE ☒ SE ☐ FM

ตำแหน่ง: ☐ PM ☒ PE ☐ SE ☐ FM

บริษัท โสภณพณิช จำกัด

บริษัท บจก. เติบโตขึ้นทั้ง คอนกรีตและเหล็ก และแม่พิมพ์ที่จำกัด

Date: 15/09/2569

Date: 15/09/2569

Note:

Note:

งานเดินสายหลักและตู้คอนโทรลเครื่องขึ้น รอเปลี่ยนคอนเน็กเตอร์หัวอ่อน
จุด B.3 ในวันพรุ่งนี้

ผลการวัดค่าความต้านทานจนวนผ่านเกณฑ์ ให้เก็บรายละเอียดตามจุด B.3
ให้สมบูรณ์

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) สำเนา (Duplicate) ☐ HAP (Site Office) สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง



Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

224

1985

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ຍົກເລີກ

8.งานติดตั้งพัดลม



PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้งพัดลม ☒ ระบายอากาศ ☐ เดิมอากาศ	No.	: RFI-FAN-2026-033
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	: ห้องพัฒนาระบายอากาศ (Fan Room) ชั้นดาดฟ้า และโถงบันไดหนีไฟ 1	Plan Date	: 16/09/2569 Time : 13:00
GRID LINE	: Grid C2 - D4	Actual Date	: 16/09/2569 Time : 14:00
เอกสารแนบ	☒ แปลน 2 แผ่น , ☒ แบบขยาย 1 แผ่น	Page	: 1 / 2

Item	Construction Activity	HAP Activity	Action Status			HAP	
			yes	No	Follow up	Signed	Date
A	ก่อนติดตั้ง (Incoming Inspection)						
	อนุมัติแบบ Shop Drawing และตารางอุปกรณ์พัฒนา (Equipment Schedule)	D	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ใบรับรองการผลิต (Factory Acceptance Test / Product Certificate)	D	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
B	ระหว่างติดตั้ง (Inprocess Inspection)						
	งานติดตั้งโครงสร้างและฐานรองรับพัฒนา						
	ติดตั้งสปริงกันสะเทือน (Spring Isolator) ได้ระดับรับน้ำหนักสมดุล	D	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ยึดฐานพัฒนามกับ Plinth คอนกรีตด้วยทุกเหล็กแนวนอนหาไม่โยกคลอน	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	การต่อข้อต่ออ่อนผ้าใบ (Flexible Duct Connection) ไม่ดึงหรือหย่อนเกินไป	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ระยะเคลียร์รอบเครื่องเพียงพอสำหรับการเปิดซ่อมบำรุง (Maintenance Clearance)	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ตรวจสอบใบพัด หมุนด้วยมือได้อิสระ ไม่ติดขัดกับโครงสร้าง (Impeller Clearance)	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ติดตั้งการป้องกันใบพัดและสายพาน (Belt Guard) แน่นหนาปลอดภัย	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
	ติดตั้งแผ่นป้ายเนมเพลทและทิศทางลมระบุชัดเจน (Air Flow Direction Arrow)	I	✓			สมศักดิ์	15/09/2561
1.2	Motor						
	- Type	I					
	- Model	I					



PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้ง ☒ ระบายอากาศ ☐ เต็มอากาศ	No.	: RFI-FAN-2026-0336
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	ห้องพัดลมระบายอากาศ (Fan Room) ชั้นตึกฟ้า และโถงบันไดหนีไฟ 1	Plan Date	: 16/09/2569 Time : 13:00
GRID LINE	Grid C2 - D4	Actual Date	: 16/09/2569 Time : 14:00
เอกสารแนบ	☒ แปลง 2 แนบ ☒ แบบขยาย 1 แนบ	Page	: 2 / 2

[illegible]

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: งานติดตั้งหม้อต้ม ☒ ระบบอากาศ ☐ เนื้มาอากาศ		No.	: RFI-FAN-2026-033
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ (MVAC)		Date	: 15/09/2569
LOCATION	: ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร (Fan Room) ชั้นอาคาร 1 และโถงบันไดหนีไฟ 1		Plan Date	: Time : 13:00
GRID LINE	: Grid C2 - D4		Actual Date	: 16/09/2569 Time : 14:00
เอกสารแนบ	☒ แปลง 2แผ่น, ☒ แปลงขยาย 1แผ่น		Page	: 1 / 2

[illegible]

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

224

712

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก

REQUEST FOR INSPECTION AND TESTING CHECKLIST
PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	:งานติดตั้งห้อง ☒ ระบายอากาศ ☐ เนื่ออากาศ	No.	:RFI-FAN-2026-033
SYSTEM	:ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MMAC)	Date:	:15/09/2569
LOCATION	:ห้องจัดอบรมระบายอากาศ (Fan Room) ชั้นอาคาร 1 และโถงบันไดหนีไฟ 1	Plan Date	:16/09/2569 Time :13:00
GRID LINE	:Grid C2 - D4	Actual Date	:16/09/2569 Time :14:00
เอกสารแนบ	☒ แปลง 2 ☐ แผนที่ ☒ แบบขยาย 1 ☐ แผนที่	Page	: 2 / 2

[illegible]

Symbol Activity : I = Inspect, W = Witness Required, W/O = Witness / Optional, R = Review, D = Documentation Required, NCR = Non Conforming Report

Contractor

Construction Consultant



(นายสมศักดิ์ มั่นคง)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☐ PE ☒ SE ☐ FM

บริษัท ไทมเบอร์พลัส จำกัด

Date : 15/09/2569

Note :
ทดสอบ Interlock และระบบไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ รอติดตั้ง Belt Guard จด

B.1.6 ไขมันพอกพูน.....

ต้นฉบับ (Original) ☐ (Contractor) สำเนา (Duplicate) ☐ HAP (Site Office)

12200 (English) □

(นายชนากร ตรวการ)

ตำแหน่ง: ☐ PM ☒ PE ☐ SE ☐ EM

บริษัท 1000 เอ็มจี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งาน

Date : 15/09/2560

Date : 15/09/2569
.....

Note : ผลการทดสอบการทำงานระบบ ให้แก้ไขจุด B.1.6 ก่อนส่งมอบงานงวดถัดไป

[illegible]

สำเนา (Copy) ☐ HAP (Site Staff) ☐ อื่นๆ ให้ระบุตามจริงของโครงการนั้นๆ

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง



Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

224


924


การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ຍກເລິກ

9.แบบรายงานการบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

 30000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1	
แบบรายงานการบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ (Air Conditioner Repair Checklist)	
ชื่อลูกค้า : qa ที่อยู่ : อ.กรุงเทพมหานคร โครงการ : Postman demo project การรับประกัน : ☒ ในสัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : 1 ☐ นอกสัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : ส่วนที่ 1 : 1.1 ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ : ประเภท : ☒ แบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดผนัง Set แบบตั้ง/แขวน Set แบบตู้ตั้งพื้น Set แบบท่อกลม 1 Set ☒ แบบ VRV / VRF ☒ อื่นๆ (ระบุ)	ผู้ติดต่อ : สมชาย (QA Test & Check) #01 เบอร์ติดต่อ : 081-234-5678 วันที่ : 15/09/2569 อ้างอิง : WAR-2026/09-A อ้างอิง : ระบบการทำงาน : ☐ ธรรมดา (Non Inverter) ☒ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
1.2 รายละเอียดการตรวจสอบ/ซ่อม ยี่ห้อ : Daikin รุ่นเครื่อง : FXDQ-50 Pressure: 130 PSI ตำแหน่ง/ห้อง : Server Room ชั้น 2 Serial No. : SN-9988-XYZ Current: 4.2 A	
อาการที่พบ : - พบคราบน้ำซึมบริเวณข้อต่อท่อน้ำทิ้ง - มอเตอร์พัดลมมีเสียงดังผิดปกติ	วิธีการแก้ไข : ทำการแก้ไขรอยต่อท่อน้ำใหม่และขันน็อตยึดพัดลม



บริษัท โฮมเพลส พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 30000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

ผู้ติดต่อ : สมชาย (QA Test & Check) #01
 เบอร์ติดต่อ : 081-234-5678
 วันที่ : 15/09/2569
 อ้างอิง : WAR-2026/09-A
 อ้างอิง :

แบบรายงานการบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ (Air Conditioner Repair Checklist)

ชื่อลูกค้า : ga _____

ที่อยู่ : อ.กรงเทพมหานคร _____

โครงการ : Postman demo project _____

การรับประกัน : ☒ ในสัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : 1

☐ นอกสัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : _____

ส่วนที่ 2 : 2.1 ผลการตรวจสอบ/ซ่อม

รายการที่ดำเนินการ : _____

รายการ	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ปัญหาที่พบ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
การเก็บงาน/ความเรียบร้อย	ตรวจเช็คระบบครบป้ะทั้ง	✓		
	ตรวจเช็คเสียงและการสั่นสะเทือน		✓	ยัง слыเสียงเล็กน้อย รอบเปลี่ยนสารทำความเย็น
	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	เครื่องภายใน (FCU/Indoor Unit) ทำงานได้ตามปกติ			
	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในเครื่อง FCU			
	ตรวจวัดแรงดันภายในเครื่อง FCU			
การอบรม/แนะนำผู้ใช้งาน	เครื่องภายนอก (CDU/Outdoor) ทำงานได้ตามปกติ			
	ความสะอาดเมื่อทรมานเสร็จ			
การอบรม/แนะนำผู้ใช้งาน	อธิบายวิธีการใช้งาน/แก้ไขเบื้องต้น			

2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

นัดหมายเข้าตรวจสอบซ้ำใน 7 วัน

แบบรายงานการบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ (Air Conditioner Repair Checklist)

ชื่อลูกค้า : xxx	ผู้ติดต่อ : นายxxx (QA Test & Check) #001
ที่อยู่ : 9, ถนนสุขุมวิท	เบอร์โทรศัพท์ : 081-234-5678
โครงการ : Postman demo project	วันที่ : 15/09/2569
การเปลี่ยนแปลง: ☒ ไม่เปลี่ยนแปลง ☐ ขอเปลี่ยนแปลง	ครั้งที่ : 1 จำนวน : WAB-2026-09-A

ส่วนที่ 1: 1.1 ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

ชื่อ :
 ประเภท : ☒ แบบแบ่งส่วน (Split Type)
 แบบเต็มจำนวน Set
 แบบครึ่งจำนวน 1 Set
☒ แบบ VBV / VRF
☒ อื่นๆ (ระบุ)

ระบบการทำงาน : ☐ ออตโนมัติ (Non Inverter) ☒ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
 แบบเต็มจำนวน Set
 แบบครึ่งจำนวน 1 Set
 แบบเต็มจำนวน 4 ทิศทาง Set

1.2 รายละเอียดการตรวจสอบ/ข้อ

ชื่อ : Dainin	ตำแหน่ง/ห้อง : Server Room ชั้น 2
รุ่น : FXDQ 50	Serial No. : SN-9208-XY7
Pressure: 130 PSI	Current: 4.3 A

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ/ยื่นรับการส่งมอบ : สมชวน ภูธรจิระโสภณ วันที่: 15/09/2569
ผู้ดำเนินการ/ส่งมอบงาน : สมศักดิ์ ช่างซ่อม วันที่: 15/09/2569

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

221

100

การตั้งค่าเพิ่มเติม



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

แบบรายงานการบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ (Air Conditioner Repair Checklist)

ชื่อลูกค้า: ผู้ติดต่อ: สมชาย (Mr. Somchai S.) 091-234-5678
ที่อยู่: 33/33 หมู่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เบอร์ติดต่อ: 091-234-5678
โครงการ: บริษัทเอกชน วันที่: 15/09/2569
การรับประกัน: ☒ ไม่เสียค่าบริการประกัน คีส์: อ้างอิง: WAB-2026/09-A
☐ เสียค่าบริการประกัน คีส์: อ้างอิง:

ส่วนที่ 2: 2.1 ผลการตรวจสอบ/ซ่อม

รายการที่ดำเนินการ:

รายการ	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ปัญหา/ข้อสังเกต
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
การทำความสะอาดและเช็ค	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓		
	ตรวจเช็คระดับแรงดันคอมเพรสเซอร์	✓	✓	มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ควรเปลี่ยนสาร
	ตรวจเช็คการเดินสาย			
	เช็คค่าแรงดัน (FCU Indoor Unit) ค่าตาม			
	มาตรฐาน			
	ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในห้อง FCU			
	จริง			
การปรับตั้งและเช็ค	ตรวจเช็คระดับน้ำยา			
	มาตรฐาน			
	ตรวจเช็คค่าแรงดัน (FCU Outdoor Unit) ค่าตาม			
การทำความสะอาดและเช็ค	มาตรฐาน			
	ตรวจเช็คการเดินสาย			
การซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์	เปลี่ยนฟิวส์			
	เปลี่ยนฟิวส์			

2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

นัดหมายเข้าตรวจสอบซ้ำใน 7 วัน

.....
.....
.....
.....

ผู้ตรวจสอบ/ช่างเทคนิค: สมชาย (Mr. Somchai S.) วันที่: 15/09/2569
ผู้ดำเนินการ/ซ่อมแซม: สมชาย (Mr. Somchai S.) วันที่: 15/09/2569

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

สี

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก

10. แบบรายงานการบริการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ



ชื่อลูกค้า : 93	ผู้ติดต่อ : คนบพต (Facility Mgr.)
ที่อยู่ : จ.กรุงเทพมหานคร	เบอร์ติดต่อ : 089-999-8877
โครงการ : Postman demo project	วันที่ : 15/09/2569
รับประทาน : ☒ โนสัญญาการรับประทาน ☐ นอกสัญญาการรับประทาน	ครั้งที่ : 3 อ้างอิง : MA-2026-Q3 อ้างอิง :

ยี่ห้อ : Mitsubishi Electric ระบบการทำงาน : ☐ ธรรมดา (Non Inverter) ☒ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ประเภท : ☒ แบบแยกส่วน (Split Type)

แบบติดผนัง _____ Set แบบตั้ง/แขวน _____ Set แบบฝังฝ้า 1 ทิศทาง _____ Set

แบบตัดตั้งพื้น Set แบบหล่อท่อลม Set แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 2 Set

☒ ប្រភេទ VRV / VRF☒ อื่นๆ (ระบุ) _____

1.2 รายการตรวจสอบก่อน/หลังให้บริการ

✓ ปกติ	X ไม่ปกติ
--------	-----------

รายการ	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ปัญหาที่พบ/วิจารณ์ไข
		ก่อน	หลัง	
ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องปรับอากาศ	สภาพความสะอาดแผ่นกรองและหอน้าภายนอกแอร์	X	✓	ฝุ่นอุดตันหอน้าแน่น คำนึงการถอดล้างด้วยใบมีดนำแรงดันต่ำ
	สภาพโครงสร้างภายนอกและการยึดเกาะตัวเครื่อง	✓	✓	
	ตรวจวัดแรงดันหน้าเครื่อง FCU			
	เครื่องภายนอก (CDU/Outdoor) ทำงานปกติ, ไม่มีเสียงผิดปกติ			
	รีโมทคอนโทรลใช้งานได้ปกติ			
	ไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลมเข้า/ออก			
	ตัวเครื่องไม่มีรอยแตกกร้าวหรือชำรุด			



ส่วนที่ 2: 2.1 รายงานการให้บริการ

✓ ឆ្លើយ	x មិនឆ្លើយ
---------	------------

[illegible]



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

แบบรายงานการบริการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ (Air conditioner cleaning checklist)

ชื่อลูกค้า : ผู้ติดต่อ : 5500(พชร.พรธิมา นิล.)
ที่อยู่ : เบอร์ติดต่อ : 088-999-8877
โครงการ : วันที่ : 15/09/2569
การรับประกัน : ☒ ไม่สัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : 1 อ้างอิง : MA.2026.03
☐ นอกสัญญาการรับประกัน ครั้งที่ : อ้างอิง :

ส่วนที่ 1 : 1.1 ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Mitsubishi Electric ระบบการทำงาน : ☐ ยานเลา (Non Inverter) ☒ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ประเภท : ☒ แบนแยกส่วน (Split Type)

แบบติดผนัง Set แบบตั้งแขวน Set แบบมีลิ้น 1 พัดลม Set

แบบตู้ตั้ง Set แบบตู้ตั้งลอย Set แบบมีลิ้น 4 พัดลม Set

☒ แบบ VRV / VRF

☒ อื่นๆ (ระบุ)

1.2 รายการตรวจสอบ/สิ่งไม่เรียบร้อย

✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

รายการ	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ/การแก้ไข
	จริง	ผิด	
ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องปรับอากาศ	สภาพภายนอกของเครื่องปรับอากาศ	X ✓	✓
	สายไฟและสายท่อเดินสาย	✓	✓
	ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของ PCB		
	เช็คสภาพของ PCB (บัสบาร์) จำนวน 4 จุด		
	ไม่มีสิ่งสกปรก		
	ไม่มีของเหลวรั่วซึมได้แก่		
	ไม่มีสิ่งสกปรกสะสมเข้า		
	ส่วนอื่น ๆ ไม่มีความผิดปกติ		

1.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ผู้ตรวจสอบ/บริการส่งมอบ : คุณพชร พรธิมา วันที่ : 15/09/2569
ผู้ดำเนินการ/ส่งมอบงาน : คุณคศ ชื่นจันทร์ วันที่ : 15/09/2569

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

สี

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก

ส่วนที่ 2 : 2.1 รายงานการให้บริการ

✓ ជារួម	✗ បំបែក
---------	---------

[illegible]

2.2 สรุปผล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

☐ ปกติ☒ ไม่ปกติ

FCU-02 ตรวจพบการปนเปื้อนที่พอร์มทิ้ง และแรงดันน้ำยาต่ำกว่าเกณฑ์ (75 PSI)
 นัดเข้าแก้ไขเติมน้ำยาเพิ่มในวันถัดไป

นัดเข้าแม่ใจเดิมมาหาแม่ในวันถัดไป

ผู้ตรวจสอบ/เป็นงานการส่งมอบ : คุณนพพล ตาวเจริญ

วันที่: 15/09/2569

ผู้ดำเนินการ/ส่งมอบงาน : ธนธิศ ปิ่นแก้วแดง

วันที่: 15/02/2569

FP-015-003 Rev.01

หน้า 2 / 2

พิมพ์

2 แผ่น

ปลายทาง

 Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

221

222

การตั้งค่าเพิ่มเติม

▼

พิมพ์

ยกเล็ก

11. Defect Work Report

*Before

HOMEAIR PLUS CO., LTD.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

COMMENT FOR DEFECT WORK REQUEST

PROJECT NAME : Postman demo project

OWNER : qa

CONSULTANT : บจก. คอนซัลแตนท์ แมนเนจเม้นท์

CONTRACTOR : HOMEAIR PLUS CO., LTD.

DEFECT PERIOD: ☐ ช่วงก่อสร้าง (Construction) ☒ ช่วงส่งมอบเพื่อใช้งาน (Practical Completion)

FUNCTION: ☐ Structure ☐ Architect ☐ Interior ☐ Hardscape ☐ Softscape ☐ Signage

Date : 15/09/2569

Ref No.: DF-2026-09-001

Total of page: 4 pages

(Include this page)

☐ ช่วงส่งมอบงานสุดท้าย (Final Completion) ถ้ามี ☐ ช่วงรับประกันผลงาน (Retention)

☒ Electrical ☒ Air condition ☐ Sanitary ☐ Fire protection ☐ Other.....

(1) CONSULTANT'S REQUEST TITLE :

SUBJECT

Attached

☒ Defect List ☐ Total ____ set (s)

☐ Punch List ☐ Total ____ set (s)

☐ Lay Out Plan ☐ Total ____ set (s)

SUBJECT

Attached

☒ Picture ☐ Total ____ set (s)

☐ Others ☐ Total ____ set (s)

TITLE : รายงานแจ้งแก้ไขงานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน

(2) ATTN : ผู้จัดการโครงการ บจก. โฮมแอร์พลัส

Project Manager

Please Correction as note

Note :
ขอให้ดำเนินการแก้ไขงาน
Defect ตามรายการในหน้า 2
และ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

FROM : วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Consultant)

Authorized signature _____

(นายธนกร)

Project Manager

Date : 15/09/2569 Time 10:00

(3) ATTN : วิศวกรผู้ควบคุมงาน

Project Manager

Note :
รับทราบและเข้าดำเนินการแก้ไข
ทันที กำหนดเสร็จวันที่
17/09/2026

FROM : วิศวกรสนาม (HAP)

Signature _____

(นายสมศักดิ์)

Project Manager

Date : 15/09/2569 Time 11:30

(4) ATTN :

Project Manager

☒ Check No. 1 รวม 3 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ = 67% ☐ Check No. 2 รวม ____ ข้อ ผ่าน ____ ข้อ = ____% ☐ Check No. 3 รวม ____ ข้อ ผ่าน ____ ข้อ = ____%

for check ต่อไป

Signature _____ Date 15/09/2569 Request

Signature _____ Date _____

Signature _____ Date _____

Note :

(2) ATTN : ผู้จัดการโครงการ บจก. โฮมแอร์พลัส Project Manager Please Correction as note Note : ขอให้ดำเนินการแก้ไขงาน Defect ตามรายการในหน้า 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน	FROM : วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Consultant) Authorized signature _____ (นายธนกร) Project Manager Date : 15/09/2569 Time 10:00				
(3) ATTN : วิศวกรผู้ควบคุมงาน Project Manager Note : รับทราบและเข้าดำเนินการแก้ไข ทันที กำหนดเสร็จวันที่ 17/09/2026	FROM : วิศวกรสนาม (HAP) Signature _____ (นายสมศักดิ์) Project Manager Date : 15/09/2569 Time 11:30				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(4) ATTN :</td> <td style="width: 50%;">FROM :</td> </tr> <tr> <td> Project Manager ☒ Check No. 1 รวม 3 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ = 67% for check ต่อไป ☐ Check No. 2 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = ☐ Check No. 3 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = </td> <td> Signature _____ Date 15/09/2569 Request Signature _____ Date _____ Signature _____ Date _____ </td> </tr> </table>		(4) ATTN :	FROM :	Project Manager ☒ Check No. 1 รวม 3 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ = 67% for check ต่อไป ☐ Check No. 2 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = ☐ Check No. 3 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ =	Signature _____ Date 15/09/2569 Request Signature _____ Date _____ Signature _____ Date _____
(4) ATTN :	FROM :				
Project Manager ☒ Check No. 1 รวม 3 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ = 67% for check ต่อไป ☐ Check No. 2 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = ☐ Check No. 3 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ =	Signature _____ Date 15/09/2569 Request Signature _____ Date _____ Signature _____ Date _____				
Note : _____ _____					
(6) ATTN : ผู้ว่าจ้างโครงการ Project Manager ☐ Approved ☒ Approved as noted Note : อนุมัติแบบมีเงื่อนไข ให้ติดตาม ผลตรวจรอบที่ 2 ในส่วนที่ยังไม่ ผ่าน	FROM : Project Manager Signature _____ (วิศวกร ชัชวาล) Project Manager Date : 15/09/2569 Time 16:00				

ต้นฉบับ : ☐ TrustyPM (File) CC : ☐ Owner ☐ BD ☐ TrustyPM (Staff)



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

รายงานงานที่ต้องทำการแก้ไขความเรียบร้อย

Project : Postman demo project
Consultant : บจก. คอนซัลแตนท์ แมเนจเม้นท์
Contractor : HOMEAIR PLUS CO., LTD.

Date : 15/09/2569
Page : ____ of ____
Report By : admin

Item	Description	Checked by HAP		Key Plan	Remark
		Pass	Not Pass		
1	เก็บสีฝ้าเพดานรอบหน้ากากแอร์ FCU-01 ชั้น 2	✓		Key Plan A-02	เก็บงานเรียบร้อย
2	ท้อลมระบายอากาศชั้น 3 มีรอยฉีกขาดของฉนวนกันความร้อน		✓	Key Plan A-03	รอเปลี่ยนฉนวนใยแก้วใหม่
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Defect Work Report

PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: Defect Work Report	No.	: DF-001
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	อาคาร A ชั้น 2 และ 3	Plan Date	: 15/09/2569
GRID LINE	Grid B1 - C4	Actual Date	: 15/09/2569
เอกสารแนบ	แปลน.....แผ่น , ☐ แบบขยาย.....แผ่น	Responsible Person	: ทีมช่างติดตั้ง HAP

Item	Description Defect	Before	After	Edit Date	In Charge	Note
1	หน้ากากลมกลับ (Return Grille) ยึดไม่แน่นหนา	IMG_001.jpg	IMG_002.jpg	15/09/2569	สมคิด	แก้ไขแล้ว
2	ท่อน้ำทิ้งหย่อนตัว เสี่ยงน้ำขังย้อนกลับ	IMG_003.jpg	-	16/09/2569	ประสิทธิ์	อยู่ระหว่างตัดแนวท่อ

*After



HAP
HOMEAIR PLUS CO., LTD.

บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

COMMENT FOR DEFECT WORK REQUEST

PROJECT NAME : Postman demo project Date : 15/09/2569
OWNER : qa Ref No.: DF-2026-09-001
CONSULTANT : บจก. คอนซัลแตนท์ แมเนจเม้นท์ Total of page: 4 pages
CONTRACTOR : HOMEAIR PLUS CO., LTD. (Include this page)
DEFECT PERIOD: ☐ ช่วงก่อสร้าง (Construction) ☒ ช่วงส่งมอบเพื่อใช้งาน (Practical Completion)
☐ ช่วงส่งมอบงานสุดท้าย (Final Completion) ถัดมา ☐ ช่วงรั้งประกันผลงาน (Retention)
FUNCTION : ☐ Structure ☐ Architect ☐ Interior ☐ Hardscape ☐ Softscape ☐ Signage
☒ Electrical ☒ Air condition ☐ Sanitary ☐ Fire protection ☐ Other.....

(1) CONSULTANT'S REQUEST TITLE :

SUBJECT	Attached	SUBJECT	Attached
☒ Defect List	☐ Total set (s)	☒ Picture	☐ Total set (s)
☐ Punch List	☐ Total set (s)	☐ Others	☐ Total set (s)
☐ Lay Out Plan	☐ Total set (s)		

TITLE : รายงานแจ้งแก้ไขงานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน

(2) ATTN : ผู้จัดการโครงการ บจก. โฮมแอร์พลัส FROM : วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Consultant)
Project Manager
Please Correction as note Authorized signature

Note : (นายธนกร)
ขอให้ดำเนินการแก้ไขงาน Project Manager
Defect ตามรายการในหน้า 2 Date : 15/09/2569 Time : 10:00
และ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

(3) ATTN : วิศวกรผู้ควบคุมงาน FROM : วิศวกรสนาม (HAP)
Project Manager
Signature
Note : (นายสมศักดิ์)
รับทราบและเข้าดำเนินการแก้ไข Project Manager
ทันที กำหนดเสร็จวันที่ Date : 15/09/2569 Time : 11:30
17/09/2026

(4) ATTN : FROM :
Project Manager
☒ Check No. 1 รวม 3 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ = 67% Signature ธนกร Date 15/09/2569
Request for check ต่อไป
☐ Check No. 2 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = Signature Date
☐ Check No. 3 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = Signature Date
☐ Check No. 4 รวม ข้อ ผ่าน ข้อ = Signature Date

Note :

(6) ATTN : นักจัดโครงการ

FROM : Project Manager



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
 นครราชสีมา 30000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

Defect Work Report
PROJECT : Postman demo project

SUBJECT	: Defect Work Report	No.	: DF-001
SYSTEM	: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MVAC)	Date	: 15/09/2569
LOCATION	: อาคาร A ชั้น 2 และ 3	Plan Date	: 15/09/2569 Time : 10:00
GRID LINE	: Grid B1 - C4	Actual Date	: 15/09/2569 Time : 12:00
เอกสารแนบ	☒ แปลน 2 แผ่น ☒ แบบขยาย 3 แผ่น	Responsible Person	: ทีมช่างติดตั้ง HAP

Item	Description Defect	Before	After	Edit Date	In Charge	Note
1	หน้ากาลอมกลับ (Return Grille) ปิดไม่แน่นหนา	IMG_001.jpg	IMG_002.jpg	15/09/2569	สมคิด	แก้ไขแล้ว
2	ท่อน้ำทิ้งหย่อนตัว เสี่ยงน้ำซังย้อนกลับ	IMG_003.jpg	-	16/09/2569	ประสิทธิ์	อยู่ระหว่างจัดแนวท่อ
3						

12.ขออนุมัติวัสดุ (RFA)



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1
งานออกแบบระบบปรับอากาศ

REF. No. RFA-MAT-2026-005

โครงการ Postman demo project

Date 15/09/2569

Expect Return Date 22/09/2569

Request for Approval - Material

เรื่อง / Subject	: ขออนุมัติ วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศโครงการ Postman demo project
To	: บริษัท บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จำกัด
เรียน / Attn	: Khun คุณอนุชา วิศวกรโครงการ Senior Mechanical Engineer
เอกสารแนบ / Attachment :	Catalog สินค้า, ผลทดสอบจากโรงงาน (Lab Test Report), ใบรับรอง มอก.

Forwarded for ☒ your comment ☐ other
ขออนุญาตนำส่งรายการวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ของโครงการ
ให้ทางผู้ควบคุมงานโครงการ/เจ้าของโครงการ พิจารณาตรวจสอบเพื่ออนุมัติวัสดุดังกล่าว

ลำดับ	รายการ / ชื่อ / รุ่น	สเปค	จำนวน	หมายเหตุ
1	ท่อทองแดงชนิดม้วน / KMCT / Type M ขนาด 1/2" และ 3/8"	มาตรฐาน ASTM B280 ขนาด 0.81 mm.	50 ม้วน	ตรงตามเอกสารส่งงานโครงการ (Approved List)
2	ฉนวนยางกันความร้อน / Aeroflex / ชนิดยืดความหนา 3/4"	Class 0 ทนไฟ ไม่ลามไฟ ความหนาแน่น 40-60 kg/m3	120 เส้น	ขออนุมัติเป็นวัสดุเทียบเท่า (Alternative Material)
3				

Signed _____
(นายสมศักดิ์ มั่นคง (ผู้รับเสนอ))
วิศวกรควบคุมงาน

ถึง / To : ผู้ควบคุมงาน

Forwarded for : ☐ no objection ☒ no objection with note ☐ to be re-submitted
อนุมัติท่อทองแดงรายการที่ 1 ส่วนฉนวนยางรายการที่ 2 ให้แนบผลทดสอบการไม่ลามไฟเพิ่มเติม

Signed _____
(นายอนุชา ผู้ควบคุมงาน)
17/09/2569

ถึง / To : ที่ปรึกษาโครงการ/เจ้าของโครงการ

Forwarded for : ☒ no objection ☐ no objection with note ☐ to be re-submitted
เห็นชอบตามข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน

Signed _____
(ครม.เกียรติศักดิ์ (CM/Owner))
18/09/2569

Copies to ☐ Other Contractors _____ ☒ Designers _____ ☒ Owner _____

No objection does not relieve contractors from complying to the contract documents.

FP-015-013 Rev.00

HOME AIR PLUS CO.,LTD.

พิมพ์

1 แผ่น

ปลายทาง

Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

สี

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก

13. MEMORANDUM ชี้แจงและขออนุมัติ



บริษัท โฮมเอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

MEMORANDUM

Project	: Postman demo project	Date	: 15/09/2569
Location	: ห้องประชุมสำนักงานสนาม โครงการ Postman Demo	Reported by	: นายสมศักดิ์ มั่นคง (Site Engineer)
Attendees	: คุณอนุชา (CM), คุณวีระศักดิ์ (Consultant), ทีมงานช่างระบบ HAP	Ref. No. Memo	: 2026-09-044

☐ For your information เพื่อทราบ	☒ For your comment เพื่อขอความเห็น	☒ For your approval เพื่อขออนุมัติ
☐ For your handle โปรดดำเนินการต่อไป	☐ Please confirm ยืนยัน	☐ Other อื่น ๆ

เขียน : ผู้จัดการโครงการ / ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
สำเนา : ฝ่ายบริหารโครงการ, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
เรื่อง : ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแนวท่อลมระบายอากาศ บริเวณชั้น 2 โซน B เนื่องจากติดแนวความโครงสร้าง
เอกสารแนบ : แบบ As-Planned vs As-Proposed Rev.01, ภาพถ่ายหน้างาน 3 แผ่น
ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศตามแบบ Shop Drawing เลขที่ M-02 บริเวณชั้น 2 โซน
B พบว่ามีแนวความโครงสร้างจึงทำการปรับในแบบสถาปัตย์ 15 ซม. ส่งผลให้ไม่สามารถติดตั้งท่อตามระดับเดิมได้
เพื่อให้กระทบต่อระดับความสูงฝ้าเพดาน ทางบริษัทฯ จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขดังนี้:
1. ปรับลดขนาดท่อลมจากเดิม 600x300 มม. เป็นขนาด 800x225 มม. เพื่อรักษาระดับพื้นที่หน้าตัดและปริมาณลม (CFM) ให้เท่า
เดิม
2. ท่อลมแนวได้ท่อนคานและเสริม Hanging Support พิเศษตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
จึงเรียนขึ้นเจ้านายเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ มั่นคง)
วิศวกรคุมงาน

Ref.No.Memo-HAP/MEMO-2026-09-044

14. หนังสือขอนำส่งเอกสารส่งมอบงาน



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

เลขที่ HAP-HO-2026/003
วันที่ 15/09/2569

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารส่งมอบงานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Handover Document)
เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บริหารโครงการ
โครงการ Postman demo project

อ้างถึง สัญญาเลขที่ CNT-HAP-2026/045 ลงวันที่ 01/09/2569

เอกสารแนบ 1. แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) จำนวน 2 ชุด 2. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (O&M Manual) จำนวน 2 เล่ม
3. ใบรับประกันอุปกรณ์และผลงาน (Warranty Certificates) จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการ Postman demo project ตามสัญญาที่อ้างถึง บัดนี้งานติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามขอบเขตสัญญา บริษัทฯ จึงขอนำส่งเอกสารส่งมอบงานตามรายการเอกสารแนบ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้ายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ มั่นคง)
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ (Project Director)
บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

ใบเซ็นรับเอกสาร

เลขที่ HAP-HO-2026/003
วันที่ 15/09/2569

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารส่งมอบงานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Handover Document)

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บริหารโครงการ

โครงการ Postman demo project

อ้างถึง สัญญาเลขที่ CNT-HAP-2026/045 ลงวันที่ 01/09/2569

เอกสารแนบ 1. แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) จำนวน 2 ชุด 2. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (O&M Manual) จำนวน 2 เล่ม
3. ใบรับประกันอุปกรณ์และผลงาน (Warranty Certificates) จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการ Postman demo project ตามสัญญาที่อ้างถึง บัดนี้งานติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามขอบเขตสัญญา บริษัทฯ จึงขอนำส่งเอกสารส่งมอบงานตามรายการเอกสารแนบ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้ายต่อไป

ขอยืนยันว่าได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้น

☐ ถูกต้อง ☒ ไม่ถูกต้อง โปรดระบุ

ได้รับเอกสารข้อ 1-2 ครบถ้วน ส่วนข้อ 3 ใบรับประกันคอมพิวเตอร์ รอเอกสารต้นฉบับส่งเพิ่มในวันพรุ่งนี้

ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร

(นางสาวศิริพร บุญช่วย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

วันที่ 15/09/2569

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ มั่นคง)

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ (Project Director)

บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด

15. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ (High Pressure Test Report)



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

AIR CONDITIONING SYSTEM : HIGH PRESSURE TEST REPORT (NITROGEN)

โครงการ Postman demo project ชั้น
ชั้น 3 (โซนห้องประชุมและสำนักงาน)

เริ่ม Test เมื่อ 14/09/2569 แรงดัน 450 (ค่ามาตรฐานทดสอบแรงดันท่อน้ำยา R410A / R32) Psi
เวลา 10:00 นาฬิกา อุณหภูมิขณะ Test 32 °C

ช่างผู้ติดตั้งและอัด Nitrogen นายสมคิด ช่างทอง วิศวกรผู้ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ มั่นคง (SE)

ตรวจสอบการรั่ว Test เมื่อ 15/09/2569 แรงดันคงเหลือ 445 (ลดลงตามอุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นลง 2°C ถือว่าไม่รั่ว) Psi
เวลา 10:00 นาฬิกา อุณหภูมิขณะ Test 30 °C

ผู้ตรวจสอบปริมาณ Nitrogen gas คงเหลือ 1. (วิศวกร) นายอนุกร วิศวกร (Consultant) 2.
นายอนุชา วิศวกรโครงการ

☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน ให้แก้ไข

พบฟองสบู่บริเวณข้อต่อแฟร้นัท (Flare Nut) ของคอยล์เย็น FCU-03 ให้ขันอัดใหม่และเริ่มอัดทดสอบแรงดันซ้ำ 24 ชม.

ผู้ตรวจสอบ นายอนุกร วิศวกร เมื่อ 15/09/2569

ช่างผู้ติดตั้ง CALL : 081-111-2233

ผู้ตรวจสอบ CALL : 089-444-5566



บริษัท โฮมแอร์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-3055-58002-43-1

AIR CONDITIONING SYSTEM : HIGH PRESSURE TEST REPORT (NITROGEN)

โครงการ Postman demo project ชั้น
ชั้น 3 (โซนห้องประชุมและสำนักงาน)
เริ่ม Test เมื่อ 14/09/2569 แรงดัน 450 (ค่ามาตรฐานทดสอบแรงดันที่ R410A / R32) Psi
เวลา 10:00 น. นาคา อุณหภูมิขณะ Test 32 °C
ช่างผู้ติดตั้งและอัด Nitrogen นายสมคิด ช่างทอง วิศวกรผู้ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ มั่นคง (SE)
ตรวจสอบการรั่ว Test เมื่อ 15/09/2569 แรงดันคงเหลือ 445 (ลดลงตามอุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นลง 2°C ถือว่าไม่รั่ว) Psi
เวลา 10:00 น. นาคา อุณหภูมิขณะ Test 30 °C
ผู้ตรวจสอบปริมาณ Nitrogen gas คงเหลือ 1. (วิศวกร) นายธนาคาร วิศวกร (Consultant) 2.
นายอนุชา วิศวกรโครงการ
☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน ให้แก้ไข
พบร่องรอยบริเวณข้อต่อแฟรน์ช์ (Flare Nut) ของคอยล์เป็น FCU-03 ให้ขันอัดใหม่และเริ่มอัดทดสอบแรงดันซ้ำ 24 ชม.
ผู้ตรวจสอบ นายธนาคาร วิศวกร เมื่อ 15/09/2569
ช่างผู้ติดตั้ง CALL : 081-111-2233 ผู้ตรวจสอบ CALL : 089-444-5566

TEST-N2

HOME AIR PLUS CO.,LTD.

พิมพ์

1 แผ่น

ปลายทาง

Microsoft Print to PDF

หน้า

ทั้งหมด

สี

สี

การตั้งค่าเพิ่มเติม

พิมพ์

ยกเลิก